"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich





АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU): Mamurov Faruxjon Salimovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To`lqin Omonovich Sintetik suyugliklar ishlab chiqarish tsexi Muhandis - texnolog: Saidov Saida'lo Mirsaidovich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi (Xarajatlar nazoratchisi): Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: Work Order 115013-asosida 40 unitda o'rnatilgan 140-SC-004 pointdagi needle valve muntazam ishlatilishi natijasida yemirilishi natijasida SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD to`liq yopilmay qolishi natijasida sizish aniqlanmoqda. Ushbu holatni hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD rasmini quyidagi faylda ilova qilindi.

J	No	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	$\begin{bmatrix} 3 \\ C \end{bmatrix}$	SVH NEEDLE VALVE 1/2"OD,GRAPHITE, NACE, 16L (S. 656/ 1 of 1) / ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН СЕРИИ SVH 1/2"OD, GRAPHITE, NACE, 316L (S. 56/ 1 of 1) (HI2140-0778)	(WIM0070927)	1	Dona	140-SC-004 pointdagi Needle valve muntazam ishlatilishi natijasida yemirilishi natijasidaSVH NEEDLE VALVE 1/2"OD to`liq yopilmay qolishi natijasida sizish aniqlanmoqda. Ushbu holatni hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi

Составлено:

Karimov Atobek Axmad o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования





Члены комиссии:
Saidov Saida'lo Mirsaidovich
Инженер технолог
Isxakov Timur Iminjanovich
Контролер затрат
Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела
Mamurov Faruxjon Salimovich
начальник участка (SLU)