

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

> 01.07.2024 15:13:05







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 D Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi

No	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
l	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 (O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li

Супервайзер статционарного оборудования

01.07.2024 16:50:23



Члены комиссии:

Buriyev Mansur Jurayevich Начальник участка

Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела

Xalilov Dilmurod Abdullayevich

Начальник цеха

Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

начальник технологических установок

24.06.2024 11:23:41



20.06.2024 14:56:12



20.06.2024 10:06:02



20.06.2024 14:02:00

