1

CALITATEA. DIMENSIUNI ŞI IMPORTANȚĂ

1.1 Definirea calității

În practica economică noțiunea de calitate a avut, inițial, semnificația de „frumusețe artistică”, apoi de „lucru bine făcut”.

Producția industrială a determinat apariția termenului de „conformitate” (cu un referențial) verificabilă prin inspecție.

Standardul SR ISO 8402–1991 defineşte **calitatea** ca reprezentând „**ansamblul caracteristicilor unei entități, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”.** Conform acestei definiții :

- calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică, ci printr-un ansamblu de caracteristici;

- calitatea nu este de sine stătătoare, ea există numai în relația cu nevoile clienților;
- calitatea este o variabilă continuă şi discretă;
- prin calitate trebuie satisfăcute nu numai nevoile exprimate, dar şi cele implicite.
- conceptul de *calitate a unei entități* are o sferă mai largă de cuprindere, referindu-se la un produs, serviciu, proces, activitate, organizație, sistem, persoană sau combinații ale acestora[3]

Aceeaşi definiție trebuie pusă în legătură şi cu relațiile ce există între **cerințe-proprietăți-caracteristici-funcții şi calitate** (Fig. 1.1)[4]**:**

- **Cerințele calității** sunt expresii generale ale nevoilor clienților reieşite din cercetările de marketing care apoi sunt „traduse" într-un ansamblu de proprietăți exprimate cantitativ sau calitativ şi specificate în documentația tehnică. *Cerința* reprezintă o nevoie sau aşteptare *declarată, implicită sau obligatorie* şi care poate fi generată de diferitele părți interesate. Pentru produse, procese sau sisteme cu aceeaşi utilitate funcțională, cerințelor li se pot atribui diferite clase (categorii sau ranguri).

[3] Stanciu,I., Calitologia-ştiința calității mărfurilor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002, p. 65
[4] Stanciu, I., idem, p. 77




Fig. 1.1. Relațiile dintre cerințe-proprietăți-caracteristici-funcții-calitate (după Stanciu)