

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGOPERASIAN PANEL FIRE ALARM

NOMOR

002/SPO/K3RS/RSIH/XI/2022

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 18 November 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 002/SPO/K3RS/RSIH/XI/2022

Judul Dokumen

: PENGOPERASIAN PANEL FIRE ALARM

Nomor Revisi

1 -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Rian Syaepul Ariansyah, Amd. Kom	Ketua Komite K3RS	1000 H	18-11-2027
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	£.	18-11-2012
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	18-11. 2017

Email: csintanhusada@gmail.com

PENGOPERASIAN PANEL FIRE ALARM RUMAH SAKIT Halaman No. Dokumen No. Revisi 00 1/3 002/SPO/K3RS/RSIH/XI/2022 Ditetapkan oleh: Direktur. STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 18-11-2022 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN Panel Fire Alarm adalah control panel tempat untuk mengatur seluruh instalasi fire alam yang terpasang di Rumah Sakit Intan Husada Petugas Security adalah petugas yang bertanggung jawab untuk memeriksa langsung keadaan ketika panel alarm berbunyi Petugas PSP adalah petugas yang bertanggung jawab untuk memeriksa kelaikan fungsi alat panel alarm Petugas Kasir adalah petugas non teknis yang berada tepat di area panel fire alarm terpasang TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam mengidentifikasi bahaya kebakaran yang mungkin terjadi dan menilai besar resikonya sehingga dapat dilakukan pengendalian resiko dan mencegah terjadinya kebakaran di area rumah sakit KEBIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit PROSEDUR 1. Jika Fire Alarm berbunyi a. Petugas Kasir segera melapor kepada Petugas Security yang berjaga pada pos depan atau Petugas Security yang terdekat (ditemui) b. Petugas Security segera melihat tampilan area (zone) yang muncul pada keypad panel c. Petugas Security menekan tombol tanda panah kanan (>) atau kiri (<) pada keypad alarm untuk mengetahui area (zone) yang terdeteksi d. Petugas security segera melakukan pengecekan ke lokasi yang terdeteksi dan jangan mematikan alarm sebelum mengetahui penyebab alam berbunyi

Email: rsintanhusada@gmail.com



FIRE SAFETY RISK ASSESMENT (FSRA)

No. Dokumen 000/SPO/K3RS/RSIH/IX/2022 No. Revisi 00 Halaman 2/3

- Petugas Security menekan tombol password (standar 1234) pada keypad untuk mematikan sirene apabila dipastikan tidak terdapat bahaya
- f. Jika area (zone) terdeteksi Smoke Detector, maka Petugas Security harus melakukan reset sistem alarm dengan cara menekan tombol *72 (bintang tujuh dua)
- g. Jika terdeteksi ROR, Heat Detector dan Glass Break, maka petugas Security tidak perlu melakukan reset sistem alarm
- h. Petugas Security memastikan lampu cheklist (√) menyala hijau menandakan semua sensor dalam keadaan baik
- 2. Melihat memory/area (zone) yang terakhir terdeteksi
 - a. Petugas PSP menekan keypad *3 (bintang tiga) pada panel
 - b. Petugas PSP menekan tombol tanda panah kanan (>) atau kiri
 (<) untuk mengetahui area (zone) yang terakhir terdeteksi
 - c. Petugas PSP menekan # (pagar) dua kali jika sudah selesai
- Menghapus memory alam agar tidak muncul area (zone) yang sebelumnya
 - a. Petugas PSP memastikan lampu *cheklist* (√) pada panel menyala hijau
 - Petugas PSP menekan tombol 1234 pada keypad sampai lampu tanda kunci (gembok) menyala merah
 - Petugas PSP menekan tombol 1234 pada keypad kembali sampai lampu tanda kunci (gembok) mati
- Bypass/non aktifkan Bypass/mengaktifkan kembali jika alarm bermasalah

Fungsi Bypass hanya dilakukan apabila di lingkungan kerja di area tertentu ada renovasi atau adanya asap yang ditimbulkan sementara atau sedang ada perbaikan tempat kerja, kebersihan memakai cairan kimia berasap, kegiatan fogging, dll, maka sensor di area tersebut dapat dimatikan sementara (Bypass) agar tidak mengganggu sensor smoke detector. Atau apabila terjadi gangguan alamm yang mengakibatkan bunyi terus menerus tanpa bisa dimatikan segera menghubungi kantor VTM untuk dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Petugas PSP menekan keypad *1 (bintang satu) pada panel
- Petugas PSP memilih area (zone) dengan menekan tombol tanda panah kanan (>) atau kiri (<) pada keypad
- c. Petugas PSP menekan * (bintang) untuk dipilih
- d. Petugas PSP menekan # (pagar) dua kali jika sudah selesai Apabila sudah dinyatakan bebas asap atau selesai renovasi program bypass harus di non-aktifkan kembali
- 5. Trouble Display/Cek trouble yang terjadi pada panel

Email: rsintenhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PENGOPERASIAN PANEL FIRE ALARM				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 002/SPO/K3RS/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 3/3		
	a. Petugas PSP menekan *2 (bintang dua) apabila led trouble menyala b. Petugas PSP menggeser panah kanan atau kiri untuk melihat trouble yang terjadi pada panel 1) Service required harus tekan * (bintang) - Low battery (battery lemah) - Bell circuit (kabel sirene putus) 2) Loss of AC power (supply listrik terputus atau terjadi gangguan PLN) 3) Telephone line fault (line telepon putus atau terjadi gangguan Telkom) 4) Communication (master control gagal menghubungi HP atau central monitoring VTM) 5) Loss of time & date (waktu & tanggal belum di setting) c. Petugas PSP menekan # (pagar) dua kali jika sudah selesai				
UNIT TERKAIT	Semua Divisi Rumah Sakit				

Phone: +62-62-2247769 Email: rsintanhusada@gmail.com