



OKSIGEN

NOMOR: MSDS 004

Tanggal 1 Juli 2009

Rumus kimia

No. Revisi

: 02

: 2

Berat molekul : 31,9988 gr. / mol.

Oksidator

CAS No.

: 7782 - 44 - 7

UN No. Halaman

: 1073 : 1 dari 2

DATA HEALTH HAZARD

TYPE BAHAYA	BAHAYA	P	ENCEGAHAN	-	KETERANGAN
KEBAKARAN	Bersifat Oksidator Membantu proses pembakaran / mem- perbesar nyala api.	oli, ge	an dari minyak, muk, api dan zat - n yang mudah ar.	Pemadan Semprot	jadi kebakaran gunakan n api : Dry chemical, CO2 kan air pada silinder O2 yang citarnya supaya dingin.
LEDAKAN	Bisa menimbulkan ledakan / pecahnya tabung silinder .	Jauhkan dari api atau sumber panas lainnya.		Tabung silinder Oksigen bertekanan tinggi (150 Atm.) dapat meledak/ pecah, terkena panas yang tinggi.	
PEMAPARAN	GEJALA AKUT	PENCEGAHAN		PERTOLONGAN PERTAMA	
• Inhalasi	Menyebabkan iritasi, pusing, jika menghirup Oksigen murni dalam jumlah besar.	- Hindari hirup O2 dalam jumlah besar Pindahkan, atasi jika ada tabung bocor		Bawa penderita ke tempat yang segar dan istirahatkan, jika perlu bawa segera ke Poliklinik / Rumah Sakit terdekat.	
• Kulit	Kulit melepuh atau luka / beku karena pengaruh dingin, jika terkena O2 cair.	Pakai sarung tangan, sepatu pelindung. Hindari kontak kulit dengan O2 cair.		pada ba luka kar	engan air hangat (30-40 °C) gian kulit yang terbakar atau rena dingin, jika perlu bawa ke e Rumah Sakit.
• Mata	Penglihatan kabur atau iritasi ke mata.	Pakai pelindung mata saat menangani O2 cair		Bilas mata dengan air bersih ± 15 menit dan jika perlu bawa ke R.S.	
PENANGANAN	KEBOCORAN / TUMPAHA	N	PENYIMPAN	IAN	WADAH & PENANDAAN
Stop kebocoran jika dapat dilakukan tanpa resiko. Jika tidak bisa diatasi segera pindahkan ke tempat yang terbuka, dijaga / dijauhkan dari api / sumber panas serta bahan yang mudah terbakar. Isolasi sekitar dan dilarang masuk orang yang tidak berkepentingan.			Pada tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar, api/ panas, minyak, oli dan menyebabkan kerusakan.		Wadah : Silinder / Tangki O2. Penandaan : Oksidator

DATA MATERIAL STANDARD

	O2 hours disables ded sized all sevents de bets leis			
	O2 harus dijauhkan dari minyak, oli, gemuk dan bahan lain yang mudah terbakar.			
	Tabung O2 harus dijauhkan dari suhu/ panas yang tinggi, karena bisa meledak jika terkena panas yang tinggi dan dijauhkan dari zat – zat yang dapat menyebabkan terjadinya karatan/ kerusakan.			
DATA PENTING	National Fire Protection Association (NFPA) NFPA RATINGS: Health = 0, Fire = 0, Reactivity = 0 (O2 gas). NFPA RATINGS: Health = 3, Fire = 0, Reactivity = 0 (O2 cair)			
	Data Reaktivitas :			
	Stabil pada suhu dan tekanan normal.			
HAZARD CONTACT	Bapak Dodik Subagyo (Manager K3) Mobile: 08122842494 Kantor: 021 – 4600746 (Ext: 114)			
	O2 berbentuk gas / cair. Keadaan normal (suhu dan tekanan atmosfir) berbenntuk gas. O2 bersifat oksidator, membantu pembakaran.			
CHEAT	Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.			
SIFAT KIMIA/FISIKA	Berat molekul = 31,9988 gr/mol. Titik Didih pada 1 Atm. = - 182,92 °C			
	Spesifikasi gravity gas $(21,11^0 \text{ C}, 1 \text{ atm}) = 1,1053$			
	Berat jenis $(21,11^{\circ} C, 1 \text{ atm}) = 1,3265 \text{ gr/lt.}$			
	Dapat larut di alkohol.			
DATA LINGKUNGAN	Tidak tersedia.			
CATATAN				

Informasi tentang transportasi:

U.S DOT 49 CFR 172.101 SHIPPING NAME - UN NUMBER: Oxygen, compressed-UN1072 U.S DOT 49 CFR 172.101 SHIPPING NAME - UN NUMBER: Oxygen, refrigerated liquid-UN1073 U.S DOT 49 CFR 172.101 HAZARD CLASS OR DIVISION: 2.2 U.S DOT 49 CFR 172.101 AND SUBPART E LABELLING REQUIREMENTS. NON FLAMMABLE GAS; OXIDIZER.

INFORMASI TAMBAHAN

- 1. Pada saat menutup kebocoran O2 perhatikan arah angin jangan menghadap ke arah angin.
- 2. Jenis material yang direkomendasikan untuk keperluan instalasi gas O2: Copper (tembaga), Stainless Steel dan Alumunium.

Disiapkan oleh :	Menyetujui :	No. Revisi : 2
		Tgl. Diterbitkan : 1 Juli 2009
Ag how home -		Halaman : 2 dari 2
91	GM PT. AGI Wil III	¥
Manager K3.		