

USB Power And Data Input
J2
UP2-AH-1-TH
SHIELD__1
SHIELD
GND
D+
D-
VCC
SH2
SH1
USB_D+
USB_D-
VBUS
Fuse
U2
MF-NSMF050-2
VBUS
VBUS_F
ESD Protection
CR1
USBLC6-2SC6
3.3V Regulation
U3
TLV75733PDBVR
VBUS_F
C7
0.1uf
C8
10u
IN
EN
OUT
NC
VDD33
USB-UART Bridge (DNP)
U4
MCP2221A-I/SL
VDD
GP0
GP1
*RST
URX
UTX
GP2
VSS
D+
D-
VUSB
SCL
SDA
GP3
UART_TXD0
UART_RXD0
R10
0
R11
U1
ESP32-C6-MINI-1U-H4
SW2
SW_Push
SW3
SW_Push
R1
TBD
C3
TBD
C4
0.1uF
R2
10k
R5
10k
R6
10k
R3
TBD
R4
TBD
C1
0.1uF
C2
22uF
C5
0.1uF
C6
22uF
i2c_IO6_sda
i2c_IO6_scl
J1
SM04B-SRSS-TB
R8
4.7k
R7
4.7k
J3
SM04B-SRSS-TB
R9
499
ESP32-C6 And Supporting Circuitry. i2c and UART Breakouts. Boot and Reset Buttons
Sheet: /
File: zigbee-c6-dongle.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 1/1