

USB Power And Data Input
J2
UP2-AH-1-TH
SHIELD__1
SHIELD
GND
D+
D-
VCC
SH2
SH1
D2
LED
R14
2.2k
VBUS
USB_D+
USB_D-
Fuse
U2
MF-NSMF050-2
VBUS_F
ESD Protection
CR1
USBLC6-2SC6
3.3V Regulation
U3
TLV75733PDBVR
VBUS_F
IN
OUT
EN
NC
VDD33
C7
0.1uf
C8
10u
USB-UART Bridge (DNP)
U4
MCP2221A-I/SL
VDD
GP0
GP1
*RST
URX
UTX
GP2
VSS
D+
D-
VUSB
SCL
SDA
GP3
C9
0.1u
R12
10k
R10
0
R11
0
C10
0.47u
UART_TX_IO22
UART_RX_IO23
U1
ESP32-C6-MINI-1U-H4
SW2
SW_Push
SW3
SW_Push
R1
10k
R2
10k
R5
10k
C3
1u
C4
0.1uF
C1
0.1uF
C2
22uF
D1
LED
R13
1k
R3
22
R4
22
R6
10k
C6
TBD
C5
TBD
STS_1
I2C_SDA
I2C_SCL
UART_TXD0
UART_RXD0
UART_RX_IO23
UART_TX_IO22
J1
SM04B-SRSS-TB
R8
4.7k
R7
4.7k
J3
SM04B-SRSS-TB
R9
499
ESP32-C6 And Supporting Circuitry. i2c and UART Breakouts. Boot and Reset Buttons
Sheet: /
File: zigbee-c6-dongle.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 1/1