جودة انتاج UPVC

اولا الخامات : فحص الخامات وبيان نوعها في التقرير (بودرة - مجروش-بودرة ومجروش)

ثانيا ضبط المطابع ومتابعتها: ضبط الرسائل وتغيير الكود الخاص بكل مقاس وتكون الطباعة بطول 1 م والمسافة بين كل مطبعة 1م وتكون الطباعة واضحة ويسهل قرائتها والتاكد من المقاس والتاريخ والباركود

- التأكد من نظافة عدسة المطبعة وتقريب المطبعة الي الماسورة في المسافة المثلي للحصول على اجود طباعة
- التأكد من صحة بيانات الطباعة والوقت والتاريخ ورقم المواصفة وأن البيانات كاملة وأن الباركود يمكن قرائته بتطبيق الهاتف المحمول
 - وضع مسافات مناسبة بين رموز وجمل الطباعة بحيث لاتكون البيانات متداخلة

<u>ا- مطبعة المواسير الصرف</u>

| Seif pipes | 160mmX4.7m m | U- PVC | SN8 | ES1717/2 008 | 19/3/202 3 11:30 | صنع في مصر | | LINE2 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------|
| اللوجو واسم الشركة | القطر الخارجي X سمك الجدار | | درجة الجساء ة | المواصفة المصرية للصرف | تاريخ ووقت الانتاج | بلد المنشأ | الباركود | رقم خط الانتاج |

ب- مطبعة مواسير الضغط

QC-13

| Seif pipes | 160mmX4.7 mm | U- PVC | 6 BAR | ES848/20 01 | DIN806 1-8062 | 19/3/2023 | صنع في | | LINE 2 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 11:30 | م ر | | |
| اللوج و واسم الشر كة | القطر الخارجي X سمك الجدار | الخامة توصي ف | ضغط التشغ يل | المواصفة المصرية الضغط | المواص فة الالمانية للضغط | تاريخ ووقت الانتاج | بلد المن شأ | الباركو د | رقم خط الانتاج |

ج-مطبعة مواسير الضغط 10بار مقاس 710&800

الرسالة مختلفة لان المواصفة المصرية 848 والالمانية 62-DIN8061لايوجد بهما ضغط 10 بار مقاسي 710 و800 لذا يطبع علي الماسورة مواصفة اوروبي بدلا منهما

| Seif pipes | 710mmX27.2mm | U- PVC | PN10 | SDR 26 | ISO 1452- 2/2009 | 19/3/2023 11:30 | | LINE2 |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| اللوجو واسم الشركة | القطرالخارجي | الخامة توصيف | ضغط التشغيل | نسبة القطر علي السمك | المواصفة الالمانية | تاريخ ووقت الانتاج | الباركود | رقم خط الانتاج |

- هناك طباعات اخري تختلف حسب اختلاف المواصفات المستخدمة طبقا لاحتياج العميل وفي هذه الحالة سيتم الابلاغ عن بيانات الرسائل من الادارة

QC-13

الابعاد مواصفة 2001/848

| 16 بار | سمك 5 | 10 بار | سمك (| 6 بار | سمك | 4 بار | سمك | اقصىي | البيضاوية | نطر | الن |
|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|-----------|---------------|-------|-----|
| الي | من | الي | من | الي | من | الي | من | بيضاوية | (حد اقصىي)4&4 | الي | من |
| | | | | | | | | لضغط | بار | | |
| 4.2 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | | | 10&16 بار | | F0.0 | 50 |
| 4.3 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | | | 0.7 | 1.4 | 50.2 | 50 |
| 5.4 | 4.7 | 3.5 | 3 | 2.3 | 1.9 | | 1 | 0.75 | 1.5 | 63.2 | 63 |
| 6.4 | 5.6 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 75.3 | 75 |
| 7.6 | 6.7 | 5 | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 90.3 | 90 |
| 9.3 | 8.2 | 6.1 | 5.3 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 110.3 | 110 |
| 10.5 | 9.3 | 6.9 | 6 | 4.3 | 3.7 | 3 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 125.3 | 125 |
| 13.3 | 11.9 | 8.7 | 7.7 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 160.4 | 160 |
| 14.9 | 13.4 | 9.7 | 8.6 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 180.4 | 180 |
| 16.6 | 14.9 | 10.8 | 9.6 | 6.7 | 5.9 | 4.6 | 4 | 2.0 | 4.0 | 200.4 | 200 |
| 18.6 | 16.7 | 12.1 | 10.8 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | 4.5 | 2.25 | 4.5 | 225.5 | 225 |
| 20.7 | 18.6 | 13.3 | 11.9 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 4.9 | 2.5 | 5.0 | 250.5 | 250 |
| 23.1 | 20.8 | 15.1 | 13.4 | 9.3 | 8.2 | 6.3 | 5.5 | 3.4 | 6.8 | 280.6 | 280 |
| 26 | 23.4 | 16.8 | 15 | 10.4 | 9.2 | 7.1 | 6.2 | 3.8 | 7.6 | 315.6 | 315 |
| 29.2 | 26.3 | 18.8 | 16.9 | 11.7 | 10.4 | 8 | 7 | 4.3 | 8.6 | 355.7 | 355 |
| 32.9 | 29.7 | 21.3 | 19.1 | 13.1 | 11.7 | 8.9 | 7.9 | 4.8 | 9.6 | 400.7 | 400 |
| | | 23.9 | 21.5 | 14.8 | 13.2 | 10 | 8.9 | 5.4 | 10.8 | 450.8 | 450 |
| | | 26.5 | 23.9 | 16.3 | 14.6 | 11 | 9.8 | 6.0 | 12.0 | 500.9 | 500 |
| | | 29.6 | 26.7 | 18.3 | 16.4 | 12 | 11 | 6.75 | 13.5 | 561.0 | 560 |
| | | 33.3 | 30 | 20.5 | 18.4 | 13.9 | 12.4 | 7.6 | 15.2 | 631.1 | 630 |
| | | | | 23 | 20.7 | 15.7 | 14 | 8.55 | 17.1 | 711.2 | 710 |
| | | | | 25.9 | 23.3 | 17.5 | 15.7 | 9.6 | 19.2 | 801.3 | 800 |

جدول اوزان المواسير

| وزن المتر | وزن المتر | وزن متر | وزن متر 10 | وزن متر 6 | وزن متر 4 | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| 1717- | SN4 | 16 بار | بار + | بار+SN8 | بار +SN2 | القطر |
| 2001 | (<u>ڪ</u>) | <u>(살</u>) | PN12.5 | (살) | (살) | |
| (설) | | | (<u>산</u>) | | | |
| | | 0.809 | 0.552 | 0.422 | | 50 |
| | | 1.289 | 0.854 | 0.562 | | 63 |
| | | 1.82 | 1.22 | 0.782 | 0.642 | 75 |
| | | 2.61 | 1.75 | 1.13 | 0.774 | 90 |
| 1.63 | 1.64 | 3.9 | 2.61 | 1.64 | 1.16 | 110 |
| 1.87 | 1.82 | 5.01 | 3.34 | 2.13 | 1.48 | 125 |
| 2.65 | 2.91 | 8.17 | 5.47 | 3.44 | 2.41 | 160 |
| | | 10.4 | 6.88 | 4.37 | 3.02 | 180 |
| 4.12 | 4.46 | 12.8 | 8.51 | 5.37 | 3.7 | 200 |
| | | 16.1 | 10.8 | 6.76 | 4.7 | 225 |
| 7 | 7.06 | 19.9 | 13.2 | 8.31 | 5.64 | 250 |
| | | 24.9 | 16.6 | 10.4 | 7.11 | 280 |
| 11.11 | 11.11 | 31.5 | 20.9 | 13.2 | 9.02 | 315 |
| | 14.06 | 39.9 | 26.5 | 16.7 | 11.4 | 355 |
| 17.8 | 17.8 | 50.8 | 33.7 | 21.1 | 14.5 | 400 |
| | 22.53 | | 42.7 | 26.8 | 18.3 | 450 |
| 27.649 | 28 | | 52.6 | 32.9 | 22.4 | 500 |
| | | | 65.8 | 41.4 | 28.1 | 560 |
| 43.944 | 43.944 | | 83.2 | 52.2 | 35.7 | 630 |
| | 56.15 | | 86.4 | 66.1 | 45.3 | 710 |
| | 71.39 | | 110 | 83.9 | 57.2 | 800 |

مواصفة الصرف 2008/1717

| SN8 SDR | سمك 34 | SN4 SDI | سمك R41 | SN2 SDR | سمك 51 | البيضاوية | القطر | |
|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|-------|-----|
| الي | من | الي | من | الي | من | (حد اقصي) | الي | من |
| 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | | | 2.2 | 110.3 | 110 |
| 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | | | 2.5 | 125.3 | 125 |
| 5.4 | 4.7 | 4.6 | 4 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 160.4 | 160 |
| 6.7 | 5.9 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 200.5 | 200 |
| 8.3 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 250.5 | 250 |
| 10.4 | 9.2 | 8.7 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 315.6 | 315 |
| 11.7 | 10.4 | 9.8 | 8.7 | 7.9 | 7 | 8.6 | 355.7 | 355 |
| 13.1 | 11.7 | 11 | 9.8 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 400.7 | 400 |
| 14.8 | 13.2 | 12.3 | 11 | 9.9 | 8.8 | 10.8 | 450.8 | 450 |
| 16.3 | 14.6 | 13.8 | 12.3 | 11 | 9.8 | 12.0 | 500.9 | 500 |
| 20.5 | 18.4 | 17.2 | 15.4 | 13.8 | 12.3 | 15.2 | 631.1 | 630 |
| | | 19.4 | 17.4 | 15.5 | 13.9 | 17.1 | 711.2 | 710 |
| | | 21.8 | 19.6 | 17.5 | 15.7 | 19.2 | 801.3 | 800 |

| السبب | المواصفة | القطر |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| عدم تواجد هذه الاقطار في مواصفة | | اقل من 110 مم |
| 1717 | هذه الاقطار يتم طباعة مواصفة الضغط | 180 مم |
| | | 225 مم |
| | 848 والمانية عليها دائما | 280 |
| | ولا يتم طباعة 1717 عليها باي حال من | 560 |
| لايوجد توصيف SN8 لهذه الاقطار في | الاحوال | 710 |
| 1717 | | 800 |

مواصفة الصرف 1717/ 2001 نادرا ما تطلب)

| ىمك | الس | البيضاوية | <u>ل</u> ر | القد |
|-----|-----|-----------|------------|------|
| الي | من | (حد اقصي) | الي | من |
| 2.1 | 1.8 | 1.4 | 50.2 | 50 |
| 2.1 | 1.8 | 1.6 | 75.3 | 75 |
| 3.3 | 3 | 1.8 | 90.3 | 90 |
| 3.5 | 3 | 2.2 | 110.3 | 110 |
| 3.5 | 3 | 2.5 | 125.3 | 125 |
| 4.2 | 3.6 | 3.2 | 160.5 | 160 |
| 5.2 | 4.5 | 4.0 | 200.6 | 200 |
| 7 | 6.1 | 5.0 | 250.8 | 250 |
| 8.7 | 7.7 | 7.6 | 316.0 | 315 |

| 11 | 9.8 | 9.6 | 401.2 | 400 |
|------|------|------|-------|-----|
| 13.7 | 12.2 | 12.0 | 501.5 | 500 |
| 17.2 | 15.4 | 15.2 | 631.9 | 630 |

مواصفة 2-ISO1452

| PN10 SDR | سمك PN10 SDR 26 | | القطر | | |
|----------|-----------------|-----------|-------|-----|--|
| الي | من | (حد اقصي) | الي | من | |
| 30.2 | 27.2 | 8.6 | 711.2 | 710 | |
| 33.9 | 30.6 | 9.6 | 801.3 | 800 | |

الطول: ممتر ± 1 سم بعد تشكيل الماسورة (الطول النهائي)

الوزن: يكون بحد اقصى الوزن الزائد +6%

القطر: يتم قياس القطر مرة واحدة عند بداية التشغيل (وذلك لثبات القطر نسبيا طوال التشغيلة)

السمك: قياس السمك وضبطه بحيث لايكون هناك ترحيل بين اقل نقطة واعلي نقطة وان يكون في سماحيات المواصفة

البيضاوية : الاهم ان يحدث تداخل للسوكت في الذيل لذا يجب قطع ذيل وتجرية التداخل علي السوكت وخصوصا 10 \$ 16 بار

الشكل الظاهري : سطح املس ناعم خالي من البثور والحفر والنتؤات ذات لون رمادي ويكون سطح الماسورة ذات عتامه مناسبة

يتم التاكد من جودة واكتمال الشنفرة وتكون تقريبا ضعف السمك وذات ميل مناسب


قطعية المنشار: كاملة وعمودية علي محور الماسورة ولا تسبب شروخ او كسور او رايش

يتم التاكد من جودة السوكت وتبصيمه بشكل جيد وعدم وجود خدوش في السطح الداخلي او كراكات سواء ظاهرة او مدفونة

اطوال السوكت: يكون الطول الكلي للسوكت من بداية الماسورة حتى القفل بالاطوال التالية (يلزم الالتزام به)

| / \1 me . 11 t.t. | / \ \ \tag{-3}1 |
|-------------------|-----------------|
| طول السوكت L (مم) | القطر (مم) |
| 420 | 800 |
| 390 | 710 |
| 380 | 630 |
| 330 | 560 |
| 300 | 500 |
| 280 | 450 |
| 270 | 400 |
| 260 | 355 |
| 250 | 315 |
| 230 | 280 |
| 230 | 250 |
| 210 | 225 |
| 190 | 200 |
| 180 | 180 |
| 170 | 160 |

| 160 | 125 |
|-----|-----|
| 160 | 110 |



الاختبارات التي يقوم بها فرد الجودة

- اختبار الميثيلين كلورايد: وهو اختبار داخلي للتاكد من الانتاج والتحقق السريع من الجودة يتم غمر شريحة من الماسورة بطول 10 سم في محلول ميثيلين كلورايد مغطي بطبقة مناسبة من الماء عند (من 25: 21 درجة مئوية)و لمدة 20 دقيقة
 - اختبار التداخل بجوان: يتم قطع رأس وذيل في بداية التشغيلة وتركيب جوان وتشحيمه وعمل تداخل للسوكت
- اختبار الصدمات : يتم قطع عينة من الماسورة بطول 30سم ذات قطعية مستوية ومتعامدة علي محور الماسورة واجراء الاختبار بحيث يكون ارتفاع الكتلة الضاربة 2م ويكون الاوزان و عدد الضربات طبقا للجدول التالي

| عدد الضربات | الوزن (ك) | القطر |
|-------------|-----------|-------|
| 1 | 0.75 | 16 |
| 1 | 1 | 20 |
| 1 | 1.25 | 25 |
| 1 | 1.375 | 32 |
| 1 | 1.5 | 40 |
| 3 | 1.75 | 50 |
| 4 | 2 | 63 |
| 4 | 2.25 | 75 |
| 5 | 2.75 | 90 |
| 6 | 3 | 11 |
| 7 | 3.25 | 125 |
| 8 | 3.5 | 140 |
| 10 | 3.75 | 160 |
| 11 | 4 | 180 |
| 12 | 5 | 200 |
| 14 | 5.75 | 225 |
| 14 | 6.25 | 250 |
| 14 | 6.75 | 280 |
| 14 | 7.5 | ≥315 |

العيوب المتكررة في الانتاج

| | 2 | اعبوب المسروة عي الاس | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| مصير الانتاج | الوصف | المشكلة | م |
| يتم اخراجها بطولها الفعلي او تقطيعها وصلات | المواسير طويلة او قصيرة | طول | 1 |
| اعادة طباعة المواسير او ارسالها للكسارة | الطباعة سيئة او خاطئة او بدون طباعة | طباعة | 2 |
| السمك المنخفض كسارة والمرتفع ارتفاع شديد | السمك اعلي من المواصفة او اقل منها | سمك | 3 |
| علي حسب نسبة الترحيل واذا زاد عن 5مم ترسل كسارة | وجود جمب قليل والمقابل عالي | ترحيل سمك | 4 |
| يتم تجربة التداخل واذا تم بدون مشاكل يتم قبول الانتاج | اعلي او اقل من المواصفة | قطر | 5 |
| يتم ضبطها يدويا | غير متساوية او تتسبب في كسر | قطعية منشار | 6 |
| يتم ضبطها يدويا | غیر کاملة او غیر منتظمة | شنفرة | 7 |
| ارسال الانتاج الي الكسارة | تغير اللون عن اللون الرمادي | تغيير لون ملحوظ | 8 |
| ارسال الانتاج الي الكسارة (من العيوب القاتلة) | وجود فقاقيع هواء في السطح الداخلي | فاكيوم خامة | 9 |
| التأكد من فحص الانتاج من الجانبين وارسال الانتاج الي الكسارة (من العيوب القاتلة) | شق بجسم الماسورة من الداخل | كراك بجسم الماسورة | 10 |
| قطع السوكت واعادة التشكيل | وجود شق كامل او مدفون في السوكت سواء من | كواك سوكت (ظاهر او | 11 |
| | الداخل او الخارج | مدفون) | |
| اعادة التشكيل واذا تكرر يتم ارسال الانتاج الي الكسارة | تغير لون السوكت الي اللون الابيض | بياض سوكت | 12 |
| اعادة التشكيل | الشفة اقصر من المطلوب بشكل لافت | شفة قصيرة | 13 |
| يتم ضبطها يدويا | محور الشفة غير منتظم ووجود الرتفاعات وانخفاضات بالشفة | شفة مموجة | 14 |
| الخط الشديد المصاحب له خشانة يرسل للكسارة | وجود خط حارق سواء داخلي او خارجي مع تغير لون الماسورة الي لون داكن | خطوط حارقة | 15 |
| الحلقات الشديدة او حلقات السمك المنخفض ترسل للكسارة | وجود حلقات سمك منخفض او مرتفع داخل | حلقات داخلية | 16 |
| الشديدة او الكثيرة او المؤثرة من الجانبين ترسل للكسارة | الماسورة نقر او نتؤات | شو ائب | 17 |
| اذا لم يتم ترسل الى الكسارة (من العيوب القاتلة) | تجربة تداخل ذيل في الرأس | تداخل السوكت | 18 |
| اذا كانت ملموسة بليد او مصاحب لها لون ابيض ترسل | تمويج علي السطح الخارجي بسبب نقص المياه | ريجا | 19 |
| للكسارة | او الرَّتفاع مستويُّ المياه في حوض التبريد | | |
| المحسوسة باليد ترسل للكسارة | وجود تعاريج داخلية (تدفيع داخلي) | ريجا داخلية | 20 |
| الشديدة يتم قطع السوكت واعادة التشكيل | وجود زوائد في اسطمبة السوكت | خدوش في السوكت من الداخل | 21 |
| تجربة التداخل مع التأكيد علي ضبط الجروف في باقي الانتاج | عمق الجورف اقل من المطلوب | سوكت عائم | 22 |
| يتم ضبط الشفة يدويا | وجود كسر او شرخ بشفة السوكت | كسر بالشفة | 23 |
| التأكيد علي مسح الزيت من داخل السوكت حيث انه | وجود بقاياً زيت في السوكت من الماكينة | وجود زيت باالسوكت | 24 |
| يتسبب في تراكم الاتربة وعدم تداخل السوكت | 7 1 11 2 21 1 . | . \ | 2.5 |
| ارسال الانتاج للكسارة (من العيوب القاتلة) | خط حافر في الماسورة | دیب لاین | 25 |
| ارسال الانتاج الي الكسارة (من العيوب القاتلة للانتاج) | عدم استدارة الماسورة بسبب سقوط فاكيوم الحمام الاول | سقوط فاكيوم | 26 |

اجمالا اي عيب يؤثر علي لون او استدارة الماسورة او السطح الداخلي والخارجي يعتبر عيبا ويكون القبول والرفض باعتبار درجته وتاثيره علي المنتج

التحزيم: التأكد من الرص الصحيح للانتاج بحيث تبعد الرأس عن ذيل الماسورة مسافة كافية حتى لايحدث بيضاوي للسوكت يكون التحزيم بقوة مناسبة لاتسبب انبعاج للماسورة

عدد المواسير في ربط الPVC

| <u>ي ر. </u> | J. J | | |
|-------------------------------------------------|------|--------------|-------|
| ارتفاع | عرض | عدد المواسير | القطر |
| 2 | 2 | 4 | 450 |
| 2 | 2 | 4 | 400 |
| 2 | 3 | 6 | 355 |
| 2 | 3 | 6 | 315 |
| 2 | 3 | 6 | 280 |
| 3 | 4 | 12 | 250 |
| 3 | 4 | 12 | 225 |

| 4 | 5 | 20 | 200 |
|----|----|-----|----------|
| 4 | 6 | 24 | 160 |
| 6 | 9 | 48 | 125 |
| 6 | 13 | 54 | 110 |
| 10 | 13 | 130 | 90 |
| 10 | 15 | 150 | 75 |
| 10 | 17 | 170 | 63 |
| 12 | 20 | 240 | 50 |
| 20 | 30 | 600 | 32 |
| 10 | 15 | 150 | 50 ريهاو |

- مراجعة العيوب السابقة والتنبيهات بشأن الانتاج
- لصق كروت جودة لخروج الانتاج الى المخازن

يرجي الحفاظ على كروت خروج الانتاج وعدم اتلافها او التسبب في ضياعها

برنامج متابعة الوردية

- . يتم الالتزام بالتسجيل كل 2 ساعة
- كل فرد مسئول عن تسجيل بيانات الخطوط التي يتابعها بصورة صحيحة وكاملة
- يتم التأكد من صحة البيانات المسجلة (عدم تكرّار رقم او عدم وجود فواصل عشرية في اماكنها الصحيحة
 - لا يتم التسجيل الا بعد التأكد من صحة البيانات (يتم قياس الابعاد والتأكد من الاوزان واي بيانات اخري مطله به)
 - التأكد من تسجيل الوزن النمطى الصحيح
 - مراجعة البيانات وفتح صفحة كروسات السماكات للتأكد ومتابعة السماكات والاوزان

تقرير التحميل

- . كتابة كل مقاس منفصل في خانة جديدة
- يتم تسجيل البردات والاكواع والمشتركات في البرنامج
 - عدم الاهمال او التقصير او تسجيل بيانات خاطئة

<u>تقرير المرفوض</u>

- كتابة كل مقاس منفصل في خانة جديدة
- الالتزام بتسجيل البيانات بصورة صحيحة

ملحوظة: مراقب الجودة الناجح لا يأتمن لخط انتاج

- يجب معرفة اجزاء ماكينة الانتاج ودور كل قطعة فيها
- يجب الالمام بمبادئ تشغيل الماكينة ومعرفة اسباب الاعطال وطرق حلها
- علي كل وردية فرز انتاجها وانتاج الوردية السابقة للتأكد من جودة الانتاج
- قبل ايقاف الخطيتم فرز انتاجه الموجود بالمخزن واعطاء تمام لفرد الاحصاء
 - عند توقف خط انتاج الوردية الموجودة عن حفظ العدة وايقاف المطبعة

جودة انتاج البولى ايثيلين

اولا الخامات : فحص الخامات والتأكد من جفافها وعدم وجود شوانب او اجسام غريبة بها وتسجيل نوع الخامة ورقم الباتش بها مع الحرص علي تشغيل نفس الباتش تباعا

ثانيا ضبط المطابع ومتابعتها: ضبط الرسائل وتغيير الكود الخاص بكل مقاس وتكون الطباعة بطول 1 م والمسافة بين كل مطبعة 1م وتكون الطباعة واضحة ويسهل قرائتها والتاكد من المقاس والتاريخ والباركود

- التأكد من نظافة عدسة المطبعة وتقريب المطبعة الي الماسورة في المسافة المثلي للحصول علي اجود طباعة
- التأكد من صحة بيانات الطباعة والوقت والتاريخ ورقم المواصفة وأن البيانات كاملة وأن الباركود يمكن قرائته بتطبيق الهاتف المحمول
 - وضع مسافات مناسبة بين رموز وجمل الطباعة بحيث لاتكون البيانات متداخلة

طباعة المواسير ضغط 6 بار: لايتم كتابة المواصفة المصرية لعدم وجود ضغط ال6 بار بها

| Seif | 160mmX6.2mm | PN6 | SDR | HDPE | DIN8074- | صنع في | 19/3/2023 | | LINE3 |
|-------------|---------------------|---------|-------|--------|-----------|------------|-------------------|----------|---------|
| pipes | | | 26 | PE100 | 8075 | مصر | 11:30 | | |
| اللوجو واسم | القطر الخارجي X سمك | ضغط | نسبة | الخامة | المواصفة | بلد المنشأ | تاريخ ووقت | الباركود | رقم |
| الشركة | الجدار | التشغيل | القطر | توصيف | الالمانية | • | ويي وو الانتاج | | خط |
| | | | علي | | | | ر د ساج | | |
| | | | السمك | | | | | | الانتاج |

طباعة مواسير ضغط 16&10 بار

| Seif pipes | 160mmX9.5mm | PN10 | SDR 17 | HDPE PE100 | DIN8074- 8075 | ES 1832/2007 | صنع في مصر | 19/3/2023 11:30 | | LINE3 |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| اللوجو واسم الشركة | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | نسبة القطر علي السمك | الخامة توصيف | المواصفة الالمانية | المواصفة المصرية | بلد المنشأ | تاريخ ووقت الانتاج | الباركود | رقم خط الانتاج |

طباعة الماسورة قطر 1200 مم : خاص بقطر 1200 فقط (لايتم كتابة السمك)

| Seif | 1200m | PN1 | SD | HDPE | DIN807 | EN12201/20 | صنع | 19/3/2023 | | LINE |
|----------------|--------------|---------|-------------|--------|-----------|------------|------|-----------|---------|-------|
| pipe | m | 0 | R | PE10 | 4-8075 | 11 | في | | | 3 |
| S | | | 17 | 0 | | | مصر | 11:30 | | |
| اللوجو | القطرالخارجي | | نسبة | الخامة | المواصفة | المواصفة | بلد | تاريخ | الباركو | رقم |
| واسم الشركة | | التشغيل | القطر | توصيف | الالمانية | الاوروبية | المن | و وقت | ٦ | خط |
| السرحة | | | علي السم | | | | شأ | الانتاج | | الأنت |
| | | | ك | | | | | | | اج |

ابعاد مواسير البولي ايثيلين

| | DIN 8074-8075-EN12201/2011-ES1832/2007 | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------------------|----------|
| SDR 11(16 | سمك (6BAR | | .6 (12.5 | SDR17(10 | سمك(BAR | SDR 26(6 | سمك(BAR | بيضاوية | (مم) | قطر |
| | | - | سمك | | | | | (ممم) | | |
| الی | • | (EN1220) الی |)1-2011) | الی | * | الی | •. • | حد اقصي | ائی | * |
| اني 2.3 | من 2 | احي | من | الي | من | احي | من | 1.2 | ا <i>ني</i> 20.3 | من 20 |
| 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2 | | | | | 1.2 | 25.3 | 25 |
| 3.4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2 | | | 1.3 | 32.3 | 32 |
| 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 40.3 | 40 |
| 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.3 | 2 | 1.4 | 50.3 | 50 |
| 6.5 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 63.4 | 63 |
| 7.6 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 75.5 | 75 |
| 9.2 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 4 | 3.5 | 1.8 | 90.6 | 90 |
| 11.1 | 10 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 4.8 | 4.2 | 2.2 | 110.7 | 110 |
| 12.7 | 11.4 | 10.3 | 9.2 | 8.3 | 7.4 | 5.4 | 4.8 | 2.5 | 125.8 | 125 |
| 14.1 | 12.7 | 11.5 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | 6.4 | 5.4 | 2.8 | 140.9 | 140 |
| 16.2 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | 10.6 | 9.5 | 7 | 6.2 | 3.2 | 161 | 160 |
| 18.2 | 16.4 | 14.8 | 13.3 | 11.9 | 10.7 | 7.7 | 6.9 | 3.6 | 181.1 | 180 |
| 20.2 | 18.2 | 16.3 | 14.7 | 13.2 | 11.9 | 8.6 | 7.7 | 4 | 201.2 | 200 |
| 22.7 | 20.5 | 18.4 | 16.6 | 14.9 | 13.4 | 9.6 | 8.6 | 4.5 | 226.4 | 225 |
| 25.1 | 22.7 | 20.4 | 18.4 | 16.4 | 14.8 | 10.7 | 9.6 | 5 | 251.5 | 250 |
| 28.1 | 25.4 | 22.8 | 20.6 | 18.4 | 16.6 | 11.9 | 10.7 | 9.8 | 281.7 | 280 |
| 31.6 | 28.6 | 25.7 | 23.2 | 20.7 | 18.7 | 13.5 | 12.1 | 11.1 | 316.9 | 315 |
| 35.6 | 32.2 | 28.9 | 26.1 | 23.4 | 21.1 | 15.1 | 13.6 | 12.5 | 357.2 | 355 |
| 40.1 | 36.3 | 32.5 | 29.4 | 26.2 | 23.7 | 17 | 15.3 | 14 | 402.4 | 400 |
| 45.1 | 40.9 | 36.6 | 33.1 | 29.5 | 26.7 | 19.1 | 17.2 | 15.8 | 452.7 | 450 |
| 50.1 | 45.5 | 40.6 | 36.8 | 32.8 | 29.7 | 21.2 | 19.1 | 17.5 | 503 | 500 |
| 56 | 50.8 | 45.5 | 41.2 | 36.7 | 33.2 | 23.7 | 21.4 | 19.6 | 563.4 | 560 |
| 63.1 | 57.2 | 51.1 | 46.3 | 41.3 | 37.4 | 26.7 | 24.1 | 22.1 | 633.8 | 630 |
| 71.1 | 64.5 | 57.6 | 52.2 | 46.5 | 42.1 | 30.1 | 27.2 | 24.9 | 716.4 | 710 |
| | | 64.8 | 58.8 | 52.3 | 47.4 | 33.8 | 30.6 | 28 | 807.2 | 800 |
| | | 72.9 | 66.1 | 58.8 | 53.3 | 38 | 34.4 | 31.5 | 908.1 | 900 |
| | | 80.9 | 73.5 | 65.4 | 59.3 | 42.2 | 38.2 | 35 | 1009 | 1000 |
| | | 88.2 | 80.9 | 71.3 | 64.7 | 45.7 | 42.3 | 38.5 | 1109.9 | 1100 |
| | | 97.2 | 88.2 | 78.4 | 71.1 | 50.6 | 45.9 | 42 | 1210.8 | 1200 |
| | | 113.3 | 102.8 | 91.5 | 83.0 | 59.5 | 53.5 | 49 | 1212.6 | 1400 |
| | | 129.4 | 117.5 | 104.4 | 94.8 | 67.5 | 61.2 | 56 | 1614.4 | 1600 |
| | | | | DIN | 18074-807 | 75 | | | | |
| | | | | 77.8 | 70.6 | 50.7 | 45.9 | 42 | 1210.6 | 1200 |

وزن مواسير البولي ايثيلين

| وزن متر 16 بار(ك) | وزن متر 12.5 بار(ك) | وزن متر 10 بار (ك) | وزن متر 6 | القطر |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------|
| SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR26بار (ك) | (مم) |
| 0.112 | 0.107 | | | 20 |
| 0.171 | 0.144 | 0.137 | | 25 |
| 0.272 | 0.232 | 0.187 | | 32 |
| 0.43 | 0.356 | 0.295 | 0.227 | 40 |
| 0.666 | 0.549 | 0.453 | 0.314 | 50 |
| 1.05 | 0.873 | 0.721 | 0.494 | 63 |
| 1.47 | 1.24 | 1.02 | 0.675 | 75 |
| 2.12 | 1.77 | 1.46 | 0.978 | 90 |
| 3.14 | 2.62 | 2.17 | 1.43 | 110 |
| 4.08 | 3.37 | 2.76 | 1.84 | 125 |
| 5.08 | 4.22 | 3.46 | 2.32 | 140 |
| 6.67 | 5.5 | 4.52 | 3.04 | 160 |
| 8.42 | 6.98 | 5.71 | 3.79 | 180 |
| 10.4 | 8.56 | 7.05 | 4.69 | 200 |
| 13.1 | 10.9 | 8.93 | 5.89 | 225 |
| 16.2 | 13.4 | 11 | 7.3 | 250 |
| 20.3 | 16.8 | 13.7 | 9.1 | 280 |
| 25.6 | 21.2 | 17.4 | 11.6 | 315 |
| 32.5 | 26.9 | 22.1 | 14.6 | 355 |
| 41.3 | 34.1 | 28 | 18.6 | 400 |
| 52.3 | 43.2 | 35.4 | 23.5 | 450 |
| 64.5 | 53.3 | 43.8 | 28.9 | 500 |
| 80.8 | 66.9 | 54.8 | 36.2 | 560 |
| 102 | 84.6 | 69.4 | 45.9 | 630 |
| 130 | 107 | 88.1 | 58.4 | 710 |
| 173 | 136 | 112 | 73.9 | 800 |
| 219 | 172 | 141 | 93.4 | 900 |
| 271 | 219 | 175 | 115 | 1000 |
| | | | | 1100 |
| | 309 | 254 | 166 | 1200 |
| | 430 | 347 | 226 | 1400 |
| | 561 | 453 | 295 | 1600 |

الوزن: - يكون بحد اقصى= -3%

الطول :- يقاس بعد ماتبرد الماسورة تماما وخصوصا الاقطار الكبيرة ويكون 12 متر ±1سم

وعلى مراقب الجودة قياس طول المواسير للوردية السابقة لمنع تحميل مواسير اطوال

القطر: - يتم قياس القطر بإستمرار مع السمك ومتابعته من بعد حمام الفاكيوم اول

السمك: - قياس السمك وضبطه بحيث لايكون هناك ترحيل بين اقل نقطة واعلى نقطة وان يكون في سماحيات المواصفة

البيضاوية :- يتم الالتزام بالحد الاقصى للبيضاوية الموجود بالمواصفة

الشكل الظاهري :- سطح املس ناعم خالى من البثور والحفر والنتؤات والشوائب ذات لون اسود قاتم

قطعية المنشار : - كاملة وعمودية علي محور الماسورة بدون ميل او تمويج او حزوز علي محور الماسورة

خط اللون : يكون لونه ازرق ويوجد في الاقطار من 630 مم حتى 1600 مم .ولا يوجد في الاقطار الاقل من 630 مم

العيوب المتكررة في الانتاج

| مصير الانتاج | الوصف | المشكلة | م |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|
| يتم اخراجها بطولها الفعلي او ارسالها كسارة | المواسير طويلة او قصيرة | طول | 1 |
| اعادة طباعة المواسير ومسح الطباعة الخاطئة | الطباعة سيئة او خاطئة او بدون طباعة | طباعة | 2 |
| السمك المنخفض كسارة والمرتفع ارتفاع شديد | السمك اعلي من المواصفة او اقل منها | سمك | 3 |
| علي حسب نسبة الترحيل واذا زاد عن 5مم ترسل كسارة | وجود جمب قليل والمقابل عالي | ترحيل سمك | 4 |
| اذا كان فرق المواصفة كبيرا يرسل للكسارة | اعلي او اقل من المواصفة | قطر | 5 |
| يتم ضبطها يدويا | غير متساوية | قطعية منشار | 6 |
| ارسال الانتاج الي الكسارة | تغير اللون عن اللون الاسود | تغییر لون ملحوظ | 7 |
| ارسال الانتاج الي الكسارة (من العيوب القاتلة) | وجود فقاقيع هواء في السطح الداخلي | رطوبة خامة | 8 |
| الحلقات الشديدة او حلقات السمك المنخفض ترسل للكسارة | وجود حلقات سمك منخفض او مرتفع داخل الماسورة | حلقات داخلية | 9 |
| الشديدة او الكثيرة او المؤثرة من الجانبين ترسل للكسارة | نقر او نتؤات | شوائب | 10 |
| اذا كانت ملموسة بليد او مصاحب لها لون ابيض ترسل | تمويج علي السطح الخارجي بسبب نقص المياه او الرتفاع | ريجا | 11 |
| للكسارة | مستوي المياه في حوض التبريد | | |
| المحسوسة باليد ترسل للكسارة | وجود تعاريج داخلية (تدفيع داخلي) | ريجا داخلية | 12 |
| ارسال الانتاج للكسارة (من العيوب القاتلة) | خط حافر في الماسورة | خط حافر بسبب المباه | 13 |

اجمالا اي عيب يؤثر علي لون او استدارة الماسورة او السطح الداخلي والخارجي يعتبر عيبا ويكون القبول والرفض باعتبار درجته وتاثيره علي المنتج

التحزيم: التأكد من الرص الصحيح للانتاج بحيث يكون الرص تبادليا

بيان بعدد مواسير PE بيان بعدد

| صفوف | اسطر | عدد المواسير | المقاس (مم) | م |
|------|-------|--------------|-------------|----|
| 5 | 14+13 | 68 | 90 | 1 |
| 5 | 11+10 | 53 | 110 | 2 |
| 5 | 10+9 | 48 | 125 | 3 |
| 3 | 8+7 | 23 | 160 | 4 |
| 3 | 7+6 | 20 | 180 | 5 |
| 3 | 6+5 | 17 | 200 | 6 |
| 3 | 5+4 | 14 | 225 | 7 |
| 3 | 5+4 | 14 | 250 | 8 |
| 3 | 4+3 | 11 | 280 | 9 |
| 3 | 4+3 | 11 | 315 | 10 |

مراجعة العيوب السابقة والتنبيهات بشأن الانتاج لصق كروت جودة لخروج الانتاج الي المخازن

يرجى الحفاظ على كروت خروج الانتاج وعدم اتلافها او التسبب في ضياعها

برنامج متابعة الوردية

- يتم الالتزام بالتسجيل كل 2 ساعة
- كل فرد مسئول عن تسجيل بيانات الخطوط التي يتابعها بصورة صحيحة وكاملة
- يتم التأكد من صحة البيانات المسجلة (عدم تكرار رقم او عدم وجود فواصل عشرية في اماكنها الصحيحة)
- لا يتم التسجيل الا بعد التأكد من صحة البيانات (يتم قياس الابعاد والتأكد من الاوزان واي بيانات اخري مطلوبة)
 - التأكد من تسجيل الوزن النمطى الصحيح
 - مراجعة البيانات وفتح صفحة كروسات السماكات للتأكد ومتابعة السماكات والاوزان

- تقرير التحميل كتابة كل مقاس منفصل في خانة جديدة
- يتم تسجيل البردات والاكواع والمشتركات في البرنامج
 - عدم الاهمال او التقصير او تسجيل بيانات خاطئة

تقرير المرفوض

- كتابة كل مقاس منفصل في خانة جديدة
- الالتزام بتسجيل البيانات بصورة صحيحة

ملحوظة: مراقب الجودة الناجح لا يأتمن لخط انتاج

- يجب معرفة اجزاء ماكينة الانتاج ودور كل قطعة فيها
- يجب الالمام بمبادئ تشغيل الماكينة ومعرفة اسباب الاعطال وطرق حلها
- على كل وردية فرز انتاجها وانتاج الوردية السابقة للتأكد من جودة الانتاج
- قبل ايقاف الخطيتم فرز انتاجه الموجود بالمخزن واعطاء تمام لفرد الاحصاء
 - عند توقف خط انتاج الوردية الموجودة عن حفظ العدة وايقاف المطبعة

دور الجودة في المخازن

- متابعة الانتاج الخارج من الصالات واستلامه والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرية به
 - متابعة تحميل المواسير والتاكد من تحميل المقاس الصحيح
- فحص المواسير اثناء التحميل والتاكد من عدم وجود اي عيوب تمنع تحميلها او تتسبب في وجود ملاحظات (بيضاوية-مواسير قصيرة-تجريح خارجي وداخلي-قطعية سيئة) او مشاكل مع العميل او في موقع التركيب
 - متابعة المواسير في المخازن وصرف المواسير المكسورة الى الكسارة
 - فحص الانتاج اليومي المستلم من الانتاج
 - التاكد من رص المواسير في المخزن بحيث لايتجاوز عدد الاسطر المطلوب

المواسير التي تم تحزيمها في اطار خشبي يكون اقصىي ارتفاع مسموح به هو 3م

ويراعي تعامد الحزام الخشبي علي بعضه وليس علي جسم الماسورة

| ارتقاع المواسير | المقاس | م |
|---------------------|-------------------|---|
| اقصي ارتفاع 1.5 متر | من 110 الي 450 مم | 1 |
| اقصي ارتفاع 3 اسطر | مقاس 500مم | 2 |
| اقصي ارتفاع 2 سطر | من 630 الي 900 | 3 |
| سطر واحد فقط | 1000 و1200 | 4 |

- يتم متابعة الانتاج وفي حاجة انبعاج الانتاج يتم تقليل الوزن عليه او تغيير مكانه
 - التأكد من جودة الجوانات وانها ليست مقطوعة (في حالة تحميل مواسير UPVC)

تقرير التحميل

- كتابة كل مقاس منفصل في خانة جديدة
- يتم تسجيل البردات والاكواع والمشتركات في البرنامج
 - عدم الاهمال او التقصير او تسجيل بيانات خاطئة