`23년도 6월 제주연안 삼중수소 신속 분석 결과

〈2023. 6. 23., 해양환경공단〉

Ⅰ 분석 결과

연번	정점명	북위	동경	개략위치	³ H농도(Bq/L)	비고
1	제주1	33° 31' 37"	126° 31' 58"	제주항 서측	<2.20	-
2	제주2	33° 30' 02"	126° 25' 40"	이호해수욕장 서측	<1.94	
3	한림2	33° 27' 47"	126° 16' 28"	곽지 해수욕장 서방	<2.21	
4	한림3	33° 17' 40"	126° 09' 36"	신도리 앞	<2.23	
5	대정1	33° 12' 09"	126° 15' 06"	모슬포항 입구	<2.18	농도 범위
6	서귀포2	33° 13' 46"	126° 24' 45"	중문해수욕장 앞	<2.20	<1.94~<2.23
7	서귀포3	33° 13' 46"	126° 34' 01"	문섬 남방	<2.23	
8	표선2	33° 19' 32"	126° 51' 56"	표선리 동방	<2.19	
9	조천1	33° 32' 15"	126° 51' 20"	세화항 북측	<2.22	-
10	성산2	33° 24' 41"	126° 56' 19"	신양해수욕장 동남방	<2.22	
'15 ~'21년 제주연안 분석 결과						농도 범위 <1.15~<2.93

- ㅇ 시료 채취 일시 : '23. 6. 1.~ 6. 7.
- ㅇ 전처리 완료 일시 : '23. 6. 12.
- < : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 농도값

Ⅱ 제주연안 정점도

ㅇ 해양방사성물질측정망 제주연안 10개 정점



`23년도 4월 제주연안 삼중수소 신속 분석 결과

〈2023. 5. 11., 해양환경공단〉


Ⅰ 분석 결과

연번	정점명	북위	동경	개략위치	³ H농도(Bq/L)	비고
1	제주1	33° 31' 37"	126° 31' 58"	제주항 서측	<2.16	-
2	제주2	33° 30' 02"	126° 25' 40"	이호해수욕장 서측	<2.21	
3	한림2	33° 27' 47"	126° 16' 28"	곽지 해수욕장 서방	<2.12	
4	한림3	33° 17' 40"	126° 09' 36"	신도리 앞	<2.17	
5	대정1	33° 12' 09"	126° 15' 06"	모슬포항 입구	<2.18	농도 범위 <2.12~<2.21
6	서귀포2	33° 13' 46"	126° 24' 45"	중문해수욕장 앞	<2.19	
7	서귀포3	33° 13' 46"	126° 34' 01"	문섬 남방	<2.18	
8	표선2	33° 19' 32"	126° 51' 56"	표선리 동방	<2.17	
9	조천1	33° 32' 15"	126° 51' 20"	세화항 북측	<2.21	-
10	성산2	33° 24' 41"	126° 56' 19"	신양해수욕장 동남방	<2.19	
'15 ~'21년 제주연안 분석 결과						농도 범위 <1.15~<2.93

- ㅇ 시료 채취 일시 : '23. 4. 26.~28.
- ㅇ 전처리 완료 일시 : '23. 5. 2.
- < : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 농도값

Ⅱ 제주연안 정점도

ㅇ 해양방사성물질측정망 제주연안 10개 정점



`23년도 2월 제주연안 삼중수소 신속 분석 결과

<2023. 3. 7., 해양환경공단>

Ⅰ / 분석 결과

연번	정점명	북위	동경	개략위치	³ H농도(Bq/L)	농도 범위
1	제주1	33° 31' 37"	126° 31' 58"	제주항 서측	<1.86	-
2	제주2	33° 30' 02"	126° 25' 40"	이호해수욕장 서측	<1.81	
3	한림2	33° 27' 47"	126° 16' 28"	곽지 해수욕장 서방	<1.79	
4	한림3	33° 17' 40"	126° 09' 36"	신도리 앞	<1.85	
5	대정1	33° 12' 09"	126° 15' 06"	모슬포항 입구	<1.85	농도 범위
6	서귀포2	33° 13' 46"	126° 24' 45"	중문해수욕장 앞	<1.85	<1.71~<2.11
7	서귀포3	33° 13' 46"	126° 34' 01"	문섬 남방	<1.71	
8	표선2	33° 19' 32"	126° 51' 56"	표선리 동방	<1.77	
9	조천1	33° 32' 15"	126° 51' 20"	세화항 북측	<2.11	-
10	성산2	33° 24' 41"	126° 56' 19"	신양해수욕장 동남방	<1.81	
'15~21년 제주연안 분석 결과						농도 범위 <1.15~<2.93

ㅇ 시료 채취 일시 : '23. 2. 18~19

ㅇ 전처리 완료 일시 : '23. 2. 23

○ < : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 농도값

Ⅱ 제주연안 정점도

ㅇ 해양방사성물질측정망 제주연안 10개 정점

