D04 · Selección y Calificación de Proveedores

05 · Onboarding y aprobación de primer artículo

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El onboarding y aprobación de primer artículo es el puente de la firma del contrato a la primera PO comercial — alta del proveedor en sistemas del comprador, configuración bancaria y fiscal, integración ERP/EDI, ejecución de PPAP o FAI y la validación de que el proveedor calificado puede realmente producir lo que el contrato promete en las condiciones del propio comprador. Es la puerta operativa que convierte una relación en papel en una productiva.

2 POR QUÉ IMPORTA

La brecha entre "calificado" y "produciendo" es donde la mayoría de las relaciones con proveedores empiezan mal. **Un proveedor que pasó la calificación en el piso de auditoría en condiciones óptimas no es el mismo que un proveedor produciendo a volumen contra las especificaciones del comprador, en el programa del comprador, con los criterios de aceptación de calidad del comprador**. El texto de referencia estándar lo documenta claramente **(AIAG PPAP 4ª Edición, 2006 — estándar de industria automotriz, ampliamente adoptado en aeroespacial y médico)**: **la aprobación de primer artículo es la verificación estructurada que cierra la brecha entre intención y ejecución**, y las operaciones que la saltan descubren la brecha en el primer lote de producción — usualmente cuando ya es muy tarde para hacer algo más que pagar el costo.

3 CÓMO SE HACE

1. **Construye el checklist de onboarding con dueños explícitos — no un flujo genérico de proceso.** Configuración bancaria (tesorería), formularios fiscales (finanzas), datos maestros ERP (TI), configuración EDI (TI de supply chain), plan de calidad (calidad), configuración logística (logística). Cada paso tiene un dueño nombrado con fecha objetivo. Sin esa asignación explícita, el onboarding se atasca en handoffs.
2. **Corre PPAP / FAI en el primer herramental de producción y en el primer volumen comercial.** Muchas operaciones hacen PPAP del prototipo y saltan PPAP en la corrida equivalente a producción; el descubrimiento es que las condiciones de prototipo y producción difieren en formas que afectan la calidad. El PPAP debe verificar el proceso real de producción a tasa de producción con herramental de producción.
3. **Valida la integración ERP/EDI extremo a extremo con transacciones de prueba antes del go-live.** Una PO que el proveedor no puede reconocer electrónicamente, un ASN que falla la validación del sistema del comprador, una factura que no coincide con la lógica de three-way match — todos comunes, todos prevenibles por pruebas estructuradas de integración antes de la primera transacción comercial.
4. **Construye la curva de ramp-up explícitamente — la primera PO no es volumen objetivo.** Un proveedor nuevo necesita volumen de producción para encontrar sus problemas a escala; saltar de PPAP a volumen objetivo completo es la causa común de excursiones tempranas de calidad. Define una curva explícita de ramp en 4 a 12 semanas dependiendo de la complejidad de la categoría.
5. **Establece la cadencia temprana de revisión de desempeño — semanal durante el primer trimestre.** Datos de calidad, OTIF, categorías de defectos, tiempo de respuesta — revisados semanalmente con el equipo de cuenta del proveedor durante el período de ramp. La cadencia atrapa la deriva antes de que se vuelva patrón; sin ella, los problemas emergen silenciosamente y afloran como crisis.
6. **Firma el cierre formal del onboarding — y solo entonces mueve al proveedor a gobernanza estándar.** El onboarding está cerrado cuando el equipo cross-funcional nombrado firma que el proveedor está produciendo a calidad, a tasa, con integración estable de sistemas. Hasta entonces, el proveedor se queda en supervisión elevada; cerrar el onboarding prematuramente es el error estructural que crea al proveedor que nadie gestiona hasta que falla.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un Tier 1 automotriz hace onboarding de un proveedor recién calificado para un componente de estampado de precisión — **volumen anual 4.8M partes, ramp de 0 a tasa completa en 8 semanas**. El plan de onboarding: **(1) kickoff cross-funcional** con 9 dueños a través de TI, tesorería, fiscal, calidad, supply chain, logística, manufactura, ingeniería y procurement — cada uno con entregable nombrado y fecha objetivo; **(2) bancario, fiscal, ERP, EDI completos en 18 días**; **(3) sumisión PPAP** incluye documentación Nivel 3, estudio de capacidad de 300 partes (Cpk > 1.67 en todas las características críticas), MSA en calibradores, plan de control; **(4) programa de ramp**: semana 1-2 al 25%, semana 3-4 al 50%, semana 5-6 al 75%, semana 7-8 al 100%; **(5) revisión semanal de desempeño** con el gerente de planta del proveedor y el equipo de cuenta durante el período de ramp de 8 semanas + estabilización de 12 semanas; **(6) cierre formal del onboarding** en la semana 20 después de demostrar calidad sostenida (PPM < 200, FPY > 99.4%) a tasa completa. Dos problemas atrapados y resueltos durante el ramp: un patrón de break-in del herramental produciendo deriva dimensional en las semanas 3-4 (resuelto con cadencia de mantenimiento ajustada) y una incompatibilidad de formato ASN causando que 8% de las recepciones fallaran el three-way match (resuelto con corrección del mapeo EDI). **Ambos habrían aflorado como crisis de producción a tasa completa sin el ramp estructurado**; en cambio, fueron atrapados y corregidos durante el período protegido.

EN LA PRÁCTICA

Construye el checklist de onboarding con dueños nombrados

Setup bancario, formas fiscales, datos maestros del ERP, integración EDI, documentos de calidad, condiciones del primer PO — cada paso tiene un dueño distinto, y un paso sin dueño nombrado se queda detenido. La disciplina de un checklist con un dueño nombrado por fila convierte el onboarding de una cadena de handoffs en un flujo de trabajo rastreado y con accountability.

Corre PPAP/FAI en condiciones de producción, no piloto

Un primer artículo producido en condiciones piloto hechas a mano no valida el proceso de producción; valida la habilidad del equipo de ingeniería de construir una sola pieza buena. PPAP y FAI existen para verificar el setup de producción real del proveedor — herramental, operadores, tamaño de muestra, evidencia estadística — y la compuerta debe cerrarse sobre esa evidencia de producción, no sobre un demostrador.

Valida la integración ERP/EDI antes del go-live

Mismatches de datos maestros, errores de formato de mensajes EDI, diferencias de códigos fiscales, conversiones de unidades de medida — todos aparecen en la primera transacción si no se prueban. Una prueba estructurada de integración con un set cerrado de transacciones de prueba, corrida antes del primer PO comercial, es la única manera de evitar que el primer mes de la relación se gaste depurando datos maestros.

Construye la curva de ramp-up explícitamente, con cadencia de revisión

Un proveedor pasando de cero a volumen completo en la semana uno es un proveedor garantizado a fallar en algún punto del camino. Define la curva de ramp-up — semana 1 a 10%, semana 4 a 50%, semana 12 a 100% — con juntas semanales de revisión durante el ramp. La curva de ramp-up es el período protegido donde los issues todavía son baratos de arreglar; la gobernanza estándar arranca sólo después de que el onboarding cierra formalmente.

QUÉ SE USA

ONBOARDING / HERRAMIENTAS DE CICLO DE VIDA DE PROVEEDORES

SAP Ariba SLP / Coupa SIM / GEP Smart — Módulos de gestión de ciclo de vida del proveedor con flujos de onboarding, repositorios de documentos y rastreo de hitos — el enfoque integrado cuando la suite de procurement ya está en su lugar **(SAP — vendor; Coupa — vendor; GEP — vendor)**.

QualityOne, ETQ Reliance, AssurX (módulos PPAP) — Plataformas especializadas de gestión de calidad con flujos estructurados de PPAP/FAI, estudios de capacidad y cadencias de aprobación — más fuertes para operaciones automotrices, aeroespaciales y de dispositivos médicos **(ETQ — vendor)**.

Plataformas de integración EDI (OpenText, Cleo, IBM Sterling) — Integración B2B estructurada para la configuración EDI/API con proveedores nuevos — requerida cuando el intercambio electrónico con proveedores es parte de las operaciones estándar **(OpenText — vendor; Cleo — vendor)**.

Checklist estructurado de onboarding + tracker de dueños nombrados — Para operaciones no a escala — un checklist estructurado con dueños, fechas objetivo y revisión semanal de estatus. El herramental importa menos que la disciplina de propiedad nombrada y fechas objetivo de finalización.

4 EN CORTO

El contrato firmado no es proveedor activo; el primer artículo aprobado sí. Construye el checklist de onboarding con dueños nombrados, corre PPAP/FAI en condiciones de producción, valida la integración ERP/EDI antes del go-live, construye la curva de ramp explícitamente, establece cadencia semanal de revisión durante el ramp y cierra el onboarding formalmente antes de mover a gobernanza estándar. Las plantas que invierten en onboarding estructurado atrapan los problemas en el período protegido; las plantas que lo saltan descubren los problemas como crisis de producción.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México