## Matrice de traçabilité des exigences

Nom du projet: Cuiseur de riz Version: 1.1

Nom du(des) réviseur(s): Israël Hallé Date : 04-03-2013

ID	Texte du besoin	Texte de l'exigence	Méthode de vérification	ID du cas d'utilisation	Nom de l'artéfact de code	ID de la procédure de tests	Date de vérification	Nom de la personne qui a fait la vérification	Résultat de la vérification
1	B1 : Cuire le riz avec différent mode de cuisson	EF1 : Le cuiseur offre 3 modes de cuisson.	I	CU1	TC1, TC2, TC3				
2	B2 : Arrêter le cuiseur après la cuisson	EF2 : Le cuiseur s'arrête automatiquement à la fin d'un cycle de cuisson.	Т	CU1	TC1				
3	B3 : Tremper le riz avant la cuisson	EF3 : Le cuiseur permet de trempage du riz pendant une heure.	Т	CU2	TC4				
4	B4 : Garder le riz au chaud après la cuisson	EF4 : Le cuiseur permet de conserver le riz au chaud pendant 4 heures.	Т	CU1	TC1				
5	B5 : Afficher le temps restant de la cuisson	EF5 : Le cuiseur affiche le temps qu'il reste avant de compléter un cycle de cuisson	D	CU4	TC1, TC2, TC3				
6	B6 : Indiquer l'état du cuiseur	EF6 : Le cuiseur affiche qu'il est en opération.	Т	CU3	TC1				
7	B7 : Avertir la fin de la cuisson	EF7 : Le cuiseur génère un signal sonore lorsqu'un cycle de cuisson se termine.	Т	CU1	TC1, TC2, TC3				
8	B8 : Cuire le riz en suivant précisement les courbes de température	ENF7 : Le logiciel doit être assez précis pour ne pas dépasser une marge d'erreur de 10 secondes lors de cycle de cuisson.	D	CU1	TC1, TC2, TC3				
9	B9 : Contrôler la température maximum	ENF9 : Le logiciel ne doit pas permettre des températures supérieures à 140°C.	S	CU1	TC5				
10	B10 : Ne pas chauffer lorsque la marmitte n'est pas dans le cuiseur	ENF10 : Le logiciel ne permet pas une cuisson lorsque la marmite n'est pas dans le cuiseur.	Т	CU1	TC6				
-									
-									

## Légende:

Méthodes de vérification: Test (T), Démonstration (D), Analyse (A), Simulation (S), In

Date de vérification: YYYY/MM/JJ

Résultat de la vérification: Succès (S), Échec (É)