Titre du projet: Cuiseur de riz

Nom des membres du projet: Martin Grenier, Mathieu Guérin, René-Alexandre Giroux, Israël Hallé

EFFORT

			EHORI																												
	Estimation initial		Effort et coût de la qualité							Effort	Écart	Effort	Écart	Effort	Défaillances																
	(Heures)																								aine 12		Total	Initial	Sans Déf.	Défaillances	(%)
		EDR	EFD	EDR	EFD	EDF	REF	EDR	EFD	EDF	REFC	EDF	REF) ED	R EF	D EDI	R EFD	EDR	EFD	EDR	EFD	EDR	EFD	EDR	EFD						
Planification du projet	12	2 1				6	1	6	1.5																	15.5	29%	13	8%	2.5	16%
Exécution du plan de projet	6	3						0.5																		0.5	-92%	0.5	-92%	C	0%
Évaluation et contrôle du projet	12	2 4	1	4	0.5			0.5																		10	-17%	8.5	-29%	1.5	15%
Clôture du projet	6	0.25		0.25		0.25	5	0.25																		1	-83%	1	-83%	C	0%
Initiation de la mise en oeuvre	3	3																								0	0%	0	-100%	C	0%
Analyse des exigences	12	2																								0	0%	0	-100%	C	0%
Architecture et conception	12	2																								0	0%	0	-100%	C	0%
Construction du logiciel	12	2																								0	0%	0	-100%	C	0%
Intégration et tests	(ĵ																								0	0%	0	-100%		0%
Livraison du produit	(0.25		0.25		0.25	5	0.25																				1	-83%		
Total	63	3 5.2	5 1	1 4.25	0.5	5 6.2	5	1 7.25	1.5	5	0 (0	0	0	0	0	0 0) (0) (0		0	0	28	-56%	24	-62%	, 4	14%

Coûts de la qualité = Coûts de Prévention (P) + Coût des Évaluations (E) (aussi appelé coût de détection) + Coûts des Défaillances (internes et externes) (D)

Note: les coût des préjudices ne sont pas mesurés

Légende (voir aussi les autres onglets):

Effort (heures) est mesuré à +/- 0.25 heure (+/- 15 minutes)

Écart (%) = (((Effort estimé) - (Effort mesuré))/ (Effort estimé)) x 100. Si négatif, indique une sous-estimation

EDR: Effort de Réalisation (i.e. sans les coûts des défaillances)

EFD = **EF**forts de correction des **D**éfaillances

Le pourcentage de défaillance = (Effort de défaillance / (Effort de réalisation + Effort de défaillance)) x 100

Activités qualité (%) = ((Coût de la qualité)/ (Effort total))/ 100

Signature (Gestionnaire du projet): René-Alexandre Giroux

Date (jj-mm-aaaa): 10-02-2013

Codes

Codes							
R	Réalisation						
E	Évaluation ou détection						
D	Défaillances (p.ex les reprises)						
Р	Prévention						