한화시스템 ICT IT 담당자 매뉴얼 · HW·업무 PC

프린터·복합기 처리 매뉴얼

IT-HW-003-M | 서비스데스크 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자

IT운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않고, 안내는 짝이 되는 임직원용 가이드를 기준으로 합니다.

문서 정보

문서 번호	IT-HW-003-M	**버전**	v2.0
분류	HW HW·업무 PC	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	처리 매뉴얼	**열람 등급**	사내 제한 (IT 운영 담당자·관리자)
관리 부서	서비스데스크	**승인자**	서비스데스크 팀장
열람 대상	서비스데스크	**대상 사용자 가이드**	IT-HW-003
포함 시나리오	HW-07, HW-08, HW-09	**관련 FAQ**	FAQ-019, FAQ-020, FAQ-021

Contents

1. 개요 4p

2. 접수·분류 기준 6p

3. 증상별 처리 절차 8p

4. 대형 장애 대응 30p

5. 처리 기록 기준 32p

부록 · 관련 문서 · 용어 34p

개정 이력 36p

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

01

개요

개요

목적

인쇄 불가(HW-07), 용지·토너(HW-08), 스캔(HW-09) 문의를 접수·처리하는 내부 절차를 정한다. 사용자 안내는 IT-HW-003을 기준으로 한다.

담당 범위

1차 처리	서비스데스크(L1): 인쇄 대기열·스풀러 재시작, 복합기 재등록, 메일 발송 계정 갱신, 스캔 경로 재설정, 토너 교체
2차 이관	없음 (복합기 하드웨어 고장은 유지보수 업체에 출동 요청)
배정 기준	서비스데스크 L1 · 프린터·오피스 1차 영역 (HW-07, HW-08, HW-09)
관련 시스템	프린트 서버 관리 화면, 복합기 관리 화면, 원격 지원 도구

02

접수·분류 기준

접수·분류 기준

사용자 가이드의 블록별 기본값이다. 긴급도 기준은 IT-STD-001 IT 서비스 운영 기준을 따른다.

번호	문의 유형	증상·요청	기본 긴급도	1차 처리	처리 방식	이관 대상
3.1	HW-07	인쇄 대기열 멈춤	P3	서비스데스크	즉시 처리 후 필요 시 티켓	없음
3.2	HW-07	복합기 목록 미표시	P3	서비스데스크	즉시 처리	없음
3.3	HW-07	복합기 오류 코드	P3	서비스데스크	티켓	없음
3.4	HW-09	메일로 스캔 미수신	P3	서비스데스크	티켓	없음
3.5	HW-09	스캔 공유폴더 경로 오류	P3	서비스데스크	티켓	없음
3.6	HW-07	층별 복합기 설치	P3	서비스데스크	즉시 처리 후 필요 시 티켓	없음
3.7	HW-08	토너·용지 걸림	P4	서비스데스크	티켓	없음

처리 방식

- 즉시 처리: 서비스데스크(L1)가 안내만으로 끝낸 건. 티켓 없이 상담 기록만 남긴다.
- 티켓: 담당자 조치가 필요한 건. 담당팀에 배정하고 상태를 RDY → IP → FIN → CLS 으로 관리한다.

긴급도 조정 조건

- 같은 층에서 여러 명이 인쇄하지 못하면 복합기 장애로 보고 위치 단위로 묶어 처리한다.
- 마감 등 당일 업무 차질을 말하면 P3를 P2로 올린다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

03

증상별 처리 절차

3.1 인쇄를 보냈는데 대기열에만 있고 출력되지 않음

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.1-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

3.1 인쇄를 보냈는데 대기열에만 있고 출력되지 않음 (계속)

접수 시 확인 질문

- 어느 층 복합기인가요?
- 복합기 화면에 오류가 있나요?
- 대기열을 비우고 재부팅해 봤나요?

판단 기준

- 대기열 비우기와 재부팅 안내로 해결되면 즉시 처리한다.
- 해결되지 않으면 티켓으로 원격 스풀러 재시작을 한다.

처리 절차

① 원격 지원으로 인쇄 스풀러를 다시 시작하고 대기열을 초기화한다.
② 테스트 인쇄를 확인한다.




그림 3.1-2. 원격 지원 도구 화면. 인쇄 스풀러를 다시 시작하고 대기열을 초기화하는 위치를 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.1 인쇄를 보냈는데 대기열에만 있고 출력되지 않음 (계속)

처리 후 안내 문구

> 인쇄 서비스를 다시 시작하고 대기열을 비웠습니다. 다시 인쇄해 주세요.

재발 방지

- 복합기 고정 IP 할당

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.2 복합기가 프린터 목록에 보이지 않음

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.2-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.2 복합기가 프린터 목록에 보이지 않음 (계속)

접수 시 확인 질문

- 어느 복합기인가요?
- 최근 복합기가 바뀌었나요?

판단 기준

- 복합기 IP 변경이면 새 주소로 재등록 안내로 즉시 처리한다.

처리 절차

① 복합기 관리 화면에서 현재 IP를 확인한다.
② 새 주소로 프린터를 재등록하도록 안내한다.




그림 3.2-2. 복합기 관리 화면. 복합기의 현재 IP를 확인하는 위치를 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.2 복합기가 프린터 목록에 보이지 않음 (계속)

처리 후 안내 문구

> 복합기를 새 주소로 다시 등록했습니다. 테스트 페이지를 인쇄해 주세요.

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

3.3 복합기 화면에 '오류 E-xx'가 뜨고 아무도 인쇄할 수 없음

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.3-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

3.3 복합기 화면에 '오류 E-xx'가 뜨고 아무도 인쇄할 수 없음 (계속)

접수 시 확인 질문

- 오류 코드는 무엇인가요?
- 전원을 껐다 켜 봤나요?

판단 기준

- 전원 재시작 후에도 같은 오류면 티켓으로 유지보수 업체 출동을 요청한다.

처리 절차

① 복합기 관리 화면에서 오류 내역을 확인한다.
② 유지보수 업체에 출동을 요청한다.
③ 수리 후 인쇄를 확인하고 사용자에게 알린다.




그림 3.3-2. 복합기 관리 화면. 오류 내역을 확인하고 업체 출동을 요청하는 위치를 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.3 복합기 화면에 '오류 E-xx'가 뜨고 아무도 인쇄할 수 없음 (계속)

처리 후 안내 문구

> 복합기 수리를 마쳤습니다. 다시 인쇄할 수 있습니다.

재발 방지

- 복합기 고정 IP 할당

이관 시 전달 정보

- 유지보수 업체 출동 요청 시: 복합기 위치·모델·오류 코드

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.4 '메일로 스캔'한 파일이 메일로 오지 않음

문의 유형	HW-09	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.4-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.4 '메일로 스캔'한 파일이 메일로 오지 않음 (계속)

접수 시 확인 질문

- 스팸(격리)함을 확인했나요?
- 복합기 번호와 스캔 시각은 언제인가요?

판단 기준

- 스팸함에 없으면 복합기 메일 발송 계정 문제로 보고 티켓으로 처리한다.

처리 절차

① 복합기 관리 화면에서 메일 발송 오류를 확인한다.
② 복합기 메일 발송(SMTP) 계정을 갱신한다.
③ 테스트 스캔을 확인한다.




그림 3.4-2. 복합기 관리 화면. 메일 발송 오류를 확인하고 발송 계정을 갱신하는 위치를 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.4 '메일로 스캔'한 파일이 메일로 오지 않음 (계속)

처리 후 안내 문구

> 복합기 메일 발송 설정을 고쳤습니다. 다시 스캔해 주세요.

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.5 스캔 후 공유폴더에 저장하면 '경로를 찾을 수 없음'이 나옴

문의 유형	HW-09	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.5-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.5 스캔 후 공유폴더에 저장하면 '경로를 찾을 수 없음'이 나옴 (계속)

접수 시 확인 질문

- 저장하려는 공유폴더 경로는 무엇인가요?
- 경로가 최근 바뀌었나요?

판단 기준

- 경로 변경이면 티켓으로 복합기 스캔 경로를 다시 설정한다.
- 공유 드라이브 자체가 안 열리면 SYS-13으로 분류한다.

처리 절차

① 새 공유폴더 경로를 확인한다.
② 복합기 스캔 경로를 다시 설정한다.
③ 테스트 스캔을 확인한다.




그림 3.5-2. 복합기 관리 화면. 스캔 저장 경로를 다시 설정하는 위치를 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.5 스캔 후 공유폴더에 저장하면 '경로를 찾을 수 없음'이 나옴 (계속)

처리 후 안내 문구

> 복합기 스캔 저장 경로를 새 공유폴더로 바꿨습니다.

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.6 소프트웨어 센터에서 층별 복합기 설치하기

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.6-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

3.6 소프트웨어 센터에서 층별 복합기 설치하기 (계속)

접수 시 확인 질문

- 어느 건물·층 복합기를 쓰려나요?
- 소프트웨어 센터에서 찾았나요?

판단 기준

- 소프트웨어 센터 [프린터 설치] 안내로 즉시 처리한다.
- 목록에 없는 복합기면 티켓으로 배포 대상에 추가한다.

처리 절차

① 설치 방법을 안내한다.
② 테스트 인쇄를 확인한다.




그림 3.6-2. 소프트웨어 센터 [프린터 설치] 화면. 사용자에게 안내할 설치 위치를 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.6 소프트웨어 센터에서 층별 복합기 설치하기 (계속)

처리 후 안내 문구

> 소프트웨어 센터에서 복합기를 설치하셨습니다. 테스트 페이지가 나오는지 확인해 주세요.

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

3.7 토너 교체·용지 걸림 반복 시 복합기 점검 요청

문의 유형	HW-08	기본 긴급도	P4	1차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.7-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.7 토너 교체·용지 걸림 반복 시 복합기 점검 요청 (계속)

접수 시 확인 질문

- 어느 복합기인가요?
- 토너가 비품함에 있나요?
- 용지 걸림이 반복되나요?

판단 기준

- 비품함 토너 위치 안내로 해결되면 즉시 처리한다.
- 비품함에 없거나 걸림이 반복되면 티켓으로 토너 교체·롤러 교체를 요청한다.

처리 절차

① 토너를 교체한다.
② 급지 롤러 마모면 롤러 교체를 요청하고 다른 트레이 사용을 안내한다.




그림 3.7-2. 복합기 관리 화면. 소모품 상태를 확인하고 롤러 교체를 요청하는 위치를 표시한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

3.7 토너 교체·용지 걸림 반복 시 복합기 점검 요청 (계속)

처리 후 안내 문구

> 토너를 교체했습니다(또는 롤러 교체를 요청했습니다). 롤러 교체 전까지는 다른 용지함을 써 주세요.

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

04

대형 장애 대응

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

대형 장애 대응

① 여러 층 복합기가 동시에 인쇄·스캔되지 않으면 프린트 서버 장애로 보고 대형 장애로 판단한다.
② 대표 티켓(MI-YYYY-NN)을 만들고, 같은 증상의 개별 문의는 대표 티켓에 연결한다.
③ 그룹웨어 공지사항에 장애 공지를 올리고 30분마다 갱신한다.
④ 복구 후 개별 문의를 대표 티켓 기준으로 일괄 완료(FIN) 처리하고, IT운영·보안 조직장에게 원인을 보고한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

05

처리 기록 기준

처리 기록 기준

처리 완료(FIN) 시 티켓에 아래 항목을 남긴다. 반복되는 건은 사용자 가이드 반영 여부를 검토한다.

항목	기록 내용
원인	확인된 원인 한 줄 (예: VPN 클라이언트 구버전 사용)
조치 내용	실제로 한 조치. 즉시 처리면 앞에 [즉시 처리]
재발 방지	같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 '없음')
관련 FAQ	안내에 쓴 FAQ 번호
가이드 반영	사용자 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

내부 연락처

서비스데스크	내선 1000
정보보안팀	내선 1119

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	서비스데스크	최초 작성
v2.0	2026-10-16	서비스데스크	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-HW-003-M · 사내 제한