

Código: PAC-04 Versión: 1 Vigente desde: 18/08/2021 Página 1 de 13

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

3

Elaborado por	Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Revisado por	Coordinador SIG
Aprobado por	Director de Aseguramiento de la Calidad.

1. OBJETIVO

Establecer una metodología para realizar el muestreo de los productos e insumos a lo largo de la cadena productiva de la empresa, de tal forma que sea posible verificar la calidad e inocuidad de los productos en proceso y terminados; y así mismo, verificar el cumplimiento de las normativas aplicables al producto.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los productos elaborados en C. I. Tequendama S.A.S – División refinería y a aquellos insumos, que, por motivos de calidad o inocuidad, requieran ser sometidos a análisis para validar su conformidad de acuerdo a lo requisitos establecidos por los procesos internos de la organización.

3. DEFINICIONES:

Buenas prácticas de laboratorio (BPL o GLP): Son un conjunto de reglas y procedimientos operativos que garantizan que los datos generados son reproducibles y representativos asegurando así la validez y confiabilidad de los resultados al ofrecer productos seguros e inocuos al consumidor.

Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados.

Control durante el procesado: Controles efectuados durante la producción con el fin de vigilar y, si fuere necesario, ajustar el proceso para asegurar que el producto es conforme a las especificaciones.

Defecto: El no cumplimiento de un requisito previsto, o una expectativa razonable, incluyendo lo relacionado con la seguridad.

Insumo: Toda sustancia clasificada como: material para empaque, ingrediente, aditivo, colorante, emulsificante, clarificante, suavizante, espesante y/o todos aquellos elementos ajenos o propios, necesarios para la completa elaboración de un producto final.

Inspección: Una actividad tal como medir, examinar, ensayar o calibrar una o más características de un producto y comparar los resultados con requisitos especificados para así establecer si es conforme en relación con cada característica.

Lote: Cantidad identificada de producto, que se supone tiene características uniformes.

Materia prima: Materiales extraídos de la naturaleza o que se obtienen de ella y que se transforman para elaborar bienes de consumo.

Muestreo: Es el procedimiento que consiste en tomar al azar o en elegir recipientes o unidades de muestras de un lote o de la producción.



Código: PAC-04 Versión: 1 Vigente desde: 18/08/2021

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Página 2 de 13

Muestra: Es el recipiente individual (recipiente primario), una porción del contenido del recipiente primario o una mezcla compuesta del producto que se examina o ensaya como una sola unidad.

Plan de muestreo: Plan específico que establece el número de unidades del producto de cada lote que se deben inspeccionar y el criterio respectivo para la determinación de la aceptabilidad del lote.

Producto a granel: Es un conjunto de bienes que se transportan en grandes cantidades, sin empaquetar ni embalar.

Proceso: Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma entradas en salidas.

Producto: El resultado de actividades o procesos.

Repetibilidad: Definida por el VIM, como la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de medición, donde:

- o Estas condiciones son llamadas condiciones de repetibilidad.
- Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas condiciones, el mismo lugar, repetición en un período corto de tiempo.

Reproducibilidad: se define como la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo condiciones de medición que cambian. Donde

- o Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se especifique la condición que cambia
- o Las condiciones que cambian pueden incluir: principio de medición, método de medición, observador, instrumento de medición, patrón de referencia, lugar, condiciones de uso, tiempo.
- La reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión característica de los resultados.
- o Se entiende que los resultados usualmente son corregidos.

Tamaño de la muestra: Es el número de recipientes, o de unidades de muestras que comprende la muestra total tomada de un lote o de la producción.

Tamaño de lote: Cantidad o Número de unidades de un producto de un mismo lote.

No conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado.

4. MATERIALES Y EQUIPOS:

- ¬ Toma muestras
- ¬ Frascos o recipientes colectores para muestras
- → Papelería
- ¬ Computador

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- ¬ Guantes de seguridad
- ¬ Gafas de seguridad
- Mascarillas de seguridad
- ¬ Otros según aplique (ver matriz de EPP).



Versión: 1 Vigente desde: 18/08/2021 Página 3 de 13

Código: PAC-04

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

6. DISPOSICIONES GENERALES:

- 6.1.Los productos en proceso se muestrearán de acuerdo a lo establecido dentro del procedimiento *PAC-03 Muestreo de productos en proceso y terminados.*
- 6.2. El personal de producción son los encargados de la toma de muestra y de hacerlas llegar al laboratorio para el desarrollo de los respectivos análisis.
- 6.3. El Director / Jefe de Producción, Jefe de Empaque e Ingenieros de producción, deberán velar por que se tomen y entreguen las muestras de manera oportuna y en buen estado (temperatura, homogenización, etc.). Además de realizar la coordinación de las actividades tendientes a estabilizar las características de producto, cuando sea detectada una desviación en proceso.
- 6.4. El correcto desarrollo del plan de muestreo será responsabilidad del Jefe de aseguramiento de la calidad, el cual deberá a su vez informar a las partes interesadas sobre las características de calidad de los productos procesados.
- 6.5. Para la toma de muestras, la persona responsable del muestreo, deberá procurar que el producto tomado no se altere durante el traslado desde la zona de muestreo hasta el laboratorio, verificando que el recipiente en el cual se toma la muestra se encuentre en óptimas condiciones de limpieza. Cuando sea posible, las muestras deberán estar debidamente homogenizadas.
- 6.6. Cuando se requiera realizar análisis en laboratorios externos, estos se deberán contratar con empresas acreditadas para ello. Se deberá solicitar los certificados al laboratorio.
- 6.7. Las muestras que se envíen para análisis en laboratorios externos, deberán estar adecuadamente identificadas con la siguiente información:
 - Lote
 - Nombre del producto
 - Fecha de toma de muestra
- 6.8. Cuando se detecten desviaciones de los parámetros de calidad del producto, se deberá proseguir de acuerdo al procedimiento *PGI-18- Producto no conforme.*
- 6.9.Los análisis que se realicen internamente a los productos deberán estar basados en normas reconocidas a nivel nacional o internacional; cuando no sea el caso, se deberá validar el método y documentar los resultados. Para todos los casos, se documentarán los instructivos para la ejecución de estas actividades.
- 6.10. Algunos análisis serán reportados de acuerdo a los tiempos de producción de las respectivas plantas, es decir, si la planta se encuentra en hold o parada, no se deberá realizar reporte de tales resultados.
- 6.11. Algunos análisis serán reportados bajo solicitud del cliente. Por ejemplo: perfil de ácidos grasos, contenido de grasa sólida, Estabilidad Oxidativa, entre otros.
- 6.12. Los análisis realizados por la organización, y por terceros contratados, deberán estar basados en técnicas nacional o internacionalmente reconocidas, de modo que se pueda asegurar la veracidad y confiabilidad de los resultados obtenidos.



Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Código: PAC-04

Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Página 4 de 13

- 6.13. Se ejecutarán ensayos de aptitud y/o ensayos ciegos al personal del laboratorio interno, de manera que pueda realizarse seguimiento al desempeño del personal. Los resultados obtenidos quedarán registrados en un Informe de resultados de ensayos de desempeño.
- 6.14. En ocasiones donde se requieran muestras regulatorias, se debe tomar duplicados de las muestras junto con documentación clara de lo que será analizado (puede incluir duplicados para pruebas de patógenos de productos terminados, pruebas de pesticidas, muestreo ambiental, entre otros). Siempre que se presente esta situación se deberá notificar a GMI por adelantado y se deberá obtener la aprobación del personal de calidad en la planta receptora. Cuando el muestreo o envío parcial del producto involucre un producto de GMI se deberá comunicar inmediatamente al contacto identificado según el **PGI-11 Anexo I.**
- 6.15. Para el caso donde se realicen limpieza de tanques, equipos o áreas debido algún mantenimiento ejecutado, cambio de producto o cualquier otra situación que afecte la calidad o inocuidad de los productos a procesar, se efectuarán inspecciones por parte del Departamento de aseguramiento de calidad, con el fin de ejecutar la verificación respectiva, incluyendo los análisis aplicables para la liberación del tanque, equipo o área de acuerdo al uso aplicable. Se dejará registro de esta operación en el formato FAC-17- Inspección de área, equipos y tanques de almacenamiento.
- 6.16. Los análisis correspondientes al plan de muestreo, dependerán de las etapas del proceso y del tipo de producto, de acuerdo a lo establecido a continuación:

Recepción de Materias primas:

Producto	Análisis	Parámetros	Frecuencia	Registro
	% Acidez libre palmítico % Humedad y materia volátil % Impurezas insolubles DOBI	Ver ficha técnica	Al ingreso de cada vehículo / Recepción Importación	FPC-01 – Informe de Recepción de Aceites FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento
	Color Lovibond (1") Valor de Yodo Punto de Fusión Valor de Peróxido		Cada vez que se requiera o por solicitud	FAC-05 – Caracterización de
Aceite Crudo de Palma	P- anisidina Contenido de Fósforo	< 5 < 20 ppm		aceites en almacenamiento
	% Ácidos grasos	Ver Ficha Técnica		FAC-07- Perfil de ácidos grasos de aceites en almacenamiento
	Metales Pesa	dos		
	Arsénico	0,1 ppm máx.		Reporte de
	Cobre	0,4 ppm máx.	Una vez al año	resultados (externo)
	Plomo	0,1 ppm máx.		100011000 (OXIOI110)
	Hierro	5 ppm máx.		
	Contaminant		Una vez al año	Reporte de
	Organoclorados	0,01 ppm máx.	5.14 VOZ 41 4110	resultados (externo)



Código: PAC-04

Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Página 5 de 13

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Т	Organofosforados	0,01 ppm máx.			
	Diquat	0,01 ppm máx.			
-	Piretroides	0,03 ppm máx.			
	Carbamatos	0,01 ppm máx.			
	% Acidez libre Laúrico % Humedad y materia	о,от рригиах.	Al ingreso de cada vehículo /	FPC-01 – Informe de Recepción de Aceites	
	volátil % Impurezas insolubles Color Lovibond (5 1/4")	Ver fichas técnicas	Recepción Importación	FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento	
	Punto de fusion Valor de Yodo		Cada vez que se requiera o	FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento	
Aceite crudo de Palmiste	% Ácidos grasos		por solicitud	FAC-07- Perfil de ácidos grasos de aceites en almacenamiento	
	Metales Pesad	dos:			
	Arsénico	0,1 ppm máx.			
	Hierro	5 ppm máx.			
	Cobre	0,4 ppm máx.			
	Plomo	0,1 ppm máx.		D ()	
	Contaminantes		Una vez al año	Reporte de	
	Organoclorados	0,01 ppm máx.		resultados (externo)	
	Organofosforado	0,01 ppm máx.			
	Diquat	0,05 ppm máx.			
	Piretroides	0,01 ppm máx.			
	Carbamatos	0,01 ppm máx.			
	% Acidez libre Oleico % Humedad y materia volátil % Impurezas insolubles	Ver Ficha Técnica	Al ingreso de cada vehículo / Recepción Importación	FPC-01 – Informe de Recepción de Aceites FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento	
Aceite de Soya Semidesgoma do	Color Lovibond (5 1/4") Valor de Peróxido Valor de Yodo Contenido de Fósforo Clorofila Contenido de Jabón	< 100 ppm	Cada vez que se requiera o	FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento	
	Somethide de dabon	100 ppiii	por solicitud	FAC-07- Perfil de	
	% Ácidos grasos	Ver ficha técnica		ácidos grasos de aceites en almacenamiento	
	Metales Pesad	dos:		Dana de de	
	Hierro	5 ppm máx.	Una vez al año	Reporte de	
	Cobre	0,4 ppm máx.		resultados (externo)	



Código: PAC-04 Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Página 6 de 13

Procedimiento de: **MUESTREO Y ANÁLISIS**

	Plomo	0,1 ppm máx.		
	Arsénico	0,1 ppm máx.		
	Pesticidas			
	Organoclorados	0,05 ppm máx.		
	Carbamatos	0,2 ppm máx.		
	Piretroides	0,1 ppm máx.		
	Cletodim	1,0 ppm máx.		
	% Acidez libre % Humedad y materia volátil Color Lovibond (5 ¼") % Impurezas insolubles	Vor Fisher	Al ingreso de cada vehículo / Recepción Importación	FPC-01 – Informe de Recepción de Aceites FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento
Aceite Vegetales refinados	Valor de Yodo Valor de Peróxido Punto de fusión	Ver Fichas Técnicas	Cada vez que	FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento
	% Ácidos grasos		se requiera o por solicitud	FAC-07- Perfil de ácidos grasos de aceites en almacenamiento
	Pesticidas	i		Reporte de
	Cipermetrin	0,5 ppm máx.	Una vez al año	resultados (externo)

Productos en Proceso:

Producto	Análisis	Parámetros	Frecuencia	Registro	
	% Acidez libre % Humedad y Materia volátil % Impurezas		Una vez al día	FAC-09- Seguimiento a proceso neutralización	
Materia prima – Alimentación proceso	Valor de yodo Punto de fusión Pobl Color Fósforo Ver fichas técnicas		Una vez al día, de acuerdo al producto procesado	FAC-02 – Blanqueo FAC-08 - Blanqueo Aceite de Soya FAC-06 – Seguimiento del proceso de	
	Contenido de jabón	< 100 ppm	proceduce	Palmiste en fraccionamiento 2 FAC-04 – Fraccionamiento	
	Soya Neutralizada	0.00/			
Aceite Desgomado	% Acidez libre % Humedad y Materia volátil Contenido de Jabón	0,3% máx. 0,5% máx. 100 ppm mín.	Cada 2 horas	FAC-09- Seguimiento a	
	Soapstock % Acidez libre % Humedad y Materia	20 – 70 % 15 % Máx.	1 Vez por día o según requerimiento	proceso neutralización	



Código: PAC-04

Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Página 7 de 13

Producto	Análisis	Parámetros	Frecuencia	Registro	
	volátil % Grasa Total % Grasa Neutra	65 % Máx. 50 % Máx.			
Aceite Blanqueado	Palma y sus derivados % Acidez libre % Humedad y materia volátil Color Lovibond (1") % Impurezas	Ver fichas técnicas	Batch: Cada vez que se filtre una carga. Continuo: Cada 2 horas.	FAC-02 – Blanqueo	
	Soya % Acidez libre % Humedad y materia volátil Color Lovibond (5 ¼ ") % Impurezas	0,3% máx 0,2% máx 7,0 R máx. Ausente	Cada 2 horas	FAC-08 - Blanqueo Aceite Neutralizado	
	Contenido de Jabón Contenido de Clorofila	Ausente 0,05 ppm máx.	Cada hora		
	P	alma, palmiste y su	ıs derivados		
	% Acidez libre Color Olor Sabor Apariencia	Ver fichas -	Cada hora	FAC-03 –	
	% Humedad y materia volátil Valor de Yodo	técnicas	Cada 2 horas	Refinación	
	Valor de Peróxido		Cada 6 horas		
	Metales Pesa	ados			
	Plomo	0,08 ppm máx.			
Aceite	Hierro	1,5 ppm máx.			
Refinado	Cobre	0,1 ppm máx.			
(Palma,	Arsénico	0,1 ppm máx.			
Palmiste y	Cadmio	0,04 ppm máx.			
Soya)	Mercurio	0,05 ppm máx.			
	Cromo	0,2 ppm máx.			
	Pesticidas y otros co			Reporte de	
	Cipermetrin	0,5 ppm máx	Una vez al año	resultados (externo)	
	Organoclorados Organofosforados	0,01 ppm máx		(CXICITIO)	
	Carbamato	0,01 ppm máx. 0,2 ppm máx.			
	Indaziflam	0,2 ppm máx			
	Glifosato	0,01 ppm máx	1		
	HAP Benzo (a) pireno	0,002 ppm máx.	1		
	Dioxinas y Furanos	0,75pg/g grasa	1		
	Dioxinas, Furanos y PCB's	1,25 pg/g grasa	1		
	Aflatoxinas	Ausente			



Código: PAC-04 Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Página 8 de 13

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Producto	Análisis	Parámetros	Frecuencia	Registro	
	MOSH / MOAH	Según CE			
	3MCPD	Según CE			
	Glicidol	Según CE			
	Tetracloroetano	10 ppm máx.			
	Tricloroetano	10 ppm máx.			
	Triclorometano	10 ppm máx.			
	Phthalates	1 ppm máx			
	Timalatoo	Aceite de S	oya		
	% Acidez libre Color Apariencia Olor Sabor	Ver ficha técnica	Cada 1 hora	510.40	
	Contenido de Jabón Clorofila	Ausente 0,05 ppm máx.		FAC-10 – Refinación química	
	% Humedad y materia volátil Valor de Yodo	volátil			
	Valor de peróxido		Cada 6 horas		
	Metales Pesados				
	Arsénico	0,1 ppm máx.			
	Cobre	0,1 ppm máx.			
	Plomo	0,1 ppm máx			
	Hierro 1,5 ppm máx.				
	Pesticida	s		Damanta da	
	Cletodim	0,5 ppm máx	Una vez al año	Reporte de resultados	
	Organoclorados	0,02 ppm máx	Ona vez ai ano	(externo)	
	Organofosforados	0,03 ppm máx.		(externo)	
	HAP Benzo (a) pireno	0,002 ppm máx.			
	Cletodim	0,5 ppm máx.			
	Carbamato	0,2 ppm máx.			
	Dioxinas y Furanos	0,75pg/g grasa			
	Dioxinas, Furanos y PCB's	1,5 pg/g grasa			
	Oleína de Pa	lma:			
Aceite Fraccionado	% Acidez libre % Humedad y materia volátil Color Sabor Olor	Ver fichas técnicas	Cada carga	FAC-04 – Fraccionamiento	
. raddidiiaad	Cold test	> 15 min			
	*Valor de Peróxido	Ver fichas técnicas	Una vez por día		
	**Cloud point	< 5,8°C	Por requerimiento		
	Oleína de Palmis	te cruda	Cada carga	FAC-06	



Código: PAC-04 Versión: 1 Vigente desde: 18/08/2021

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Página 9 de 13

Producto	Análisis	Parámetros	Frecuencia	Registro
	% Acidez libre % Humedad y materia volátil Color	Ver ficha técnica		Seguimiento del proceso de Palmiste en fraccionamiento 2
	Punto de fusión Valor de yodo		Una vez por día o por requerimiento	
	Estearina de ¡	palma	0.1	
	Punto de fusión		Cada carga	
	% Acidez libre % Humedad y materia volátil Color Olor Sabor	dad y materia Ver fichas volátil técnicas Color Olor	Una vez por día	FAC-04 – Fraccionamiento
	Estearina cruda de	e Palmiste		
	% Acidez libre % Impurezas % Humedad y materia volátil Valor de yodo Color	Ver fichas técnicas	Cada carga	FAC-06 – Seguimiento del proceso de Palmiste en
	Punto de fusión		Una vez por día o por requerimiento	fraccionamiento 2

Producto Terminado:

Producto	Análisis	Parámetros	Frecuencia	Registro
En	%Acidez libre % Humedad y materia volátil % Impurezas Valor de peróxidos Valor de yodo Punto de fusión Color Sabor Olor Contenido de Grasas Sólidas	Ver Fichas Técnicas	Cada vez que se empaque o envase un producto	FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento
almacenamiento	Contanida da Jahán	Oleina (>15min) Soya (>5,5 h)		
	Contenido de Jabón	Ausencia	Por solicitud o	
	% Ácidos grasos	Ver Fichas Técnicas	requerimiento	FAC-07- Perfil de ácidos grasos de aceites en almacenamiento



Código: PAC-04

Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Página 10 de 13

	Índice de Refracción				
	Materia Insaponificable	Van Daaalusii (n	Solicitud del	Reporte de	
	Densidad Relativa	Ver Resolución 2154/2012	cliente/ Una vez al	resultados	
		-	año	(externo)	
	Índice de Saponificación %Acidez libre				
	% Humedad y materia volátil Valor de Peróxido Sensorial sabor y olor		Por Batch		
	Color Lovibond 5(1/4")		Por lote	EAO 05	
	% Impurezas insolubles Densidad a 20°C	Ver fichas técnicas	Por Batch / Aleatorio o por requerimiento	FAC-05 – Caracterización de aceites en almacenamiento	
	Valor de Yodo Jabón residual		Por Lote		
Empaque líquidos	Estabilidad a 0°C Estabilidad a 17°C		Por Lote / Aleatorio o Requerimiento		
Nacional	Índice de Refracción Indice de Saponificación Materia Insaponificable Punto de Humo ºC Acidos Grasos Trans		Semestral	Reporte de resultados (externo)	
	% Ácidos grasos	Ver Resolución 2154/2012	Semestral / Por requerimiento	FAC-07- Perfil de ácidos grasos de aceites en almacenamiento	
	Contenido de Fósforo		Semanal	FPC-57 – Análisis de fósforos	
Despacho granel Nacional	%Acidez libre % Humedad y materia volátil Color Valor de peróxidos Valor de yodo Cold test Sabor Olor	Ver fichas técnicas	Primer vehículo del día	FAC-18- Seguimiento productos terminados	
	Apariencia		Cada vehículo		
Despacho granel	%Acidez libre % Humedad y materia volátil Valor de yodo Sabor Olor	Ver fichas técnicas	Muestra inicio de cargue	FAC-18- Seguimiento	
exportación	Apariencia	tecilicas	Muestra de inicio, medio y final de cargue	productos terminados	



Código: PAC-04

Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Página 11 de 13

	% Ácidos grasos		Muestra final de cargue	
Empaque Exportación	Apariencia Impurezas	Ver fichas técnicas	Muestra de inicio, medio y final del llenado	FAC-18- FCSeguimiento productos terminados

Otros Análisis Complementarios:

Producto/ Etapa		Análisis	Parámetros	Frecuencia	Responsable	Registro
Agua de abastecimiento	Agua (Físico – Químicos)	Según resolu		Anual	Coord. Ambiental.	Reportes de laboratorio
(físico- químico)	Agua (Microbiológicos)	2007		Mensual	Director Técnico	externo
Aceites	Crudo Blanqueado Refinado	Contenido de Fósforos	<20 ppm < 2 ppm < 1 ppm	Semanal	Analista de Laboratorio	FAC-13 – Análisis de fósforos
Dosificador	Solución de Ácido cítrico	Concentración de la solución	De acuerdo al plan de producción	Semanal	Analista de Laboratorio	FPC-58 – Concentración de Ácido Cítrico
Blanqueo Aceites	Tierras de blanqueo	% de aceite en tierra	24-33	Semanal	Analista de Laboratorio	FAC-14 – Análisis de aceite en tierra de blanqueo
Bodegas	Material de empaque	-	Ver PAC-02	Cada vez que se requiera	Analista de Laboratorio	FAC-19 Inspección de materiales e insumos Transacción SAP QA32
Envases Plásticos	Material de empaque plástico	Resolución 4	143 del 2012	Una vez al año	Jefe de Aseg. De Calidad	Reportes de laboratorio externo
Envases Metálicos	Material de empaque metálico	Resolución 4	142 del 2012	Una vez al año	Jefe de Aseg. De Calidad	Reportes de laboratorio externo
Productos derivados de Soya	Refinación	Contenido de Alérgenos	< 2,5 ppm	Una vez al año	Jefe de Aseg. De Calidad	Reportes de laboratorio externo
Aceite refinado	Almacenamiento	Contenido de TBHQ	Según requerimiento	2 veces al mes	Analista de Laboratorio	FAC-16- Análisis contenido de TBHQ
Microbiológico	Ambiente Agua Superficie Producto	Ver Anexo 1 – Muestreo Microbiológico			Director Técnico	Reporte de resultados (externo)



Código: PAC-04 Versión: 1 Vigente desde: 18/08/2021

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Página 12 de 13

7. DESARROLLO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		
1	Toma de muestra para ejecución de análisis de laboratorio	Auxiliar de Planta Industrial / Operador de Refinación / Operador de Fraccionamiento / Auxiliar de Cargue y descargue / Auxiliar de Laboratorio		
2	Ejecuta los análisis de acuerdo a las técnicas aplicables por cada parámetro a evaluar, siguiendo las frecuencias establecidas. Ver ítem 6.16	Analista de laboratorio/ jefe de Aseguramiento de la Calidad		
3	Compara los resultados obtenidos con los parámetros de aceptación y reportar cualquier desviación. Ver ítem 6.16	Analista de Laboratorio/ jefe de Aseguramiento de la Calidad		
4	Almacena registro de los resultados obtenidos de cada uno de los análisis ejecutados. Ver ítem 6.16	Analista de Laboratorio/ jefe de Aseguramiento de la Calidad		

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

- PGI-18 Producto no conforme.
- PAC-02 Inspección y revisión de insumos de proceso y material de empaque
- FPC-01 Informe de Recepción de Aceites
- FAC-02 Blanqueo
- FAC-03 Refinación
- FAC-04 Fraccionamiento
- FAC-05 Caracterización de aceites en almacenamiento
- FAC-06 Seguimiento del proceso de Palmiste en fraccionamiento 2
- FAC-13 Análisis de fósforos
- FPC-58 Concentración de Ácido Cítrico
- FAC-14 Análisis de aceite en tierra de blanqueo
- FAC-08 Blanqueo Aceite Neutralizado
- FAC-10 Refinación química
- FAC-09 Seguimiento a proceso neutralización
- FAC-07 Perfil de ácidos grasos de aceites en almacenamiento
- FAC-17 Inspección de área, equipos y tanques de almacenamiento
- FAC-18 Seguimiento productos terminados
- FAC-19 Inspección de materiales e insumos
- FAC-16 Análisis contenido de TBHQ
- Anexo 1 Muestreo Microbiológico
- Informe de resultados de ensayos de desempeño



Código: PAC-04

Versión: 1

Vigente desde: 18/08/2021

Procedimiento de: MUESTREO Y ANÁLISIS

Página 13 de 13

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	MOTIVO	RESPONSABLE	FECHA
01	Creación del documento	Coordinador SIG	14/10/2016
02	Se incluye disposición general referente a los tiempos en hold y/o parada de planta. Se incluye dentro de las muestras a realizar los análisis para la Soya semidesgomada y soya RBD. Se incluyen análisis de 3-MCPD y MOSH/MOAH para la Palma de exportación. Se incluyen los formatos de seguimiento al proceso de neutralización y refinación de soya.	Jefe Aseguramiento de la Calidad	15/05/2018
03	Se incluye dentro del procedimiento lineamientos y definiciones relacionadas a buenas prácticas de laboratorio. Se modifica el responsable de la ejecución de los análisis microbiológicos.	Coordinador SIG	04/10/2018
04	Se modifica el nombre de "plan de muestreo" a "procedimiento de Muestreo para adecuar el nombre del documento a la codificación realizada.	Coordinador SIG	03/12/2018
05	Revisión y ajuste de especificaciones de países destinos. Se incluyó la soya cruda como producto a analizar, se incluyó alérgenos en los análisis complementarios.	Jefe de Aseguramiento de la Calidad	30/10/2019
01	Se modifica codificación antes PPC-08 debido a cambio de proceso del documento y se reinicia versión. Se cambia nombre del documento "Muestreo" a "Muestreo y análisis". Se ajusta la estructura del documento, de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión. Así mismo, se actualizan códigos y nombres de documentos relacionados. Se ajusta la información de análisis y frecuencias teniendo en cuenta nuevos seguimientos a realizar para los productos terminados. Se incluye análisis de contenido de TBHQ.	Jefe de Aseguramiento de la Calidad	18/08/2021