

クレーン・玉掛け作業認定者理解度テスト2026年度 解答・解説

- | | |
|--|-------------|
| 1. 玉掛け6原則『質量目測と()の見極め』
吊り荷の質量を目測し、その荷重に対して吊り具や吊り点の強度が足りるかを見極めることが玉掛けの第一歩です。 | 答え ④強度 |
| 2. 玉掛け6原則『適正()の選定』
荷の形状・質量・吊り角度に合ったワイヤロープ、シャックル、スリング等を選びます。 | 答え ⑮吊り具 |
| 3. 玉掛け6原則『適切な()方法』
ワイヤが荷の角で傷む、荷が傷つくのを防ぐため、当て物（角当て）等で保護します。 | 答え ③養生 |
| 4. 玉掛け6原則『合図の徹底と吊り荷の()』
合図者を決めて合図を徹底し、吊り荷を安全な経路へ誘導します。 | 答え ⑭誘導 |
| 5. 玉掛け6原則『吊り荷の下()』
吊り荷の下への立入りは禁止です。落下に備え、周囲の人を退避させます。 | 答え ⑰人払い |
| 6. 玉掛け6原則『フリーな吊り具の()防止』
使っていない（フリーの）吊り具が振れて周囲の人や物に当たる、引っ掛かることを防ぎます。※あだ巻きは9番で使うため、重複しない「干渉」と判断しました。 | 答え ⑫干渉 |
| 7. アイボルト横吊りで強度が()%まで低下
アイボルトは軸方向の引張りで使う前提のため、横方向（斜め・横吊り）では強度が約50%に低下します。 | 答え ⑳50 |
| 8. 重心が()ところの荷
重心が高いと転倒・傾きやすく不安定になるため、吊上げには注意が必要です。 | 答え ⑧高い |
| 9. 絞り吊りや()吊り
パイプや丸鋼など滑りやすい荷は、荷にワイヤを巻き付けるあだ巻き吊りで滑り落ちを防ぎます。 | 答え ⑰あだ巻き |
| 10. 目通し吊りの短所は交差部分の()低下
ワイヤが交差して締め付けられる部分は曲げの影響で傷みやすく、強度が低下します。 | 答え ④強度 |
| 11. 調整吊りでチェーンブロックは()吊り側
チェーンブロックは荷の水平調整のための補助的な使用とし、主吊りには使いません。※本問は確信度が低めです。 | 答え ㉑補助 |
| 12. 玉掛け方法の不具合や()が不明確な場合
運転者は合図が不明確なら作業を中止し、合図者・玉掛け者に注意を促します。 | 答え ⑱合図 |
| 13. 荷の固定用の()は玉掛けに使用不可
荷の固定（結束）用ワイヤは安全係数を満たさないため、玉掛け用に流用してはいけません。 | 答え ⑥台付けワイヤー |
| 14. 吊り角度は()以内が適当
吊り角度は60° 以内が適当で、120° 以上になる吊り方はしません。 | 答え ⑪60° |
| 15. 誘導は吊り荷よりも()しながら歩く
吊り荷より先に進んで通路の安全を確認し、通行人を誘導します。 | 答え ②先行 |

クレーン・玉掛け作業認定者理解度テスト2026年度 解答・解説

16. 目測値より()%程度重くみる

答え ㉔20

目測や計算値には誤差があるため、安全側に見込んでワイヤを選定します。※10%と迷う問題で、選択肢の重複を避けて20としました。

17. 素線の()%以上切断で廃棄

答え ㉑10

1より間で素線の10%以上が切断したワイヤは廃棄です（直径減少は7%超で廃棄）。

18. 吊り角度が()なる程ワイヤに大きな力

答え ①大きく

吊り角度が大きいほど1本あたりの張力が増えます。

19. 120° は60° に比べ()倍の荷重

答え ㉔2

60° を基準(1.0)とすると、120° では張力が約2倍 (1.16→2.0) になります。

20. 高重心の品物は必ず()点以上の吊り点

答え ㉗3

高重心の荷は不安定なため、3点以上で吊って安定させます。
