



## PROSEDUR

### KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

|                | PT. PERTAMINA<br>MAINTENANCE &<br>CONSTRUCTION | TANDA TANGAN                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DISIAPKAN OLEH | ENG:<br>Dedi Siswanto                          |   |
| DIPERIKSA OLEH | SPV ENG<br>Yulianto Rusdiawan                  |  |
| DISETUJUI OLEH | PROJECT MANAGER:<br>Rikki Andarfian Saputra    |  |

| MENGETAHUI | PT PERTAMINA PATRA<br>NIAGA            | TANDA TANGAN |
|------------|----------------------------------------|--------------|
|            | REGION<br>MANAGER RPD JBT:<br>M. Irsan |              |

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN  
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA**

ALL-SP-00-16-A4

Rev.01

**DAFTAR ISI**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>1. LINGKUP PROSEDUR .....</b> | <b>2</b> |
| <b>2. TUJUAN .....</b>           | <b>2</b> |
| <b>3. TAHAPAN PROSEDUR .....</b> | <b>2</b> |

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN  
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA**

ALL-SP-00-16-A4

Rev.01

### **1. LINGKUP PROSEDUR**

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini proses memisahkan atau memotong pipa menjadi dua bagian atau lebih.

### **2. TUJUAN**

Tujuan utama pemotongan pipa adalah untuk memisahkan atau memendekkan pipa sesuai dengan kebutuhan suatu proyek, baik itu dalam konstruksi, manufaktur, atau instalasi perpipaan lainnya. Pemotongan yang tepat memastikan pipa memiliki panjang dan bentuk yang sesuai untuk berbagai aplikasi, seperti penyambungan, pemasangan, atau penyesuaian dengan desain sistem perpipaan.

### **3. TAHAPAN PROSEDUR**

Persiapan :

1. Tentukan jenis pipa yang akan dipotong (misalnya, baja karbon, stainless steel, dll.) dan pastikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
2. Ukur dan tandai garis potong pada pipa dengan akurat menggunakan alat ukur dan penanda permanen atau soapstone.
3. Kencangkan pipa pada tempatnya menggunakan ragum atau klem untuk mencegah pergerakan selama pemotongan.
4. Pilih metode pemotongan yang sesuai dengan jenis pipa dan ketebalan dindingnya. Beberapa metode umum meliputi:
  - a. Pemotong Pipa (Pipe Cutter): Cocok untuk pipa logam dengan ukuran tertentu, terutama pipa tembaga dan pipa PVC.
  - b. Gergaji (Saw): Dapat digunakan untuk berbagai jenis pipa, termasuk pipa baja dan pipa stainless steel, dengan berbagai jenis mata gergaji yang sesuai.
  - c. Pemotongan Api (Flame Cutting): Digunakan untuk pipa baja tebal dan pipa berdiameter besar, terutama untuk pemotongan dalam jumlah besar. Pemotongan material baja sampai ke titik leleh dilakukan pendinginan dengan normalizing/dengan suhu ruang. Yang harus diperhatikan adalah Hi-low Pipa After Cutting langkah mitigasi yang perlu dilakukan meliputi pembersihan area kerja dari serpihan dan puing, pengamanan tepi potongan pipa untuk mencegah luka, serta pengecekan

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN  
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA**

ALL-SP-00-16-A4

Rev.01

kebocoran jika pipa tersebut terhubung ke sistem. Selain itu, penting untuk memastikan area kerja bersih dan aman, serta membuang limbah pemotongan dengan benar.

- d. Pemotongan Plasma: Metode pemotongan yang menggunakan busur plasma berkecepatan tinggi untuk memotong material.
5. Siapkan APD: Kenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata pengaman, pelindung wajah, pelindung pendengaran (earplug maupun earmuff) untuk melindungi telinga dari frekuensi suara diatas 85 desible, dan ketika pekerjaan panas membuat hot work habitat untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman saat melakukan pekerjaan panas (seperti pengelasan, pemotongan, atau penggilingan) di area yang berpotensi berbahaya, seperti yang mengandung gas mudah terbakar atau uap.

**Pemotongan:**

1. Gunakan Metode yang Dipilih: Lakukan pemotongan sesuai dengan metode yang telah dipilih, pastikan potongan dilakukan dengan presisi dan mengikuti garis tanda.
2. Perhatikan Keamanan: Hindari kontak langsung dengan percikan api atau serpihan yang mungkin dihasilkan selama proses pemotongan.
3. Manajemen Panas: Jika menggunakan metode yang menghasilkan panas tinggi (misalnya, pemotongan api atau pemotongan plasma), pastikan untuk mendinginkan pipa secara teratur untuk mencegah deformasi.

**Penanganan Lebih Lanjut:**

1. Pembersihan: Bersihkan sisa-sisa pemotongan (slag) dan pastikan permukaan potongan halus dan bebas dari cacat.
2. Beveling : Jika pipa akan disambung dengan pengelasan, lakukan beveling (pemotongan miring) pada ujung pipa sesuai dengan spesifikasi pengelasan. Pekerjaan Beveling wajib dilakukan ketika pipa akan dilakukan penyambungan untuk mendapatkan hasil penetrasi las yang maksimal.
3. Pemeriksaan: Lakukan pemeriksaan visual dan dimensi untuk memastikan bahwa potongan telah memenuhi standar yang diperlukan.
4. Penanganan Lebih Lanjut: Sesuaikan pipa sesuai kebutuhan, seperti penguliran, pengecatan, atau proses lainnya.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN  
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

|                                                                                   |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|  | <b>PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA</b> | Rev.01 |
|                                                                                   | ALL-SP-00-16-A4                 |        |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Kualitas Pemotongan: Pastikan pemotongan dilakukan dengan presisi untuk menghindari masalah pada sambungan atau sistem perpipaan.
2. Spesifikasi Pipa: Periksa spesifikasi pipa yang relevan untuk memastikan bahwa pemotongan dan penanganan pipa sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Keselamatan: Utamakan keselamatan dalam setiap tahap proses pemotongan untuk mencegah cedera dan kecelakaan kerja.