ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ


ЛЕКЦИЯ №5 СЕНЗОРИ. ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР И СВЕТЛОМЕР С LCD ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВЕНЦИСЛАВ НАЧЕВ




ЗА КАКВО ЩЕ СИ ГОВОРИМ ДНЕС

- Сензори видове и параметри
- Физически принцип на действие и схемотехника на температурен сензор;
- Физически принцип на действие и схемотехника на светлинен сензор;
- ❖ Принцип на действие и управление на LCD;
- ❖ Реализиране на цифров светломер и термометър с LCD визуализация.




СЕНЗОРИ / ДАТЧИЦИ



СЕНЗОРИ В ЕЛЕКТРОНИКАТА

ВЕЛИЧИНИ	ПАРАМЕТРИ
Механични	дължина, обем, налягане, скорост, ускорение, тегло
Термични	температура, топлинен поток, ентропия
Електрически	напрежение, ток, заряд, мощност, съпротивление, капациет, индуктивност, честота
Магнитни	интензитет на полето, магнитен момент
Радиационни	интензивност, фаза, дължина на вълната
Химични	концентрация, рН




ПАРАМЕТРИ НА СЕНЗОРИТЕ

- Физически принцип на действие
- Аналогов / Цифров
- Динамичен диапазон
- Точност на измерване
- Чувствителност




ФОТОРЕЗИСТОР

LDR – Light Dependent Resistor




ИНТЕРФЕЙСНА СХЕМА С РЕСИСТИВЕН ДЕЛИТЕЛ



$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

ИНТЕРФЕЙСНА СХЕМА С МОСТ НА УИТСТОУН




$$V_G=\left(rac{R_2}{R_1+R_2}-rac{R_x}{R_x+R_3}
ight)V_s$$


ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА(1)

Терморезистори(термистори)

NTC - Negative Temperature Coefficient




PTC – Positive Temperature Coefficient



Temperature

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА(2)


- ◆ Термодвойки
- Могат да измерват високи температури



АНАЛОГОВ ТЕМПЕРАТУРЕН CEH3OP LM35



Basic Centigrade Temperature Sensor (2°C to 150°C)



LCD

Liquid Crystal Display 16x2



16x4


8x2






LCD

LCD Diagram




Liquid Crystal Display



ХАРДУЕРЕН ДРАЙВЕР 3A LCD

Hitachi – HD44780




ЗАДАЧА 5.1

Да се свърже LCD към микроконтролера и да се изпише определен текст.



ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА




ПРОГРАМА


```
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("SOFTUNI");
void loop() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis() / 1000);
  lcd.print(" sec");
```

ЗАДАЧА 5.2


Да се реализира светломер и термометър с LCD визуализация.



ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА



ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА



ПРОГРАМА

```
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
int temps, light;
float milivolts, celsius;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
void loop() {
  light = analogRead(A0);
  temps = analogRead(A1);
  milivolts = (temps/1024.0)*5000;
  celsius = milivolts / 10;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(celsius);
  lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Light: ");
  lcd.print(light);
  delay (1000);
```

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!