



Cliente:	Solar Enterprise S.A.	Inspeção:	Inspeção Automatizada Completa - E2E
Usina / Projeto:	Complexo Solar São Francisco (2500.0 kWp)	Data do Voo:	11/09/2026 18:40
Localização:	Petrolina - PE	Responsável:	Eng. Termografista Solar
Aeronave / Sensor:	DJI Matrice 4T (Sensor Radiométrico VOx 640x512)	Condições:	Amb: 30.0°C Irr: 850 W/m² Vento: 2.5 m/s

1. Resumo Executivo e Indicadores Normativos

3	3	0	3	0	20.0°C	85.0%
Termogramas	Falhas Totais	Críticas (Classe 3)	Médias (Classe 2)	Baixas (Classe 1)	Gradiente ΔT Máx	Conformidade



2. Mapeamento e Georreferenciamento de Falhas


As coordenadas geodésicas (WGS84) foram obtidas por telemetria e projeção fotogramétrica aérea do drone DJI Matrice 4T, permitindo a localização imediata em campo das strings e módulos com avarias.

Item	Falha Detectada	Severidade IEC	T. Máx	Gradiente (ΔT)	Latitude	Longitude
#01	Hotspot (Ponto Quente)	Médio (Classe 2 - IEC)	61.0°C	+20.0°C	N/A	N/A
#02	Hotspot (Ponto Quente)	Médio (Classe 2 - IEC)	61.0°C	+20.0°C	N/A	N/A
#03	Hotspot (Ponto Quente)	Médio (Classe 2 - IEC)	61.0°C	+20.0°C	N/A	N/A

3. Catálogo Técnico de Falhas e Termogramas

Falha #01 — Hotspot (Ponto Quente)			[MÉDIO (CLASSE 2 - IEC)]
T. Máxima: 61.0°C	T. Referência: 41.0°C	Gradiente (ΔT): +20.0°C	Confiança IA: 92.0%
Latitude: N/A	Longitude: N/A	Norma: IEC TS 62446-3	Status: Intervenção Recomendada


Termograma Geral



Ação Corretiva Recomendada: Agendar manutenção corretiva em até 30 dias para evitar degradação acelerada.

Falha #02 — Hotspot (Ponto Quente)			[MÉDIO (CLASSE 2 - IEC)]
T. Máxima: 61.0°C	T. Referência: 41.0°C	Gradiente (ΔT): +20.0°C	Confiança IA: 92.0%
Latitude: N/A	Longitude: N/A	Norma: IEC TS 62446-3	Status: Intervenção Recomendada


Termograma Geral



Ação Corretiva Recomendada: Agendar manutenção corretiva em até 30 dias para evitar degradação acelerada.

Falha #03 — Hotspot (Ponto Quente)			[MÉDIO (CLASSE 2 - IEC)]
T. Máxima: 61.0°C	T. Referência: 41.0°C	Gradiente (ΔT): +20.0°C	Confiança IA: 92.0%
Latitude: N/A	Longitude: N/A	Norma: IEC TS 62446-3	Status: Intervenção Recomendada

Termograma Geral



Ação Corretiva Recomendada: Agendar manutenção corretiva em até 30 dias para evitar degradação acelerada.

4. Conclusão Técnica e Parecer de Engenharia

Foram identificadas **3 anomalias térmicas** com classificação preponderante em Nível Médio (Classe 2). Recomenda-se manutenção programada em até 30 dias para regularização de strings e limpeza preventiva de sujidades acumuladas.

Eng. Termografista Solar

Engenheiro Responsável Técnico | Termografia Nível 2
CREA / ART Registrada | SolarGuard Vision - Engenharia Diagnóstica Solar