สรุปปัญหาที่พบวันที่ 23/02/2026





จำนวนคิวงานที่ทำได้ 08:00 – 17:00		จำนวนปัญหาที่พบ	
311 คิวงาน		2 ครั้ง	
คิดได้เป็น 0.64%			
ลำดับ	**รายละเอียดของปัญหา**	**สาเหตุ**	**สถานะ**
1	AGV มีคิวงานสินค้ารับเข้า 32670,31260 กำลังจะวางแต่ลิมิเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับสินค้าไม่ทำงานทำให้ตรวจไม่พบพาเลทที่อยู่ด้านบน	ตำแหน่งวางที่ Station อาจมีระยะ Error ได้ทำให้จังหวะ Fork down อาจหลุดเซ็นเซอร์ลิมิตได้	แก้ไขแล้ว สามารถแก้ไขโดยการกดReset เพื่อยืนยันการทำงานต่อ
2	ตำแหน่ง Station 5 AGV ไม่รับพาเลท	อยู่ระหว่างตรวจสอบ 24/02/2026	แก้ไขแล้ว

ลงชื่อ.....

(Customer)