

### **INSTRUKSI KERJA**

# PENGGUNAAN ALAT UKUR AQUA BOY

Nomor : IT/QC/IK/01

Revisi : 3 Halaman : 1 of 1

Tanggal : 07/03/2020

## 1. TUJUAN:

- 1.1. Sebagai pedoman dan tahapan dalam pengecekan MC daun tembakau.
- 1.2. Mendapatkan hasil proses berupa MC daun tembakau yang sesuai kriteria dan spesifikasi perusahaan dengan merujuk pada "Standar Proses Primary" (IT/QC/QP/02).

## 2. RUANG LINGKUP:

2.1. Melaksanakan pengecekan MC (kadar air) pada proses produksi untuk lokal maupun export.

## 3. PENANGGUNG JAWAB:

3.1. Manager/ PIC QC memastikan Aqua Boy dalam kondisi baik atau layak untuk digunakan sesuai dengan Rancana Kerja Harian (RKH).

### 4. BAHAN YANG DIPERLUKAN:

4.1. Daun tembakau

### 5. URAIAN:

- 5.1. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker sesuai dengan jenis pekerjaannya
- 5.2. Periksa kebersihan dan kelayakan alat dengan menekan tombol merah pada Aqua Boy.
- 5.3. Masukkan daun tembakau ke dalam mangkok Agua Boy  $\pm$  5 10 gram.
- 5.4. Tutup mangkok yang sudah terisi.
- 5.5. Putar  $\pm$  90° penutup mangkok aqua boy sampai rapat  $\pm$  5-8 putaran.
- 5.6. Masukkan mangkok yang sudah diputar ke dalam lubang alat ukur.
- 5.7. Tekan tombol putih sampai menunjukkan angka MC (kadar air) sesuai dengan "Standar Proses Primary" (IT/QC/QP/02).
- 5.8. Keluarkan daun yang sudah dicek.
- 5.9. Bersihkan alat Aqua Boy.
- 5.10. Isi formulir "Laporan Pengawasan Kualitas Produksi Proses" (IT/QC/FR/10), "Checklist Pengecekan Timbang Daun" (IT/QC/FR/04), "Checklist Pengecekan Produksi Packing" (IT/QC/FR/05).
- 5.11. Simpan alat ukur Aqua Boy ditempat yang aman dan bersih.

## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

6.1.	Standar Proses Primary	IT/QC/QP/02
6.2.	Laporan Pengawasan Kualitas Produksi Proses	IT/QC/FR/10
6.3.	Checklist Pengecekan Timbang Daun	IT/QC/FR/04
6.4.	Checklist Pengecekan Produksi Packing	IT/QC/FR/5-7

Disiapkan oleh : Disetujui oleh

Jabatan:Staff QCJabatan:Manager/ PIC QC





