IIIC
PT Indonesian Tobacco Tbk.

INSTRUKSI	KERJA

Nomor

Tanggal

: IT/PRO/IK/01

Revisi : Halaman :

: 1 dari 2 : 15/09/2023

04

GENSET

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk back up power listrik sesuai standar atau kebutuhan perusahaan
- 1.2. Sebagai pedoman bagi pekerja agar bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan bekerja secara aman.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Sebagai sumber tenaga listrik cadangan

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. PIC bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mengoprasikan Genset

4. PERALATAN DAN BAHAN YANG DIPERLUKAN

- 4.1. Solar
- 4.2. Accu dan air accu
- 4.3. Air radiator
- 4.4. Oli mesin
- 4.5. Alat kebersihan
- 4.6. Alat pelindung diri
- 4.7. Tanda LOTO

5. URAIAN

Persiapan

- 5.1. Periksa kebersihan dan keamanan kerja.
- 5.2. Siapkan alat penunjang kerja
- 5.3. Gunakan alat keselamatan kerja.
- 5.4. Periksa kondisi mesin mulai dari accu,air radiator, bahan bakar, oli mesin pastikan dalam kondisi aman dan siap

Pelaksanaan

- 5.5. Periksa kondisi mesin pada waktu pemanasan sesuai dengan waktu yang telah di setting pada genset
- 5.6. Untuk menyalakan genset secara manual tekan tombol hijau/ start pada panel genset
- 5.7. Setelah selesai operasional genset secara manual tekan tombol merah/ stop untuk mematikan genset
- 5.8. Posisikan kembali/ tekan tombol putih/ auto agar genset dapat standby dan menyala secara otomatis ketika listrik PLN padam
- 5.9. Periksa dan catat parameter pada panel genset saat genset operasional
- 5.10. Periksa kontrol panel dalam ruang genset yang meliputi NFB dalam posisi "on" volt meter (V) dan freguncy (Hz) berfungsi dengan baik
- 5.11. Periksa control panel dalam gudang dalam kondisi aman dan ready
- 5.12. Putar handle "change over switch" dari PLN ke genset sebanyak 2 kali searah jarum jam dan posisi handle pada angka 1
- 5.13. Periksa dan pastikan semua mesin dan lampu penerangan yangn pada saat itu beroperasi tidak ada masalah
- 5.14. Lakukan pengecekan dalam ruang dalam genset dan control panel di dalam gudang secara berkala.
- 5.15. Bersihkan mesin setelah proses selesai dan pasang tanda LOTO sebelum proses pembersihan dilakukan sesuai dengan "Prosedur LOTO dan Peralatan Produksi" (IT/QHSE/SOP/22). Saat pembersihan mesin gunakan alat keselamatan kerja sesuai dengan kebutuhan.
- 5.16. Lakukan pengecekan kondisi mesin mesin genset.
- 5.17. Bersihkan area kerja serta alat kerja dan tata kembali alat kerja ke tempatnya.
- 5.18. Pilah sampah yang terkena/ terkontaminasi dengan bahan B3 (oli, solar, dll) dan buang pada tempat yg telah disediakan di area TPS limbah B3 sesuai dengan "Prosedur Pemindahan, Penyimpanan dan Penanganan B3" (IT/QHSE/SOP/13).









INSTRUKSI KERJA

GENSET

Nomor Revisi : IT/PRO/IK/01

04

Halaman Tanggal 2 dari 2 15/09/2023

Pelaporan

5.19. PIC mengisi "look book" (IT/PRO/FR/34) dan "log sheet" (IT/PRO/FR/36) saat mesin genset menyala.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1	Look book	IT/PRO/FR/34
6.3	Prosedur Pemindahan, Penyimpanan dan Penanganan B3	IT/QHSE/SOP/13
6.4	Prosedur LOTO dan Peralatan Produksi	IT/QHSE/SOP/22

Disiapkan oleh	:		Disetujui oleh	:	
Jabatan	:	Staf Produksi	Jabatan	:	PIC Produksi





