

PROSEDUR KERJA

PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Nomor : IT/PRO/PK/07

Revisi : 07

Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan penerapan standar ISO 9001: 2015 klausul 7.1.5. tentang sumber daya pemantauan dan pengukuran.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan penerapan standar kalibrasi untuk peralatan yang berpengaruh pada mutu produk.

3. DEFINISI

-

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/ PIC QC/ Produksi bertanggung jawab memastikan kalibrasi peralatan dilakukan sesuai jadwal dengan bukti status kalibrasi pada peralatannya.
- 4.2. Manager/ PIC Produksi bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak dalam pelaksanaan kalibrasi dan atau pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran.

5. URAIAN

Identifikasi pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran

- 5.1. Manager/ PIC QC menetapkan dan memelihara "Daftar Sarana Pemantauan dan Pengukuran" (IT/QC/FR/13), menetapkan identifikasi peralatan, nomor, lokasi dan jadwal frekuensi kalibrasi dengan penetapan waktu.
- 5.2. Manager/ PIC QC/ PIC Produksi menetapkan dan memelihara kalibrasi sesuai daftar peralatan dalam catatan kalibrasi dan memelihara statusnya dengan sticker yang ditanda tangani oleh lembaga terkait.

Hasil kalibrasi

- 5.3. Manager QC/ Manager Produksi memantau tanggal kalibrasi untuk memastikan bahwa kalibrasi bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
- 5.4. Manager/ PIC Purchasing melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam penerapan kalibrasi peralatan dan memastikan kalibrasi dilakukan oleh agen yang disetujui atau diakui oleh badan nasional.
- 5.5. Manager QC/ PIC Purchasing memastikan sertifikat kalibrasi ditandatangani sebagai bukti kalibrasi yang telah dilakukan oleh pihak eksternal.
- 5.6. Manager QC/ Manager/ PIC Purchasing memberitahukan pada departemen produksi setelah kalibrasi selesai dilakukan.

Kegagalan/ kerusakan

6.2.

- 5.7. Bila peralatan ditemukan tidak layak/ rusak pada saat kalibrasi maka tindakan yang tepat harus dilakukan oleh Manager/ PIC QC/ PIC Produksi dengan memberikan identitas "RUSAK" pada peralatan dan segera di tarik dan diinformasikan pada pihak yang terkait.
- 5.8. Meninjau akibat dari status peralatan yang "RUSAK" pada kesesuaian proses atau produk, dan bila perlu diinformasikan pada pelanggan serta didiskusikan akibatnya dikemudian hari.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1. Daftar Sarana Pemantauan dan Pengukuran

Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

IT/QC/FR/13

IT/PRO/FR/19

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

Jabatan:Staf ProduksiJabatan:Manager/ PIC Produksi





