PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II

Análise de causa Raiz

Passo 1: Preparar o A3

O relatório A3 é assim chamado porque é escrito em um papel de tamanho A3. A Toyota desenvolveu vários tipos de relatório A3 para diferentes aplicações. O relatório é escrito de cima para baixo e da esquerda para a direita

Lean Institute Brasil

Descrição da situação atual

Proposta de melhorias

Análise da situação atual

Indicadores de acompanhamento


MFV Atual

MFV futuro Ações de melhorias

Diagrama de Ishikawa
5 porquês
Poka yoke


Indicadores de desempenho


Passo 2: Diagrama de Ishikawa



- Método: Da forma de execução do trabalho, de processos incorretos ou aplicados indevidamente.
- Material: Toda causa proveniente do material usado, na matéria-prima.
- Máquina: Causa que envolva a máquina, como ajustes incorretos ou defeitos mecânicos e elétricos.

- Meio Ambiente: Além dos fatores climáticos, agrega também situações políticas e de mercado que podem causar problemas.
- Medição: Avaliações feitas de forma incorreta e levantamento de dados impreciso.
- Mão de obra: Toda causa que envolva a ação de um colaborador.





IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS PARA ANÁLISE DA CAUSA RAIZ.

Passo 3: Análise da Causa Raiz

5 Porquês

• Os 5 Porquês é uma técnica para encontrar a causa raiz dos problemas.

Foi desenvolvida por Sakichi Toyoda.

 Não é necessário que sejam feitas exatamente 5 perguntas. Pode ser mais de 5 ou menos, desde que se encontre a causa raiz do problema.

Exemplo



• Por que há uma mancha de óleo na garagem da casa?

Por que há uma mancha de óleo na garagem da casa?

Resposta: Porque o carro está com um vazamento de óleo.

Por que o carro está com vazamento de óleo?

Porque o parafuso de vedação está solto.

Por que o parafuso de vedação está solto? Resposta: Porque o mecânico não apertou adequadamente.

Por que o mecânico não apertou adequadamente?

Sem resposta.


Passo 4: Sistema Poka Yoke

Poka-Yoke é uma palavra japonesa que significa "prevenção de defeitos". Surgiu no contexto da filosofia ZQC (Zero Quality Control System), tendo sido desenvolvido e implementado por Shingo, em 1961, na Toyota Motor Corporation.


Nível 1: Impedir que o erro aconteça.

Nível 2: Avisar que está ocorrendo um erro.

Nível 3: Evitar que o erro chegue ao cliente.



Passo 5: Indicadores de desempenho



MFV Atual

MFV futuro Ações de melhorias

Diagrama de Ishikawa
5 porquês
Poka yoke

Indicadores de desempenho

