PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II


Setup Rápido de Equipamentos

Tempo de Setup



Tempo necessário para a preparação de um equipamento, desde a parada de produção da última peça de um lote de um produto X, até a produção da primeira peça boa de um outro lote de um produto Y.

Qual o impacto do Setup em um processo produtivo?



Muitas empresas recorreram, no passado, ao aumento dos lotes de produção e a redução do mix de produtos como forma de diluir o tempo de Setup no tempo total de fabricação dos produtos.



Efeito do aumento do lote de fabricação no tempo total de processo

Tempo de Setup	Tamanho do lote	Tempo de processo	Tempo total por produto
de detup	uo lote	processo	
4hs	100	1min	1min+[(4x60)/100]=3.4min
4hs	1000	1min	1min+[(4x60)/1000]=1.24min
4hs	10000	1min	1min+[(4x60)/10000]=1.024min

A solução é então aumentar os lotes de Produção quando o tempo de Setup é alto?







Aumentar o lote de produção causa:

- Aumento do estoque em processo.
 - · Maior lead time de produção.
- Menor flexibilidade de mix de produtos.
 - Redução do capital de giro.
 - Etc.

Devemos, portanto, REDUZIR o tempo de *Setup* e não aumentar o lote de produção.

• "...Shigeo Shingo, da Japan Management Association, estava defendendo o método "single-minute setup changes" e nós da Toyota achamos que poderia nos ser muito útil. Era usual gastarmos meio dia em setup para a produção de alguns minutos de produtos. Uma vez que gastávamos muito tempo com setup a produção se estendia muito. Isto levava a produção de grandes lotes de produtos acabados que nunca eram vendidos. Agora, nós estamos pretendendo reduzir o setup para segundos. Obviamente é muito mais fácil falar do que fazer. Porém, de alguma forma teremos de reduzir o tempo necessário para setup".

Taichi Ohno.

O Método Single Minute Exchange of Die

SMED

Quanto tempo é necessário para trocar um pneu?





• "SMED é baseado em teoria e anos de experimentação prática".



Shigeo Shingo.

Criador do Sis<u>tema SMED e Poka Yoke</u>

Tempos gerais gastos no setup

Operação	Proporção do tempo total
Preparação, ajuste, checar matéria-prima, parafusos, gabaritos, etc	30%
Montar e remover dispositivos	5%
Medir, preparar e calibrar	15%
Testar e ajustar	50%



Separar Setup Interno do Setup Externo.

Definição:

• Setup Interno: Toda atividade que necessita ser realizada com o equipamento parado.

• Setup externo: Toda atividade que pode ser relizada com o equipamento em funcionamento.

Etapa preliminar – Condições de Setup Interno e Setup externo não estão separadas (identificadas).

O melhor método para se identificar setup externo e setup interno é filmar o setup e exibí-lo aos operadores imediatamente após a realização do setup.

Desperdícios tradicionais que ocorrem em um setup.

O produto acabado ou a matéria-prima só são transportados depois que o lote anterior foi inteiramente processado e a máquina está parada. A máquina parada durante o transporte é um desperdício.

Existe uma perda de tempo para encontrar parafusos, muitas vezes esses são de difícil encaixe, etc.

Etapa 1: Separar setup interno de setup externo.

Essa ação deve reduzir em 30% a 50% do tempo de setup.

Fazer um *check list* com todas as peças e passos necessários para o *setup*. A lista deve incluir:

- Nome
- Especificação
- Número de gabaritos, dispositivos, etc.
- Pressão, temperatura, etc.
- Valores numéricos de todas as medidas e dimensões.
- Etc.



Converter Setup Interno em Setup Externo.

1. Reexaminar as operações e verificar se nenhum passo foi assumido como interno e é externo.

2. Encontrar formas de converter setups internos em externos.

Exemplos: pré-aquecer dispositivos que precisam ser aquecidos somente quando o setup se inicia.

Nesta etapa é muito importante olhar o setup sob uma nova perspectiva e não com os mesmos hábitos anteriores.





Racionalizar todos os aspectos da operação de Setup.

Analisar cada elemento de trabalho e procurar otimizá-lo.



Implementar operações paralelas na realização do setup interno. É bastante útil utilizar dois operadores para agilizarem o setup interno, desenvolvendo operações em paralelo.

Utilizar dispositivos de encaixe rápido ao invés de parafusos.

Os dispositivos devem ser encaixados com um único toque.

Evitar perdas de tempo afixando exageradamente alguns dispositivos, quando não é necessário.

Eliminar ajustes.

Exemplos:

 Na Toyota, o tempo de setup interno de uma máquina de parafusos era, inicialmente, de 8 horas. Depois de uma análise e melhorias foi reduzido para 58 segundos.

 Na Mitsubishi, o setup interno de um equipamento foi reduzido de 24 horas para 2 minutos e 40 segundos.

Ganhos com a redução do Setup por meio do SMED

Redução de estoques.

- -Aumento do capital de giro.
- -Melhor utilização do espaço da planta.
- -Aumento da produtividade devido à diminuição da movimentação de materiais.
- -Redução de estoque obsoleto.
- -Redução dos erros de previsão de demanda.
- Aumento da capacidade de produzir um maior mix de produtos.

· Redução dos erros de setup.

Melhoria da Qualidade.

- Aumento da segurança.
 - —Setup mais simples menor probabilidade de acidentes de trabalho.

Lembre-se: Não importa qual seja a máquina e o processo de *Setup*, sempre é possível reduzir o tempo de *Setup* para menos de 10min.

