PICKING ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA PARA AS ATIVIDADES NO PICKING



Separação Homem x Máquina:

A principal orientação de segurança no picking é: onde há máquinas, não pode ter pessoas trabalhando. Essa regra deve ser sempre reforçada com as equipes e monitorada pela liderança.



EPI's:

Todos os envolvidos na atividade devem utilizar EPI's: botas de proteção, colete de alta visibilidade, óculos de segurança, cinta lombar e luvas. Caso a avaliação de riscos indique ameaça de queda de objetos, os colaboradores devem usar capacetes.



Reabastecimento do Picking:

No momento de reabastecer a área de picking, todos os funcionários devem ser alertados para que se dirijam a um local seguro, longe dos veículos. A trava de acesso a área é retirada para a entrada da empilhadeira. Quando terminar a atividade, a trava é colocada novamente, assim, são minimizados os riscos de atropelamento.



Correntes das TCs:

Ao colocar o pallet montado nas TCs é sempre importante verificar se a corrente ou a barra está fechada para acesso da empilhadeira. Caso a TC esteja aberta para empilhadeira, a corrente do lado do picking tem que estar fechada.



Plano de Tráfego:

Você deve seguir o plano de tráfego e a sinalização definida para o deslocamento. O 5S também deve ser garantido para que o deslocamento seja feito com segurança. Espelhos convexos devem ser usados em áreas com visão obstruída, onde há mais riscos de atropelamentos.



Montagem de Pallets:

A montagem e filmagem dos pallets com produtos devem ser feitas com a posição ergonômica correta. Antes de tentar levantar a carga, você deve garantir: Uma boa posição dos pés e um bom equilíbrio. Ao levantar, sempre verifique o peso e equilíbrio da carga. Flexione os joelhos. Mantenha a carga perto do seu corpo. Levante usando a força de suas pernas.



M

IMPORTANTE SABER



Apenas pessoal autorizado na área.



Se uma empilhadeira se aproximar, pessoas devem se dirigir a um local seguro.



Proibido a movimentação de pedestres no local.



Use EPI's.

