

LUP: PROCEDIMENTO PARA TROCA DE ÓLEO - CDD NOVA FRIBURGO



vitorialog*	LUP: PROCEDIMENTO PARA TROCA DE OLEO - CDD NOVA FRIBURGO									
	SETOR		LOCAL			ATIVIDADE				
	OFICINA		OFICINA			TROCA DE ÓLEO				
quipamentos de Pr	oteção Individua	al e Coletiva	Α			Dispositivo	os / Ferramentas			
oto: efinição: Botina, uniforme, luvas de PVC, avental de PVC e máscara						ACIAS DE CONTENÇÃO / ÁREA DE SEGREGAÇÃO				
1	MECÂNICO	ii de PVC e mascara	2	MECÂNICO		3	MECÂNICO			
1º Passo: O mecânico coloca os EPIs necessários para a atividade			2º Passo: O mecânico verifica qual ferramenta será utilizada para a retirada do parafuso que dá acesso ao cárter			3º Passo: O veículo deve estar calçado. Com a porta do veículo trancada, a chave deve ser guardada em local indicando que o veículo não deve ser ligado.				
	MECÂNICO		5			6				
O mecânico coloc cárter e, com o moto				5º Passo: eo escorrer, o mecá ndo se há alguma			6º Passo: o mecânico coloca a qu endados pelo fabrican			
Pilar	Bloco	№ do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurar		

Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança	Produtos Químicos	1	19/04/2021	-	-	Állister Thuler	David / Állister	Állister Thuler