

| vitorialog | LUP: PADRÃO DE BLITZ | DPO Comment |
|---|---|---|
| SETOR LOGÍSTICA FROTA Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva | LOCAL CDD PETRÓPOLIS | ATIVIDADE CHECKLIST Dispositivos / Ferramentas |
| | | TRACKING / VISUAL |
| Definição: Bota Anit-Torção Óculos Luva A ANTIGUILHOTINA FORA DE POSIÇÃO | Anti-Corte Cinta Ergometrica Uniforme PALTANDO ANTIGUILHOTINA | 3 POSIÇÃO CORRETA |
| | | |
| Antes de iniciar as atividades deve fazer o checklist 100% do caminhão | Deve se atentar quanto sua fixação e posição | Sua função é evitar lesões graves caso o cabo de aço ou a mola apresentem algum defeito |
| 4 BORRACHA FALTANDO PEDAÇO | 5 BORRACHA FORA DE POSIÇÃO | 6 CORRETA FIXAÇÃO DA BORRACHA |
| | | |
| Deve se atentar quanto ao seu estado | Verificar se todas as borrachas estão devidamente fixadas em seus lugares | Sua correta fixação |
| 7 PUXADOR DE PLATAFORMA | 8 FITA FUXADOR DE BAIA | 9 PUXADOR DE BAIA EM BOM ESTADO |
| | | |

Verificar seu estado

Verificar se a fita esta arrebentando

Se atentar quanto a sua fixação

