

การตัดไม้ลูกค้า PV Wood

แบบที่ 1 CARB-P2-S3 - 2.7 x 2535 x 4130 = 1,740 แผ่น

620 x 2045	620 x 2045
620 x 2045	620 x 2045
620 x 2045	620 x 2045
620 x 2045	620 x 2045

CARB-P2 - S3 2.5 x 620 x 2452 = 13,920 แผ่น สูญเสียจากรูปแบบการตัด

Master	Finish	Waste จากรูปแบบตัด
49.2 ม ³	47.7 ม ³	3.1%

แบบที่ 2 E0-CARB-P2-S3 - 2.7 x 2535 x 4130 = 4,560 แผ่น

620 x 2045	620 x 2045
927 x 2045	927 x 2045
927 x 2045	927 x 2045

CARB-P2 - S3 2.7 x 620 x 2045 = 9,120 แผ่น

CARB-P2 - S3 2.7 x 927 x 2045 = 18,240 แผ่น

Master	Finish	Waste from cutting
128.9 ม ³	124.6 ม ³	3.4%

แบบที่ 3 E0-CARB-P2-S3 - 2.7 x 2535 x 4130 = 1,680 แผ่น

724 x 2045	724 x 2045
826 x 2045	826 x 2045
927 x 2045	927 x 2045

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 724 x 2045 = 3,360 แผ่น

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 826 x 2045 = 3,360 แผ่น

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 927 x 2045 = 3,360 แผ่น

Master	Finish	Waste from cutting
47.5 ม ³	46.0 ม ³	3.23%

แบบที่ 3 E0-CARB-P2-S3 - 2.7 x 2535 x 4130 = 4,320 แผ่น

775 x 2045	775 x 2045
775 x 2045	775 x 2045
927 x 2045	927 x 2045

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 775 x 2045 = 17,280 แผ่น

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 927 x 2045 = 8,640 แผ่น

Master	Finish	Waste from cutting
122.1 ม ³	118.2 ม ³	3.23%

รวม	Master	Finish	Waste from cutting	
	347.7 ม ³	336.4 ม ³	3.3%	

ตัดไม้ได้ทั้งหมด

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 620 x 2045 =

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 724 x 2045 =

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 775 x 2045 =

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 826 x 2045 =

E0-CARB-P2 - S3 2.7 x 927 x 2045 =

จำนวนที่ตั้ง	จำนวนที่ตั้งได้
23,040	23,040 แผ่น
3,360	3,360 แผ่น
17,280	17,280 แผ่น
3,360	3,360 แผ่น
30,240	30,240 แผ่น
77,280	77,280 แผ่น