RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI TIM VISITASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

No	Rekomendasi	Jangka pendek	Jangka panjang	Keteranga
				n
1	Profil di OSS agar	Akan mengupdate		Akhir Mei
	diupdate	profil di sistem OSS		2025
2	Dalam assesment	Akan melakukan		Akhir Mei
	Pelayanan Belum ada	assesment pelayanan		2025
	Skor	sesuai dengan		
		standar		
3	Upload master plan	Segera		Akhir Mei
	terbaru	mengumpulkan		2025
		dokumen master plan		
		terbaru		
4	Upload SK tempat tidur	Membuat SK tempat		Akhir Mei
	terbaru	tidur terbaru		2025
5	Lengkapi Assesmen	Melakukan koordinasi		Akhir Mei
	SDM	dengan kepala		2025
		ruangan untuk		
		kelengkapan data		
		pegawai		
6	SIP masih banyak yang	Melengkapi		Akhir Mei
	habis masa berlaku	assesment data		2025
		kepegawaian		
7	Pengamanan Gass	Menentukan tempat /		Awal Juni
	Medis berada di Jalur	lokasi baru untuk		2025
	IGD Tidak ada Jalur	penempatan tabung		
	Keamanannya	oksigen		
8	Bekas Bahan Bangunan	Melakukan		Awal Juni
	Masih Berserakan	pembersihan area		

		sekitar bangunan baru		2025
7	Peringatan Tidak Boleh	Menyediakan rambu-		Awal Juni
	Masuk Wilayah Proyek	rambu atau penanda		2025
	Tidak Ada	tidak boleh memasuki		
		area proyek		
8	Penelurusan Lapangan		Menyiapkan ruang	Pertengah
	(Pada Gedung baru		perawatan sesui KRIS	an tahun
	harus ada			2026
	Menyesuaikan KRIS)			
9	Ruang Poliklinik Baru		Menyediakan toilet	Januari
	Harus disesuaikan dan		yang nyaman dan	2026
	diperhatikan Terutama		aman	
	di Bagian WC			
10	Ruang Poliklinik	Poli klinik akan segera		Segera
	Sementara Kurang	dipindah ke gedung		setelah
	memadai (menunggu	baru jika bangunan		gedung
	penyelesaian Gedung	baru siap operasional		poli baru
	Baru)			siap
11	Alur Evaluasi Perlu	Menyediakan		Awal Juni
	dilakukan Dilakukan	penanda jalur		2025
	petunjuk arah didalam	evakuasi di lokasi-		
	Gedung maupun luar	lokasi yang mudah		
	Gedung	terlihat di RS		
12	Kebersihan Lingkungan,	Menjaga kebersihan		Akhir Mei
	Kebersihan Ruangan,	lingkungan lebih baik		2025
	Kebersihan Alat perlu	lagi		
	menjadi Perhatian			
	Khusus			
13	Akses Keluar Masuk		Menyediakan pagar di	Menunggu
	Pasien Tidak		sekeliling rumah sakit	ketersedia
	Mempunyai Pagar di			an
	bagian Samping			anggaran
	langsung Terhubung ke			
	Lingkungan Masyarakat			
	g.taga masyaranat			

14	Ada Jalur Sendiri Untuk		Membuat jalan masuk	Awal
	Ambulance		khusus ambulan	Janurari
				2026
15	Tidak ada label nama	Menyediakan		Awal Juni
	ruangan	penanda nama		2025
		ruangan		
16	Obat-Obat Emergency	Melakukan monitoring		Awal Juni
	Perlu Dikontrol	dan inventarisir ulang		2025
		ketersediaan obat		
		emergency		
17	Ruangan Kamar Mandi		Mengganti bak mandi	Awal
	Masih Memakai bak		dengan hanya	januari
	Mandi (Harusnya		menggunakan shower	2026
	Memakai Shower)			
18	Bell di setiap Bed	Mengevaluasi		Awal Juni
	Diusahan Berfungsi	kelayakan dan fungsi		2025
		bell		
19	Keluar masuk Pasien		Membuat pagar di	Januari
	Masih 1 Jalur.		sekeliling rumah sakit	2026
	Sebaiknya RS memakai			
	pagar			
20	Tidak ada Pembatas		Mengkondisikan ruang	Januari
	untuk ruang sterilisasi		sterilisasi sesuai	2026
			standar	
21	Recovery Room Belum		Menyediakan	Januari
	ada alat Hanya Tempat		kelengkapan alat	2026
	Tidur		sesuai standar di	
			ruang recovery room	
22	Ruang Intensive Hanya		Menambah bed pasien	Januari
	Mempunyai 2 Bed		ICU sesuai ketentuan	2026
	Harus ada Proses			
	Pengembangan			
23	Ruangan Laboratorium		Menyediakan sarpras	Januari
	(Perlu Diperbaharui		laboratorium sesuai	2026

34	Penambahan alat Flowmet			
	mengikuti pelatihan		terhadap petugas pengelola limbah B3	2026
33	Operator Limbah b3 wajib		Memberikan pelatihan	Januari
	segera diperpanjang	perpanjangan MOU pembuangan limbah		
32	MOU Pembuangan Limbah	Melakukan		
31	Pembuangan limbah B3 harus sesuai standar	Mengelola limbah B3 susai standar		Awal Juni 2025
30	Laporan Hasil Uji Lab	Manual II II I I I I I		A
-00	h berum optimal	pengelolaan sampai sesuai standar		2025
29	Pengelolaan Sampah masi	Melakukan		Awal Juni
28	Rawat Inap Menyerankan Sesuai Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)		Menyiapkan ruang perawatan sesui KRIS	Pertengah an tahun 2026
	Prasarana Rumah Sakit		untuk patroli di lingkungan rumah sakit	
	Keamanan Sarana dan		petugas keamanan	
	Aziz Marabahan dalam		dan menjadwalkan	anggaran
	Untuk RSUD H.Abdul		sekeliling rumah sakit	kan
27	Ada Perhatian Khusus		Menyediakan pagar di	Menyesuai
			standar	anggaran
20	Harus Sesuai Standar		dan prasarana sesuai	kan
26	Sarana dan Prasara		Menyediakan sarana	poli baru beropearas i Menyesuai
	dan Sesuai SOP	gedung poli baru		gedung poli baru
	Selesai Harus dipantau	pelayanan pada		saat
25	Gedung Baru Setelah	Menyediakan SOP		Segera
	Perlu Penyesuaian	aspak dan simrs		2025
24	SIMRS dan ASPAK	Menyesuikan data		Awal Juni

	er			
35	Pengambilan sample wajib	Koordinasi dengan		Juni 205
	6 bulan sekali	DLH terkait uji sample		
		IPAL		
36	Surat Layak Operasional IP	Koordinasi dengan		Juni 2025
	AL	DLH terkait		
		operasional ipal		
37	Pelayanan dan Tarif tidak T	Menampilkan tarif		Segera
	erupdate	pelayanan baru		setalh
		setelah perbup tarif		perbup
		yang baru disahkan		disahkan
38	Apar sudah Expied	Mengevaluasi APAR		Juni 2025
		yangsudah expired		
39	Ruang CT Scan Tidak Mem		Menyesuaikan ruang	Pertengah
	enuhi		CT-Scan sesuai	an tahun
			standar	2026
40	Ruang Pelayanan di Polikli		Poli kliik akan segera	Segera
	nik Kurang memenuhi		dipindah ke gedung	setelah
			baru jika bangunan	gedung
			baru siap operasional	poli baru
				siap
				beroperasi
41	Ruang VIP (Perlu ditata Ke		Menyediakan ruangan	Menyesuai
	mbali)		VIP yang lebih baik	kan
				anggaran
42	SOP Pelayanan Tidak Terte	Menyediakan SOP di		Juni 2025
	mpel di ruangan dan belu	ruang pelayanan		
	m terupdate			
43	Ruang Tunggu tidak Mema		Menyediakan ruang	Januari
	dai sehinggal banyak yang		tunggu yang lebih	2026
	duduk di Pinggir Jalan (Poli		baik, menyediakan	
	klink Rawat Jalan)		tempat duduk sesuai	
			dengan kebutuhan di	
			gedung poli yang baru	
44	Pengangkutan Sampah Li	Koordinasi dengan		Juni 2025
	mbah Medis dan PH air Bel	DLH terkait uji sample		

	um memenuhi standar da	IPAL		
	n Optimal			
45	Fasilitas Kamar Banyak yan		Menyediakan fasilitas	Menesuaik
	g Rusak		ruang perawatan yang	an
			baik	anggaran
46	Inventaris Banyak yang Bel	Mengupdate		Juni 2025
	um Terupdate	inventaris alkes di		
		ASPAK		
47	Masih Beberapa Tenaga K	Melakukan		Juni 2025
	esehatan SIP nya ada yang	assesment terhadap		
	Belum Terperbaharui	SDM rumah sakit		

Marabahan, 22 Mei 2025

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



<u>dr. Aan Widhi Anningrum</u> NIP. 19781109 200604 2 015