

Defect rate

【1】 不適合品率の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 生産した数に対する不適合品の割合
2. 作業者の人数に対する検査員の割合
3. 生産した数に対する適合品だけの割合
4. 出荷した箱の大きさを表す値

【2】 不適合品率(%)を求める式として正しいものはどれですか？

1. 不適合品の数 $\times$ 生産した数 $\times 100$
2. 生産した数 $\div$ 不適合品の数 $\times 100$
3. 不適合品の数 $\div$ 生産した数 $\times 100$
4. 適合品の数 $\div$ 不適合品の数 $\times 100$

【3】 不適合品率の別の呼び方として、教材に示されているものはどれですか？

1. 在庫率や回転率
2. 歩留まり率だけ
3. 稼働率や出勤率
4. 不適合率や不良率

【4】 生産数が1,000個、不適合品が5個のとき、不適合品率はどれですか？

1. 5%
2. 2%
3. 0.05%
4. 0.5%

【5】 生産数が500個、不適合品が10個のとき、不適合品率はどれですか？

1. 5%

- 2. 10%
- 3. 0.2%
- 4. 2%

【6】 200 個のサンプルを検査し、適合品が 199 個、不適合品が 1 個だったときの不適合品率はどれですか？

- 1. 5%
- 2. 1%
- 3. 0.5%
- 4. 1.5%

【7】 抜取検査で不適合品率を推定するとき、分母にするものはどれですか？

- 1. 出荷予定数
- 2. 抜き取ったサンプル数
- 3. 生産予定数
- 4. 作業者数

【8】 生産数が 300 個、不適合品が 6 個のとき、不適合品率はどれですか？

- 1. 6%
- 2. 0.2%
- 3. 1%
- 4. 2%

【9】 400 個のサンプルを抜き取り、不適合品が 2 個だったときの不適合品率はどれですか？

- 1. 20%
- 2. 0.5%
- 3. 5%
- 4. 2%

【10】 生産数が 250 個、不適合品が 5 個のとき、不適合品率はどれですか？

1. 4%
2. 5%
3. 2%
4. 0.5%

【11】 生産数が 1,200 個、不適合品が 12 個のとき、不適合品率はどれですか？

1. 1%
2. 0.5%
3. 12%
4. 0.1%

【12】 80 個を抜取検査し、不適合品が 4 個だったときの不適合品率はどれですか？

1. 0.5%
2. 4%
3. 5%
4. 2%

【13】 不適合品率が高くなったときの対応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 記録を消して低く見せる
2. 原因を調べ、工程や作業方法の改善につなげる
3. 検査をやめて数字を出さない
4. 不適合品を適合品として数える

【14】 不適合品率が 2%で、生産したものがすべて適合品か不適合品のどちらかに分けられる場合、適合品の割合はどれですか？

1. 100%

2. 2%
3. 98%
4. 102%

【15】 抜取検査で 100 個を調べ、不適合品が 0 個だった。この結果の考え方として適切なものはどれですか？

1. 次回から検査を省略してよい
2. サンプル上の不適合品率は 0%だが、ロット全体に 0 個と保証するものではない
3. 検査は無意味だったと判断する
4. ロット全体に不適合品が絶対にないと断言できる

【16】 不適合品率を計算するために最低限必要なデータはどれですか？

1. 全体の数と不適合品の数
2. 作業者の年齢と出勤日数
3. 材料名と会社名
4. 箱の色と保管場所

【17】 不適合品率を%で表すために、割り算の後に行うことはどれですか？

1. 生産数を 2 倍する
2. 適合品数を足す
3. 100 で割る
4. 100 をかける

【18】 生産数が 1,000 個、適合品が 990 個、不適合品が 10 個のとき、不適合品率の分母として正しいものはどれですか？

1. 1,000 個
2. 990 個
3. 10 個
4. 1,990 個

【19】 A 工程は 100 個中 2 個が不適合品、B 工程は 400 個中 4 個が不適合品でした。不適合品率が高いのはどちらですか？

1. A 工程より B 工程が高い
2. A 工程と B 工程は同じ
3. A 工程が高い
4. 個数だけで決まるため B 工程が必ず悪い

【20】 生産数が 500 個で、不適合品率が 2% でした。不適合品の数はどれですか？

1. 20 個
2. 10 個
3. 2 個
4. 5 個

【21】 10,000 個中、不適合品が 1 個でした。不適合品率はどれですか？

1. 0.1%
2. 0.01%
3. 1%
4. 10%

【22】 150 個を検査し、不適合品が 3 個でした。不適合品率はどれですか？

1. 3%
2. 2%
3. 5%
4. 1%

【23】 抜取検査で 200 個中 3 個が不適合品でした。不適合品率はどれですか？

1. 1.5%

- 2. 3%
- 3. 0.3%
- 4. 1%

【24】 生産数が 1,000 個、適合品が 995 個のとき、不適合品率はどれですか？

- 1. 0.05%
- 2. 1%
- 3. 0.5%
- 4. 5%

【25】 不適合品率が低い状態の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

- 1. 生産数が必ず少ない状態
- 2. 検査をしていない状態
- 3. 不適合品の記録を残していない状態
- 4. 全体に対して不適合品の割合が少ない状態