

Projection methods

【1】 日本の機械製図で、JIS により描くことが定められている投影法はどれですか？

1. 第一角法
2. 第三角法
3. 等角投影
4. 不等角投影

【2】 投影法とは、どのような方法ですか？

1. 線の太さを決める方法
2. 表面を削る方法
3. 寸法だけを書く方法
4. 立体物を平面に描く方法

【3】 正投影図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 正面図だけを描いた図
2. 対象物をななめから見た印象を自由に描く図
3. 対象物を仮に切断して中を示す図
4. 平行光線を当て、その光線に直角な方向に投影した画像

【4】 第三角法の定義として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 対象物を自由な位置に置いて描く方法
2. 平面と側面に対する第三象限に対象物を置いて正投影する方法
3. 対象物を透視図で表す方法
4. 対象物を第一象限に置いて投影する方法

【5】 正面図に対して、うえから見た図をなんといいますか？

1. 部品図

2. 側面図
3. 平面図
4. 断面図

【6】 正面図に対して、みぎから見た図をなんといいますか？

1. 断面図
2. 側面図
3. 配置図
4. 平面図

【7】 第三角法での投影図の配置として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 平面図をひだりに置き、右側面図をう上に置く
2. 平面図も側面図も正面図のなかに重ねて描く
3. うえから見た平面図を正面図のしたに置き、みぎから見た側面図をひだりに置く
4. 平面図を正面図のう上に置き、右側面図を正面図のみぎに置く

【8】 第三角法の記号について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 文字高さを示すために描く
2. 縮尺だけを示すために描く
3. 切断位置を示すために描く
4. 第三角法で作図していることを明確にするために描く

【9】 正面図（主投影図）の選び方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. どの方向でもよいので自由に決める
2. 形状や機能がいちばんわかりやすい投影図を正面図にする
3. いちばん空白が多い面を正面図にする
4. 必ず平面図を正面図にする

【10】 組立図の正面図は、どの方向で描くのが基本ですか？

1. いちばん細く見える方向
2. 加工中に裏返した方向
3. 対象物を使用する方向
4. 図面の空気が多くなる方向

【11】 部品図の正面図は、どの方向で描くのが基本ですか？

1. 塗装後の見た目がよい方向
2. どの方向でもよい
3. いちばん面積が小さく見える方向
4. 加工の主な工程で対象物を置く方向

【12】 正面図を選ぶときの考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 隠れ線がいちばん多い方向をえらぶ
2. 隠れ線をなるべく使わなくてよい方向をえらぶ
3. 見えない部分をできるだけ多く描ける方向をえらぶ
4. 必ず上から見た図を正面図にする

【13】 正面図を補助する投影図の数は、どうするのが基本ですか？

1. できるだけ多くする
2. 必ず4枚にする
3. 平面図だけにする
4. 必要最小限にする

【14】 断面図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. みぎから見た図
2. うえから見た図
3. 対象物を仮に切断して、てまえを取りのぞいた図面

4. 外側だけをなぞった図

【15】 断面図がとくに役立つのは、どのような場合ですか？

1. 表面の色だけを見たい場合
2. 外形だけでじゅうぶんな場合
3. 文字高さを決めたい場合
4. 円筒の内径部分など、隠れた部分をわかりやすく示したい場合

【16】 断面図の切り口は、一般的にどのように表しますか？

1. ハッチングをする
2. 中心線を重ねて描く
3. 太い破線でぬりつぶす
4. そのまま白くしておく

【17】 隠れた部分をわかりやすく表したいとき、なるべく使う図はどれですか？

1. 配置図
2. 縮尺表
3. 文字表
4. 断面図

【18】 隠れ線と断面図の使い方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 隠れ線はできるだけ多く使う
2. 隠れ線はなるべく使わず、必要なら断面図を使う
3. 断面図ではハッチングをしてはいけない
4. 断面図は禁止されている

【19】 断面図の扱いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 意味がなくても全部断面にする

2. 切断して意味のないものや理解を妨げるものは、断面にしないことがある
3. 理解しにくくなっても全部断面にする
4. 断面図では外形線を消す

【20】 第三角法で、平面図は正面図のどこに配置しますか？

1. ひだり
2. した
3. みぎ
4. うえ

【21】 教材で、投影法の例として挙げられているものはどれですか？

1. 等角投影
2. 部品図
3. 表題欄
4. 公差等級

【22】 第三角法で、右側面図は正面図のどこに配置しますか？

1. うえ
2. ひだり
3. した
4. みぎ

【23】 第三角法では、対象物をどこに置いて正投影しますか？

1. 第一象限
2. 第三象限
3. 第二象限
4. 第四象限

【24】 第三角法の記号を描く場所として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 正面図のまんなか
2. 寸法数字のよこ
3. 図面のうら面
4. 表題欄またはそのちかく

【25】 正面図の選び方と投影図の数について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 組立図の正面図は使用方向で描き、正面図を補助する投影図の数は必要最小限にする
2. 部品図と組立図の正面図は必ず同じ基準で決める
3. 部品図の正面図は使用方向だけで決め、隠れ線は多く使う
4. 組立図の正面図は自由な向きでよく、補助投影図は多いほどよい