

QC process chart

【1】 QC 工程図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 製造の各工程で「何を」「いつ」「どのように」管理するかを明記した図
2. 作業服の種類だけを定める掲示
3. 作業者の勤務予定だけをまとめた表
4. 完成品の販売価格だけを定める書類

【2】 QC 工程図の別名として、教材で示されているものはどれですか？

1. QC 工程表
2. 購入一覧表
3. 作業日報
4. 安全衛生表

【3】 QC 工程図の「工程名」に入れる内容として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 会社の年間売上
2. 社員の通勤手段
3. 昼休みの開始時刻
4. 切断、溶接、塗装などの製造プロセスのステップ

【4】 QC 工程図の「管理項目」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 製品の広告に使う言葉
2. 会社の建物の色
3. 寸法、重量、硬度、温度など、品質に影響する特性
4. 作業者の昼食の内容

【5】 QC 工程図の「管理方法」として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 作業を急ぐための合図

2. 製品の販売先を選ぶ方法
3. 休憩場所の決め方
4. ノギスで測定する、目視で確認するなど、項目をどう測るか

【6】 QC 工程図の「管理頻度」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 作業者が何時に出勤するか
2. 製品を誰に販売するか
3. 測定や検査をどれくらいの間隔や回数で行うか
4. 会議の席順をどうするか

【7】 QC 工程図の「異常時の処置」として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ラインを停止する、上司に報告する、不良品を隔離する
2. 担当者だけで黙って直す
3. 異常があっても記録しない
4. 基準から外れてもそのまま出荷する

【8】 材料受入れ検査で「線径」を確認する方法として、教材の例に近いものはどれですか？

1. 箱の色を見る
2. 時計で時間を測る
3. 耳で音を聞く
4. マイクロメータで測定する

【9】 QC 工程図を作成する主な目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工程ごとの管理内容を明確にし、品質を安定させるため
2. 工場の外観を決めるため
3. 作業者の私物を管理するため
4. 製品の宣伝文を作るため

【10】 QC 工程図の「管理担当」が示す内容として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工場の住所
2. 昼休みの長さ
3. 製品の売値
4. 測定や検査を担当する人や係

【11】 QC 工程図の「場所」に書く内容として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 会社の広告を出す場所
2. 作業者の出身地
3. 材料倉庫、作業場、試験室など、確認や管理を行う場所
4. 製品を買う店

【12】 QC 工程図に「初物 $n=2$ 、30 分毎に $n=1$ 」とある場合、もっとも適切な意味はどれですか？

1. 作業開始時などの初物を 2 個確認し、その後 30 分毎に 1 個確認する
2. 毎日 30 個だけ作る
3. 初日だけ 2 人で作業する
4. 作業を 30 分で終わらせる

【13】 「全数検査」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 結果を記録しない検査のこと
2. 一部だけを選んで検査すること
3. 対象となるすべての品物を検査すること
4. 検査を行わないこと

【14】 「抜取検査」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 不良品だけを選んで出荷すること
2. 検査をまったくしないこと

3. 全体の中から一部を選んで検査すること
4. 測定器を使わない検査のこと

【15】 QC 工程図の「異常時の連絡先」を決めておく理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 異常が起きたときに、すばやく正しい相手へ報告するため
2. 製品名を変えるため
3. 休憩の順番を決めるため
4. 担当外の人だけに任せるため

【16】 QC 工程図と作業標準の関係として、もっとも適切なものはどれですか？

1. QC 工程図は給料、作業標準は交通費を決める
2. QC 工程図は工程ごとの管理を示し、作業標準は具体的な作業手順を示す
3. QC 工程図は安全だけ、作業標準は販売だけを扱う
4. どちらも同じ内容なので一方だけでよい

【17】 QC 工程図の管理頻度に「ときどき確認」とだけ書かれている場合、もっとも問題になる点はどれですか？

1. 測定器の色が変わる
2. 作業の名前が長くなる
3. 製品の材質が自動的に良くなる
4. 人によって確認の間隔が変わり、確認もれが起こりやすい

【18】 QC 工程図の「品質特性」として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 作業者の好きな道具
2. 外観、寸法、強さなど、製品の良し悪しを判断する性質
3. 休憩室の広さ
4. 工場の最寄駅

【19】 材料受入れ検査の工程で管理する内容として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 作業者の通勤時間
2. 入荷時に材料の外観、線径、引張強さなどを確認する
3. 出荷後の広告効果
4. 昼食の注文数

【20】 QC 工程図の管理方法に「目視/限度見本」とある場合、もっとも適切な確認方法はどれですか？

1. 作業者の好きな見本を選ぶ
2. 外観を目で見て、合格限度を示す見本と比べる
3. 検査せずに合格にする
4. 数値を見ずに感覚だけで判断する

【21】 測定結果が QC 工程図の基準から外れた場合、もっとも適切な行動はどれですか？

1. 少しの外れなら記録しない
2. 次工程に黙って流す
3. 作業を止め、上司へ報告し、必要に応じて不良品を隔離する
4. 検査表の数字を合格値に直す

【22】 QC 工程図に測定結果や検査結果を記録する理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 作業者の好きな数字を書くため
2. 測定をしなくてもよくするため
3. 品質が管理されていた証拠を残し、異常があったときに原因を追いやすくするため
4. 記録用紙を増やすため

【23】 材料、設備、検査方法が変更された場合、QC 工程図についてもっとも適切な対応はどれですか？

1. 古い QC 工程図をそのまま使う
2. 記録だけを捨てる
3. 変更を現場に伝えずに進める
4. 変更内容が管理項目、方法、頻度に影響するか確認し、必要なら改訂する

【24】 QC 工程図に「1 入荷 Lot、1 鋼番毎 $n=1$ 」とある場合、もっとも適切な解釈はどれですか？

1. 1 日に 1 人だけ検査する
2. 1 時間に 1 回だけ休憩する
3. 入荷ロットや鋼番ごとに、決められた数を採取して確認する
4. 鋼番を見ずに全品出荷する

【25】 QC 工程図ではノギスで測定すると決められているのに、ノギスが故障していた場合、もっとも適切な対応はどれですか？

1. 作業を止めて報告し、使える測定器や代替方法の指示を受ける
2. 目分量で合格にする
3. 故障を隠して記録だけ書く
4. 測定せずに次工程へ流す