

Quality basics

【1】品質とは、何を示すものですか？

1. 製品を作る時間の短さ
2. 外観がきれいであることだけ
3. 製造側が作りたいものだけを満たすこと
4. 製品やサービスが、顧客や利用者の期待や要求をどれだけ満たしているか

【2】品質の考え方として、教材に合うものはどれですか？

1. 価格が高いものは、いつも品質が高い
2. 会社が満足すれば、顧客の意見は関係ない
3. 製造側の都合ではなく、顧客や利用者の要求を満たすことが重要である
4. 検査で見つからなければ、使いにくくても高品質である

【3】信頼性が品質に含まれる理由として、最も適切なものはどれですか？

1. 製品の色を明るくするため
2. 決められた性能を安定して発揮できることが、顧客の安心につながるため
3. 梱包の文字を大きくするため
4. 作業者の人数を減らすため

【4】安全性と品質の関係として、正しいものはどれですか？

1. 安全に使えることも、品質を考えるうえで重要である
2. 安全性は品質とは関係がない
3. 安全性は出荷後にだけ確認すればよい
4. 安全性が低くても、性能が高ければ必ず高品質である

【5】顧客が感じる価値も品質に含まれる、という考え方として正しいものはどれですか？

1. 使いやすさや安心感など、顧客が受け取る価値も品質に関係する

2. 見た目がよければ、使いにくくても価値は高い
3. 価値は価格だけで決まる
4. 顧客の感じ方は品質に関係しない

【6】 設計品質の説明として、正しいものはどれですか？

1. 検査で見つかった不良品の数だけを示すもの
2. 作業者の服装だけを定めるもの
3. 企画・設計の段階で定めた、顧客の意図を満たす品質
4. 完成品を倉庫へ運ぶときの品質

【7】 製造品質の説明として、正しいものはどれですか？

1. 製品の広告を作ること
2. 顧客の注文内容を忘れないことだけ
3. 配送トラックの色を統一すること
4. 設計通りの性能や特性を、製造で安定して実現する能力

【8】 物流品質の説明として、正しいものはどれですか？

1. 作業者の教育時間を短くすること
2. 製品が顧客に届くまでの物流プロセスで、注文通りの製品・数量・納期・品質を満たすこと
3. 製造中の機械音を小さくすること
4. 設計図の文字を大きくすること

【9】 注文通りの製品・数量・納期・品質を納めることに最も関係するものはどれですか？

1. 会議資料の品質
2. 清掃道具の品質
3. 物流品質
4. 作業服の品質

【10】 高機能で高価格な製品でも、顧客が必要としていない機能ばかりで使いにくい場合、品質の考え方として正しいものはどれですか？

1. 顧客の期待や要求を満たしていなければ、高品質とはいえない
2. 高価格なら必ず高品質である
3. 顧客が使いにくいと感じても、製造側が満足していればよい
4. 機能が多ければ、使いにくさは関係ない

【11】 設計では十分な性能を予定していましたが、製造工程のばらつきで性能が安定しません。この問題に最も関係するものはどれですか？

1. 製造品質
2. 物流品質
3. 避難品質
4. 広告品質

【12】 顧客のニーズや市場の動向を分析して品質を設定することに最も関係するものはどれですか？

1. 製造品質
2. 物流品質
3. 出荷後の返品処理だけ
4. 設計品質

【13】 製造品質を高める考え方として、最も適切なものはどれですか？

1. 作業手順を人によって自由に変える
2. 設計通りの性能や特性を、安定して作り込む
3. 検査を全部省略する
4. 材料を毎回違うものにする

【14】 完成した製品は良品でしたが、輸送中に傷がついて顧客に届きました。この問題に最も関係するものはどれですか？

1. 設計品質
2. 作業服の品質
3. 物流品質
4. 会議品質

【15】 品質がサービスにも関係する理由として、正しいものはどれですか？

1. サービスには顧客がいないため
2. サービスは形がないので要求を満たす必要がないため
3. サービスも顧客や利用者の期待や要求を満たす必要があるため
4. サービスは価格だけで評価されるため

【16】 品質不良が続いたときに起こりやすいことはどれですか？

1. 顧客からの信頼が必ず高まる
2. 不良品が増えても費用は増えない
3. 納期や安全性には全く影響しない
4. 手直しや返品が増え、顧客の信頼を失うおそれがある

【17】 顧客の要求には、図面や仕様書に書かれたことだけでなく、何が含まれることがありますか？

1. 安全に使えることや、約束した納期に届くことなどの期待
2. 工場の壁の色
3. 会議室の座席表
4. 作業者の昼食の好み

【18】 社内基準には合格していましたが、顧客が要求した使いやすさを満たしていませんでした。この場合の考え方として正しいものはどれですか？

1. 社内基準に合格していれば、顧客の要求は関係ない
2. 顧客の要求を満たしていないため、品質上の問題として考える
3. 使いやすさは品質に含まれない

4. 顧客が慣れればよいので改善は不要である

【19】 製品が安全に使えますが、すぐに故障してしまいます。この場合、品質のどの面に問題がありますか？

1. 休憩性
2. 信頼性
3. 避難性
4. 装飾性

【20】 品質は「良いか悪いか」だけでなく、何を含む広い概念ですか？

1. 作業者の年齢だけ
2. 会議の回数だけ
3. 会社の建物の高さだけ
4. 信頼性、安全性、顧客が感じる価値など

【21】 安価で性能も高い製品ですが、使用中に危険があります。この製品の品質について、正しい考え方はどれですか？

1. 安ければ危険でも品質は高い
2. 危険は顧客が注意すればよいので品質とは関係ない
3. 安全性を満たしていないため、高品質とはいえない
4. 性能が高ければ安全性は不要である

【22】 設計品質を高めるために重要な活動はどれですか？

1. 顧客のニーズや市場の動向を分析して、製品に必要な機能や性能を決める
2. 出荷後にだけ仕様を考える
3. 作業者ごとに図面を変える
4. 完成品の箱だけを大きくする

【23】 同じ図面で作っているのに、製品ごとに寸法や性能がばらつきます。この問題への対応として最も適切なものはどれですか？

1. 検査せずに全数出荷する
2. 顧客に使い方を教えてもらうだけ
3. 箱の色を変えるだけ
4. 製造条件や作業方法を確認し、設計通りに安定して作れるようにする

【24】 製品は正しく作られましたが、約束した納期より遅れて届きました。この場合の品質上の問題として最も関係するものはどれですか？

1. 製造品質
2. 作業服の品質
3. 設計品質
4. 物流品質

【25】 顧客から「もっと軽くしてほしい」という声が多くありました。品質を高めるための対応として、最も適切なものはどれですか？

1. 顧客の声は品質に関係ないので無視する
2. 軽さの要求は安全性と関係なく、確認しなくてよい
3. 顧客の声を設計や改善に活かせるか検討する
4. 製造側が今の製品を好んでいれば変更は不要である

【26】 品質とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 製造側の都合だけを満たすこと
2. 製品やサービスが、顧客や利用者の期待や要求をどれだけ満たすか
3. 安ければよいということ
4. 不良が1つもないことだけ

【27】 設計品質として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 企画・設計段階で定めた、顧客の意図を満たす品質
2. 販売後の広告の評価
3. 物流で納期を守れたかどうか
4. 工場で実際にできあがった品質

【28】 製造品質として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 見積書の出し方
2. 配送車の燃費のよさ
3. 設計通りの性能や特性を、製造で安定して実現した品質
4. 製品の宣伝文の上手さ

【29】 物流品質として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業者の制服の色
2. 図面の線の太さ
3. 工場の照明の明るさ
4. 注文通りの製品・数量・納期・品質で顧客に届けること

【30】 QCD とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 品質・安全・教育
2. 計画・実行・改善
3. 品質・コスト・納期
4. 機械・材料・方法

【31】 QCDS で QCD に加わるものはどれですか。

1. 販売
2. 安全
3. 資金
4. 宣伝

【32】 作業者のスキル、知識、経験、教育や訓練が品質に影響するという考えは、4M のどれですか。

1. Material
2. Machine
3. Man
4. Method

【33】 同じ材料と機械を使っても、作業手順がちがうために品質差が出ました。この原因は4M のどれにもっとも近いですか。

1. Machine
2. Method
3. Material
4. Man

【34】 報告書だけで判断せず、問題がおきている場所へ行って確認するという考えは、三現主義のどれですか。

1. 現実
2. 現場
3. 現物
4. 原点

【35】 PDCA サイクルの順番として、もっとも適切なものはどれですか。

1. Plan→Check→Do→Act
2. Plan→Do→Check→Act
3. Do→Plan→Act→Check
4. Check→Act→Plan→Do

【36】 標準化とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 製品や製造工程を、だれでも同じように理解できるように定めたルールや基準
2. 工程ごとに勝手な方法を使うこと
3. 不良品だけを集めること
4. 作業時間を長くすること

【37】 標準化による品質面での効果として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 不良が必ず増える
2. 検査が不要になる
3. 担当者によって品質差が大きくなる
4. だれがつくっても、どこでつくっても同じ品質にしやすい

【38】 標準化によって効率化やコスト削減につながる理由として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 不良があってもそのまま出荷できるから
2. 手順が統一され、部品の標準化で大量生産しやすくなるから
3. 作業者が自由に変更できるから
4. 工程ごとに道具を毎回変えるから

【39】 作業標準として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 製品の値段表
2. 出勤表
3. 作業内容、手順、方法、使用設備、工具などを定めたルール
4. 会社案内

【40】 作業標準書の例にある「守らないとこうなる」の欄の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 失敗時の危険や不具合を具体的にしめす
2. 担当者の好きな方法を選ぶため
3. 手順を省略してもよいことをしめす

4. 作業時間だけをするため

【41】 QC 工程図とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 工場配置図
2. 製品名だけをならべた表
3. 従業員名簿
4. 各工程で「何を」「いつ」「どのように」管理するかを明記した図

【42】 QC 工程図の「管理項目」として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 工程で管理すべき特性。たとえば寸法、重量、硬度、温度など
2. 昼食のメニュー
3. 工場の壁色
4. 会社行事の予定

【43】 QC 工程図の「管理方法」として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業者の趣味を書くこと
2. 工程数だけを数えること
3. 管理項目をどう測定・検査するかをしめすこと
4. 会社の歴史を書くこと

【44】 QC 工程図の「管理頻度」として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 測定器の色
2. 検査をする担当者の誕生日
3. 製品名の長さ
4. 1 ロットに 1 回、1 時間に 1 回など、どれくらいの頻度でおこなうか

【45】 QC 工程図の「異常時の処置」として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 担当者だけで秘密にする

2. ラインを停止し、上司に報告し、不良品を隔離するなどの対応
3. 異常でも記録しない
4. 基準から外れても、そのまま流す

【46】 QC7 つ道具について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 営業部だけが使う 7 つの帳票
2. 工場の掃除道具 7 種類
3. 品質管理で、工程の管理や改善に使う基本的な 7 つの手法
4. 資格者だけが使える特殊機器

【47】 不良の種類や発生場所を記録して、データを効率的に集めたいときにもっとも適切な QC7 つ道具はどれですか。

1. パレート図
2. 散布図
3. 管理図
4. チェックシート

【48】 件数の多い順に不良をならべ、累積比率もあわせてみて、優先順位をつけたいときにもっとも適切な QC7 つ道具はどれですか。

1. パレート図
2. ヒストグラム
3. チェックシート
4. 特性要因図

【49】 データの推移や変化、関係性を視覚的にしめしたいときに使う、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなどの総称はどれですか。

1. 管理図
2. チェックシート
3. 散布図

4. グラフ

【50】 ある問題に影響をあたえる要因を、「魚の骨」のような形で整理する QC7 つ道具はどれですか。

1. 特性要因図
2. ヒストグラム
3. チェックシート
4. パレート図

【51】 寸法や重さのデータが、どのようにばらついているか、どのあたりに集まっているかをみたいときにもっとも適切な QC7 つ道具はどれですか。

1. ヒストグラム
2. 管理図
3. 散布図
4. グラフ

【52】 時系列でデータをならべ、上限管理線と下限管理線を使って異常を早期発見したいときにもっとも適切な QC7 つ道具はどれですか。

1. 管理図
2. チェックシート
3. グラフ
4. ヒストグラム

【53】 「作業時間」と「不良品数」のように、2 つの項目の関係をみたいときにもっとも適切な QC7 つ道具はどれですか。

1. 特性要因図
2. パレート図
3. 散布図
4. チェックシート

【54】 規格とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 休憩時間のこと
2. 個人の好みのこと
3. 製品の品質、安全性、性能、寸法、試験方法などを定める取り決め
4. 営業目標のこと

【55】 ISO について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 社内文書の整理法だけを定める組織
2. 世界共通の規格を定める国際機関
3. 測定器の修理会社
4. 日本国内だけの規格を決める機関

【56】 ISO 9001 として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 環境負荷をへらすための仕組み
2. 災害避難だけの手順書
3. 品質と顧客満足を継続的に提供するための仕組み
4. 照明設備の保守規格

【57】 ISO 14001 として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 職場の掃除回数だけを定める規格
2. 企業活動の環境負荷をへらし、環境保全に取り組むための仕組み
3. 品質検査だけを自動化する規格
4. 機械の寿命だけをのばす規格

【58】 JIS マーク制度について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 海外製品には絶対につかない
2. 作業者の資格証につく

3. 価格がいちばん安い製品につく
4. JIS の要求事項を満たしていることが確認された製品につく

【59】 測定器に JIS マークがついていることの意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 故障しないことを 100%保証すること
2. 色がそろっていること
3. 重さがかならず軽いこと
4. 正確で安定した測定結果を提供しやすいこと

【60】 つぎのうち、SI 基本単位の組み合わせとして正しいものはどれですか。

1. 熱力学温度 = s、光度 = m、物質質量 = cd
2. 時間 = A、光度 = mol、物質質量 = K
3. 長さ = kg、質量 = m、電流 = s
4. 長さ = m、質量 = kg、電流 = A

【61】 品質とは、もっとも基本的にはなにをしめすものですか？

1. いちばんやすくつくれたか
2. 製品やサービスが、顧客や利用者のきたい・ようきゅうをどれだけみたしているか
3. 工場がじぶんのつごうでつくりやすいか
4. みためがきれいかだけ

【62】 きょうざいでいう品質のかんがえかたとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 製造側のようきゅうだけをみたせばよい
2. 信頼性、安全性、顧客がかんじるかちなどもふくむ
3. のうきだけまもれば品質はたかい
4. ふりょうひんのかずだけで品質はきまる

【63】 設計品質として、もっともてきせつなせつめいはどれですか？

1. 作業者のきぶんでへんわるできるもの
2. 企画・設計段階でさだめた、ねらいの品質
3. つくったあとのけんさのはやさ
4. 物流のとちゅうでこわれないようにすることだけ

【64】 製造品質として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 顧客へのせつめいのしかた
2. 設計どおりの性能や特性を、せいぞうでじつげんした品質
3. はこぶときのつつみかた
4. つくるまえの市場調査のじょうほう

【65】 物流品質のせつめいとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 製品をつくるきかいの性能
2. しごとばのあいさつのよさ
3. ちゅうもんどおりの製品・すうりょう・のうき・品質で、あんていしてとどけること
4. いちばんおおきなにもつではこぶこと

【66】 QCDSの「S」はなにをしめしますか？

1. Safety
2. Speed
3. Skill
4. Service

【67】 QCDSの「C」がしめすものとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. コスト
2. 作業者数
3. 確認回数

4. 顧客満足度

【68】 QCDS の「D」がしめすものとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 図面管理
2. のうき
3. 不良率
4. 安全確認

【69】 QCDS についてのかんがえかたとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. のうきだけまもれば、品質はもんだいにならない
2. コストだけよければ、ほかはあとでかんがえればよい
3. 安全はものづくりとはべつのはなしである
4. 安全がたしかほされていなければ、やすくても品質がよくてもものうけいれられない

【70】 4M の「Man」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 設備のだいきん
2. 作業手順のながれ
3. 作業者のスキル、知識、経験、教育
4. 原材料のしゅるい

【71】 4M の「Machine」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 顧客のこのみ
2. のうきのきびしさ
3. 機械・設備の性能やじょうたい
4. しごとばのルール

【72】 4M の「Material」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 材料・部品の品質や供給のあんていせい

2. 作業者のしゅうちゅうりょく
3. 検査記録
4. 会議資料

【73】 4Mの「Method」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 作業方法や手順
2. 材料のほかんばしょ
3. 工場のはいちず
4. 作業者のふくそう

【74】 おなじ材料、おなじ機械をつかっているのに、ひとによってできばえがちがうばあい、もっともうたがうべき4Mのようそはどれですか？

1. 顧客
2. Method
3. Material
4. 倉庫

【75】 三現主義の「現場」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. かんけいしゃのうわさをあつめること
2. むかしのけいけんをおもいだすこと
3. 報告書だけをみてはんだんすること
4. 問題がおきているばしょへいって、じぶんのめでかくにんすること

【76】 三現主義の「現物」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 不良品や問題をおこしているじっさいのもの
2. 作業者のかんそう
3. まえにつくったてじゅんしょ
4. 会議室のホワイトボード

【77】 三現主義の「現実」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. いちばんえらいひとのいけんをそのまましんじること
2. じぶんでかくにんしたじじつにもとづいてはんだんすること
3. かんにたよってはやくきめること
4. きぼうてきなみとおしでかんがえること

【78】 不良がでたときの三現主義にそったたいおうとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. まえとおなじげんいんだろうとかってにはんだんする
2. 会議室でけつろんだけきめる
3. 報告をうけたら、すぐにだれかをせめる
4. 現場へいき、現物をみて、じじつにもとづいてはんだんする

【79】 PDCAの「Plan」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. つぎのサイクルにむけて改善する
2. ひょうかのけっかをみる
3. じっさいにしごとをおこなう
4. もくひょうをきめ、そのためのぐたいてきな計画をたてる

【80】 PDCAの「Do」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 計画にもとづいてこうどうやぎょうむをじっこうする
2. げんいんをふりかえる
3. けっかをくらべる
4. 問題点をせきにんしゃだけでかくす

【81】 PDCAの「Check」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. しごとのじゅんばんをいれかえる
2. 材料をいっせいにへんこうする

3. けっかをもくひょうとくらべてひょうかする
4. つぎのルールをすぐにつくる

【82】 PDCAの「Act」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. いちどきめたら、みなおしをしない
2. じっこうしたことをそのままくりかえすだけ
3. ひょうかのけっかをもとに、つぎのサイクルへ改善策をはんえいする
4. もくひょうをけさずにふやしつづける

【83】 標準化のもくてきとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. ひとによってやりかたをかえて、じゆうにするため
2. 材料費だけをへらすため
3. だれもおなじようにりかいできるルールや基準をさだめ、ばらつきをへらすため
4. ぶひんのいろをそろえるためだけ

【84】 標準化のこうかとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 不良がでても、げんいんをしらべにくくなる
2. だれがつくっても、どこでつくっても、おなじ品質にちかづけやすい
3. しじしょがいらなくなる
4. てじゅんがふえるので、かならずおそくなる

【85】 作業標準のせつめいとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 顧客へのえいぎょうトークをまとめたもの
2. しふとのきぼうをだすためのようし
3. 作業内容、手順、方法、しようする設備や工具などをさだめたもの
4. こじんごとのくふうだけをあつめたもの

【86】 作業標準がひつようなりゆうとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. しつもんをへらすためだけ
2. ひとによってやりかたをばらばらにするため
3. ベテランだけがしごとをできるようにするため
4. だれが、いつしごとをしても、あんぜんにおなじ品質をたもちやすくするため

【87】 QC 工程図のもくてきとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. しごとばのしゃしんをのこすこと
2. 顧客へのうひしょるいをつくること
3. かく工程で、なにを、いつ、どのようにかんりするかをしめすこと
4. けんさきろくをほかんするだけのもの

【88】 QC 工程図の「管理項目」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 昼休みのじかん
2. しょくどうのメニュー
3. 作業者のしゅみ
4. 製品の寸法、重量、硬度、温度などの、品質にえいきょうする特性

【89】 QC 工程図の「管理方法」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. ノギスでそくていする、もくしでかくにんするなど、どうやってしらべるか
2. ざいりょうのしゅるいをきめること
3. そのひのきぶんでかえるやりかた
4. れんらくノートのおきば

【90】 QC 工程図の「管理頻度」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. つくるひとのなまえ
2. だれがきめてもよい感覚的なかいすう
3. 設備をかったひづけ
4. どれくらいのひんどでそくていやけんさをおこなうか

【91】 QC 工程図の「異常時の処置」として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. ふりょうをみつけても、つぎのひにまとめる
2. だれにもいわずに、じぶんだけでかくす
3. 基準からはずれたら、そのままつづける
4. ラインをていしする、上司へ報告する、ふりょうひんをかくりするなど

【92】 あたらしい作業者がふえて、できばえのばらつきがめだつようになりました。もっともゆうこうなたいおうはどれですか？

1. 作業標準をととのえ、QC 工程図でかんりのしかたをはっきりさせる
2. けんさだけきびしくして、てじゅんはそのままにする
3. ベテランだけでつくるようにする
4. ひとごとのやりやすいやりかたにまかせる

【93】 顧客のちゅうもんどおりのすうりょう、のうき、じょうたいでせいひんをとどけられないもんだいは、どの品質とかんけいがつよいですか？

1. 4M の Man
2. 設計品質
3. 物流品質
4. 製造品質

【94】 「よい品質」をつくるためのかんがえかたとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. ふりょうひんのかずだけをみればじゅうぶん
2. ひとつのようそだけをみるのではなく、QCDS や 4M もふくめてぜんたいでかんがえる
3. つくるがわがまんぞくしていればよい
4. いちどうまくいったら、みなおしはいらない