

## Sectional views

**【1】** 断面図を用いる主な目的はどれですか。

1. 表面の光沢を示すため
2. 材料費を計算するため
3. 内部形状を分かりやすく示すため
4. 部品の色を指定するため

**【2】** 断面図を使う主な目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 文字の高さをそろえること
2. 図面の紙を小さくすること
3. 隠れた部分をわかりやすく示すこと
4. 投影法の種類を決めること

**【3】** 断面図で切った部分は、一般的にどのように表しますか？

1. 中心線をかさねる
2. ハッチングをする
3. 太い破線でぬりつぶす
4. そのまま白くあけておく

**【4】** 機械製図での隠れ線と断面図の関係として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 隠れ線はなるべく使わず、必要なら断面図を使う
2. 隠れ線はできるだけ多く使う
3. 断面図は原則として禁止される
4. 断面図より隠れ線のほうが、つねにわかりやすい

**【5】** 断面図を描くときの考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 断面図では外形線を消す

2. 断面図では寸法を入れてはいけない
3. すべての部品を必ず断面にする必要はない
4. すべての部品を断面にしないと不正確になる

**【6】** 断面図は、原則としてどこで切断して表すことが多いですか？

1. 用紙の中央
2. 基本中心線
3. 表題欄のちかく
4. 寸法線のうえ

**【7】** 基本中心線以外の場所で切断する場合、その位置を示すものはどれですか？

1. 切断線
2. 寸法補助線
3. 中心線
4. 外形線

**【8】** 断面を見る方向を示す必要がある場合、どうしますか？

1. 切断線を省略する
2. 表題欄にだけ注意書きをする
3. 切断線の両端に矢印をつける
4. 尺度だけを大きく書く

**【9】** 断面図を識別する必要がある場合の方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 寸法値をすべて赤字にする
2. 切断線の端に記号をつけ、断面 AA のように表記する
3. 外形線を二重線にする
4. 図面番号を変更する

**【10】** 断面図で切断面を示すために使う線はどれですか。

1. 中心線
2. 外形線
3. 寸法線
4. ハッチング線

**【11】** 全断面図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 対称な物体の半分だけを断面にするもの
2. 対象物の必要な一部だけを破断線で示す断面図
3. 一平面で切断した断面で、対象物の特徴をよく表すもの
4. 断面を 90 度回転して図形内に描くもの

**【12】** 片側断面図が向いている対象物として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 図面では使わない表現
2. 対称性をもつ対象物
3. 必ず非対称な板金部品
4. 円でも穴でもない文字

**【13】** 片側断面図の表し方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 外形図の半分と全断面図の半분을組み合わせる
2. 破断線だけを描く
3. 全部をハッチングする
4. 平面図と側面図だけを重ねる

**【14】** 部分断面図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 中心線だけを描いたもの
2. 必要な部分だけを破断線で境界を示しながら表すもの
3. 寸法を省略するための図

4. 対象物を全部切断したもの

**【15】** 回転図示断面図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 断面をそのまま縮小して別紙に描くもの
2. 投影面に垂直な切断面の切り口を 90 度回転して描くもの
3. 外形を残さず全面をハッチングするもの
4. 断面を 45 度だけ回転するもの

**【16】** 組合せによる断面図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 二つ以上の切断面を組み合わせで表現するもの
2. 破断線だけで表現するもの
3. 必ず一平面だけで切断するもの
4. 寸法線をなくすもの

**【17】** 多数の断面図による図示が有効な例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 寸法表だけの資料
2. 完全な球だけの単純形状
3. 文字しかない図面
4. 形が軸方向で異なる軸のような複雑な形状

**【18】** 断面図で、長手方向には原則として切断図表記をしないものの例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 四角板
2. ボルト、ナット、軸、ピン、リベット、キー
3. 歯車箱
4. 平面図

**【19】** 片側断面図で、断面と外観の境界として使うものはどれですか？

1. 寸法線
2. 切断線
3. 対称中心線
4. 破断線

**【20】** 円筒の内径部分のように、内側の形を理解しやすくしたいときに、もっとも適切なものはどれですか？

1. 断面図を使う
2. 線をすべて太くする
3. 用紙だけ大きくする
4. 文字だけ増やす

**【21】** 断面図を離して描く場合に、読む人が対応関係をわかりやすくするための方法はどれですか？

1. 断面図の縮尺を必ず変える
2. ハッチングをなくす
3. 断面の近くに断面 AA のように表示する
4. 表題欄を消す

**【22】** 切断線の両端や切断方向が変わる要所の部分の描き方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 太い実線で描く
2. ハッチングで示す
3. すべて破線で描く
4. すべて細い実線で描く

**【23】** 複雑な組付け状態を理解しやすくするために、断面図が役立つ理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 投影法を使わなくてよくなるから

2. 線種を覚えなくてよくなるから
3. 色をつけなくても内部の位置関係を示しやすいから
4. 寸法をすべて省略できるから

**【24】** 片側断面図について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 対称性を利用して、断面と外観を同時に示せる
2. 対称性がなくても、つねに最優先で使う
3. 平面図でしか使えない
4. 全部の面を断面にしなければならない

**【25】** 回転図示断面図が有効な場面として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 棒状部材などの断面形状を、その場所で見せたい場合
2. 切断線を書きたくない場合
3. 縮尺を省略したい場合
4. 表題欄の文字高さを変えたい場合

**【26】** 断面図で理解を妨げるものを切断しない理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 切断線は必ず1本しか描けないから
2. ハッチングの本数に制限があるから
3. 断面図では寸法が記入できないから
4. 断面図の目的は、読みやすくすることであり、かえって複雑にしないため

**【27】** 断面図で示されるのは、切断したあとにどうした状態ですか？

1. 外形だけを太線にした状態
2. 色をつけた状態
3. 奥側だけを削った状態
4. てまえを取り除いた状態

**【28】** 断面図をつかうことで、隠れ線ばかりの図よりも良くなる点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 用紙の大きさが必ず小さくなる
2. 内部形状の読み取りがしやすくなる
3. 加工時間が自動的に短くなる
4. 材料費が必ず下がる

**【29】** 断面図に関する説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 断面図は必ず一種類しか使えない
2. 断面図は平面図のかわりにしか使えない
3. 断面図では切断位置を示してはいけない
4. 断面図は隠れた部分をわかりやすくするための有効な方法で、必要に応じて全断面図や片側断面図、部分断面図などを使い分ける