

Types of quality inspection

【1】 品質検査を行うタイミングによる分類として、教材で示されている組み合わせはどれですか？

1. 受入検査・工程検査・出荷検査
2. 全数検査・抜取検査・破壊検査
3. 目視検査・寸法検査・官能検査
4. 計量値検査・計数値検査・最終検査

【2】 購入した部品が納品されたとき、要求した仕様に合うかを確認する検査はどれですか？

1. 破壊検査
2. 工程検査
3. 受入検査
4. 出荷検査

【3】 製造工程の途中で、その工程で作られる特性を確認する検査はどれですか？

1. 出荷検査
2. 官能検査
3. 受入検査
4. 工程検査

【4】 製品が完成したあと、客先の要求仕様や自社の規格に適合するかを最終確認する検査はどれですか？

1. 出荷検査
2. 受入検査
3. 抜取検査
4. 工程検査

【5】 旋盤加工で加工した内径や外径の寸法を、その工程内で確認する検査はどれですか？

1. 工程検査
2. 受入検査
3. 破壊検査
4. 出荷検査

【6】 工程検査の目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 購入品の価格を決めること
2. 検査基準を自由に変えること
3. 不適合品を早く見つけ、次工程へ送らないこと
4. 完成品の箱だけを確認すること

【7】 全数検査の説明として正しいものはどれですか？

1. 一部の製品だけを調べる検査
2. 購入したものだけに行う検査
3. 製品を壊して行う検査
4. すべての製品や部品に対して行う検査

【8】 全数検査を選ぶ場面として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 人命にかかわる重要特性など、不適合が絶対に発生してはいけない場合
2. 少しの不適合品の混入を許容できる場合
3. 製品を必ず壊して確認する場合
4. 検査に時間をかけたくない場合

【9】 抜取検査の説明として正しいものはどれですか？

1. 検査基準が不要な検査
2. すべての製品を必ず破壊する検査

3. 一部の製品や部品を選んで行う検査
4. 完成品だけに行う検査

【10】 抜取検査を行う場面として適切なものはどれですか？

1. 少しの不適合品が混じる可能性を許容できる場合
2. 検査する部品が1個だけの場合
3. 不適合が1個でも許されない安全部品の場合
4. 検査結果を記録しない場合

【11】 品質検査というロットの説明として正しいものはどれですか？

1. 検査に使う測定器の番号
2. 不適合品だけを集めた箱
3. 同じ条件で製作されたひとまとまり
4. 検査員が休憩する時間

【12】 抜取検査でサンプルを選ぶときの考え方として適切なものはどれですか？

1. 検査基準や手順書に従い、偏りが出ないように選ぶ
2. 見た目がよいものだけを選ぶ
3. 先頭の製品だけをいつも選ぶ
4. 作業者が合格しそうなものだけを選ぶ

【13】 サンプルサイズを決める方法として適切なものはどれですか？

1. ロットサイズに関係なく必ず1個にする
2. 作業者が気分ですべて変える
3. 合格にしたい数だけ選ぶ
4. 検査基準や検査手順書で定められた数に従う

【14】 ロットサイズが大きくなる場合、教材で示されているサンプルサイズの考え方はどれですか？

1. 必ず小さくする
2. 検査を中止する
3. サンプルサイズも大きくする
4. 不適合品だけを選ぶ

【15】 抜取検査でロットの合否を判定する説明として適切なものはどれですか？

1. 箱の大きさだけでロットを判定する
2. サンプル中の不適合品数を基準と比べ、ロットの合否を決める
3. 検査員の経験だけでロットを合格にする
4. サンプルに不適合品が1個でもあれば、必ずロットを合格にする

【16】 不合格となったロットの処置として、教材に示されている選択肢に含まれるものはどれですか？

1. 出荷先に判断を任せる
2. 全数廃棄、選別、手直しなど
3. 良品のロットへ混ぜる
4. 記録を消して合格にする

【17】 破壊検査の説明として正しいものはどれですか？

1. 納品時だけに行う検査
2. サンプルを選ばず記録もしない検査
3. 製品の一部を切り出したり、製品を破壊するまで試験したりする検査
4. 製品を壊さずに外観だけを見る検査

【18】 破壊検査が通常抜取検査で行われる理由はどれですか？

1. 検査すると製品が使いなくなるため、すべてに行うと出荷できなくなるため

2. 破壊検査には検査基準が不要なため
3. 検査しても製品がまったく変化しないため
4. 破壊検査は不適合品だけを自動で選ぶため

【19】 非破壊検査の説明として正しいものはどれですか？

1. 製品の品質に影響を与えずに確認する検査
2. 不適合品だけを調べる検査
3. 必ず製品を切断して確認する検査
4. 検査した製品を出荷できなくする検査

【20】 非破壊検査の実施方法として正しいものはどれですか？

1. 必ず全数検査だけで行う
2. 破壊検査と同じで検査後に製品は使えない
3. 抜取検査として行う場合も、全数検査として行う場合もある
4. 必ず抜取検査だけで行う

【21】 計量値の説明として正しいものはどれですか？

1. 長さや重さのように、連続的な値として測定できるデータ
2. 合格品の箱だけに書く番号
3. 検査員の氏名を表すデータ
4. キズの数のように、個数だけを数えるデータ

【22】 計数値の説明として正しいものはどれですか？

1. 直径を mm で測ったデータ
2. キズの数や不適合品の数のように、個数を数えるデータ
3. 温度を連続的に測定したデータ
4. 重さを kg で測ったデータ

【23】 計量値と計数値の組み合わせとして正しいものはどれですか？

1. 計量値は不適合品の数、計数値は重さ
2. 計量値はキズの数、計数値は長さ
3. どちらも同じ意味で区別しない
4. 計量値は長さや重さ、計数値はキズの数や不適合品の数

【24】 抜取検査でロットが合格した場合の考え方として適切なものはどれですか？

1. 全数検査より必ず安全性が高い
2. ロット内に不適合品が絶対に 0 個であることを保証する
3. サンプルを検査しなくてもロット合格と同じである
4. サンプル結果が基準内だったためロットを受け入れる判断であり、不適合品が全くない保証ではない

【25】 重要保安部品のように、不適合が人命に関わる可能性がある場合に選ぶ検査方式として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 記録なしの抜取検査
2. 外箱検査だけ
3. 全数検査
4. 検査省略