INSTRUKSI KERJA PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT (CuSO₄) BJ: 1.062

NO DOKUMEN	:	UDDP-PRD-L3-010
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	15 OKTOBER 2021
TANGGAL REVIEW	:	15 OKTOBER 2023
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : COPY NO : C

Disusun oleh: Syaiful Aziz Taufiqurrachman, S.Farm. Petugas Sub. Bidang Produksi	Tanda tangan :
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 13 Agustus vozi
Diperiksa oleh : Amri Nurman, A.Md.Kes.	Tanda tangan :
Kasie. Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 6 September 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Srihartaty, M.Biomed. Kepala Bidang Litbang dan Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 21 September 2021
Disahkan oleh:	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed. Manajer Kualitas	All of
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 11 Oldbber 2021



Instruksi Kerja Produksi Reagensia Kupri Sulfat (CuSO₄) BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi

Sub. Bidang Produksi Halaman 1 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L3-010

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

DOKUMEN TERKENDALI

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam mengolah bahan baku untuk memproduksi reagensia Kupri Sulfat (CuSO₄) dengan Berat Jenis/BJ: 1.062 untuk keperluan pemeriksaan seleksi donor dalam pengambilan darah yang berkualitas dan berstandar WHO, guna mencukupi kebutuhan nasional

2. Ruang Lingkup

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan petugas teknis di lingkungan sub. bidang produksi dalam kegiatan produksi reagensia Kupri Sulfat (CuSO₄) dengan BJ: 1.062, yang meliputi semua unsur produksi mulai dari persiapan peralatan produksi, persiapan bahan kimia dan bahan baku, persiapan lembar kerja pengolahan bahan baku, rincian pengolahan bahan baku, proses penyaringan larutan, hingga standardisasi Kupri Sulfat (CuSO₄) BJ: 1.062.

3. Persyaratan Sistem Kualitas

Seluruh proses produksi reagensia harus:

- 3.1 Dilakukan oleh petugas teknis yang kompeten yang ditunjuk PTTD, TPD, Farmasi, dan Analis yang berwenang
- 3.2 Dilakukan di dalam laboratorium yang memenuhi persyaratan CPOB
- 3.3 Menggunakan peralatan yang telah terkualifikasi dan tervalidasi
- 3.4 Menggunakan bahan habis pakai yang sesuai spesifikasi dan dari distributor yang disetujui
- 3.5 Seluruh proses kegiatan produksi reagensia harus dicatat dan didokumentasikan

4. Referensi

4.1 Standar Prosedur Operasional Produksi Reagensia Kupri Sulfat (CuSO₄) No. UDDP-PRD-L2-007

5. Definisi dan Singkatan

5.1 APD (Alat Pelindung Diri) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

6. Prosedur

6.1 Persiapan Alat dan Bahan

		Salinani
Langkah	Kegiatan	
6.1.1	Siapkan semua peralatan yang dibutu Kupri Sulfat BJ: 1.062 seperti: wadah penggaduk, dll.	ihkan untuk pengolahan aluminium, batang



Instruksi Kerja Produksi Reagensia Kupri Sulfat

(CuSO₄) BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi

Halaman 2 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L3-010

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang: 15 Okt 2023

6.1.2	Siapkan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan seperti: kupri
	sulfat dan <i>aquadest</i>

6.2 Persiapan Lembar Kerja Produksi

Langkah	Kegiatan
6.2.1	Siapkan lembar kerja produksi Kupri Sulfat BJ: 1.062
6.2.2	Pencatatan meliputi:
	Bahan kimia yang digunakan, jumlah bahan yang digunakan, nomor lot bahan kimia, tanggal produksi, dan nama petugas yang mengolah
6.2.3	Semua hasil pekerjaan dan pencatatan harus diperiksa ulang oleh orang kedua (second personal check)

6.3 Persiapan Lembar Kerja Uji Muju Internal

Langkah	Kegiatan	
6.3.1	Siapkan lembar kerja pemeriksaan uji mutu internal Kupri Sulfat (CuSO ₄) BJ: 1.062	
6.3.2	Semua hasil pemeriksaan harus diperiksa oleh orang kedua (second personal check)	
6.3.3	Penempelan stiker dalam lembar kerja uji mutu internal yang sudah diberi nomor identitas dan tanggal kedaluwarsa reagensia	

6.4 Produksi Reagensia

Langkah	Kegiatan		
6.4.1	Pastikan semua peralatan yang digunakan su seperti: <i>magnetic stirring barrel</i> dan mesin Kupri Sulfat		
6.4.2	Siapkan semua bahan kimia yang diperlukan CuSO ₄ : 0,1125 gr Aquadest : 1000 mL	DOKUMEN T	
6.4.3	Larutkan dalam magnetic stirring barrel	2dillatra:	
6.4.4	Kecepatan proses pemutaran 13,00 Hz selar	na 30 menit	
6.4.5	Ukur suhu larutan dengan termometer		



Instruksi Kerja Produksi Reagensia Kupri Sulfat

(CuSO₄) BJ: 1.062

Sub. Bidang Bidang Produksi Litbang & Produksi

Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L3-010

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang: 15 Okt 2023

6.4.6	Ukur berat jenis larutan dengan urinometer/fraktometer
6.4.7	Lakukan penambahan <i>aquadest</i> jika BJ yang terbaca lebih dari 1.062
6.4.8	Lakukan penambahan CuSO₄ jika BJ yang terbaca kurang dari 1.062

6.5 Pengiriman Sampel ke Uji Mutu

Langkah	Kegiatan
6.5.1	Pastikan hasil uji mutu yang dilakukan di laboratorium bagian produksi sudah sesuai dengan standar yang ditentukan
6.5.2	Tempatkan larutan Kupri Sulfat yang sudah disaring dalam botol plastik ukuran 520 mL lengkap dengan nomor lot dan tanggal kedaluwarsa
6.5.3	Masukkan botol Kupri Sulfat ke dalam box pengiriman sampel
6.5.4	Siapkan buku pengantar pengiriman sampel ke bagian uji mutu di sub. bidang pengawasan mutu
6.5.5	Pastikan sampel diterima dan ditandatangani oleh petugas uji mutu

6.6 Penyaringan Reagensia

Langkah	Kegiatan
6.6.1	Pastikan semua peralatan sudah terkalibrasi
6.6.2	Siapkan semua alat yang diperlukan dalam proses penyaringan seperti: filter holder, peristaltic pump, dan kertas saring
6.6.3	Lakukan penyaringan pada larutan Kupri Sulfat yang sudah lulus uji mutu

6.7 Pembotolan dan Pengemasan Reagensia

Langkah	Kegiatan
6.7.1	Stiker Siapkan masing-masing stiker yang sudah diberi nomor lot dan tanggal kedaluwarsa Stiker





Instruksi Kerja Produksi Reagensia Kupri Sulfat (CuSO₄) BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L3-010

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

	 Tempelkan/pasang stiker pada botol plastik kemasan 520 mL
6.7.2	Pengisian
	 Siapkan botol yang sudah dibilas dengan larutan kupri sulfat
	 Lakukan pengisian Kupri Sulfat (CuSO₄) BJ: 1.062 ke dalam botol ukuran 520 mL
	 Tutup botol yang sudah diisi dengan larutan Kupri Sulfat (CuSO₄) BJ: 1.062
	 Tempelkan stiker Realese pada reagensia yang sudah dikemas
	 Larutan Kupri Sulfat (CuSO₄) BJ: 1.062 siap dikirim ke logistik

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	15 Oktober 2021	Standar Prosedur Operasional Produksi Reagensia Kupri Sulfat (CuSO4) No. UDDP-PRD- L2-007	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALE Salinan No: