STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-008
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	18 Jan 2021
TANGGAL KAJI ULANG	:	18 Jan 2023
STATUS DOKUMEN	:	MASTER SALINAN NO :

Disusun oleh : Septiana Veronica, S.Si Staf Manajemen Kualitas Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan Lul Tanggal: 13 Jan 2021
Diperiksa oleh : Mega Octavia,S.Si Koordinator FK Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan Tangal: 14 Jan 2021
Disetujui oleh : Frida Rosita, S.Si Wakil Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan Tanda tangan Tangal: 15 Jan 2021
Disahkan oleh : Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan Tanggal: 18 Jan 2021



UNIT DONOR DARAH PUSAT SPO

PENGENDALIAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Manajemen Kualitas


Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-MK-L2-008

Versi 001

Tanggal berlaku: 18 Jan 2021

Tanggal kaji ulang: 18 Jan 2023





UNIT DONOR DARAH PUSAT

SPO

PENGENDALIAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-MK-L2-008

Versi 001

Tanggal berlaku: 18 Jan 2021

Tanggal kaji ulang: 18 Jan 2023

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa pekerjaan tidak sesuai dan tindakan perbaikan dilaksanakan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap fungsi dalam menindaklanjuti setiap pekerjaan tidak sesuai dan tindakan perbaikan baik pekerjaan teknis maupun non teknis, mulai dari identifikasi, investigasi, perbaikan, verifikasi, dan evaluasi pelaksanaan tindakan perbaikan.

3. REFERENSI

- 3.1 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang baik di Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaaferesis
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan No.19 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 3.3 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 klausa- 7.10 Pengendalian Pekerjaan Tidak Sesuai
- 3.4 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan kalibrasi SNI ISO/IFC 17025:2017 klausa- 8.7 Tindakan Perbaikan

4. DEFINISI

- 4.1 Pekerjaan tidak sesuai adalah masalah atau hal yang tidak sesuai dalam sistem manajemen atau kegiatan pengujian yang dapat diidentifikasi dari pengaduan pelanggan, pengendalian mutu, kalibrasi alat, pengecekan bahan habis pakai, pengamatan atau penyeliaan staf, pemeriksaan laporan pengujian, kaji ulang manajemen dan audit internal atau eksternal.
- 4.2 Tindakan perbaikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi akar masalah
- 4.3 Perbaikan adalah kegiatan untuk mengatasi ketidaksesuaian
- 4.4 Penyeliaan adalah tindakan efektifitas penyeliaan dan lakukan peningkatan kapasitas analis dan/atau petugas kalibrasi u TERKENIAN dan lakukan peningkatan

5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1 Manager Kualitas bertanggungjawab terhadap pengendalian pekerjaan bukan teknis
- 5.2 Kepala Bidang bertanggungjawab terhadap pengendalian pekerjaan tidak sesuai bidang teknis
- 5.3 Pelaksanaan pengendalian dan tindakan perbaikan dilakukan oleh petugas kalibrasi

6. PROSEDUR

6.1 Kepala seksi Lab kalibrasi mengidentifikasi adanya pekerjaan tidak sesuai dalam bidang teknis dan tim kualitas mengidentikasi pekerjaan tidak sesuai dalam bidang



UNIT DONOR DARAH PUSAT

SPO

PENGENDALIAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Manajemen Kualitas

Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-MK-L2-008

Versi 001

Tanggal berlaku : 18 Jan 2021

Tanggal kaji ulang: 18 Jan 2023

non teknis. Dan dilaporkan pada form (UDDP-MK-L4-021)

- 6.2 Apabila pada saat ditemukannya pekerjaan tidak sesuai terdapat pekerjaan kalibrasi sedang berlangsung, maka kasie kalibrasi berhak menghentikan atau menahan pengeluaran sertifikat kalibrasi. Selanjutnya dilakukan investigasi
- 6.3 Kasie lab dan Tim kualitas dapat menunjuk personel terkait untuk melakukan perbaikan
- 6.4 Bila diperlukan admin lab dapat menginformasikan kepada pelanggan terkait point 6.2
- 6.5 Kasie. lab dan Tim kualitas memverifikasi hasil perbaikan yang telah dilakukan dan menetapkan apakah pekerjaan tidak sesuai akan terjadi lagi
- 6.6 Bila hasil verifikasi menunjukkan adanya pekerjaan tidak sesuai dapat terjadi lagi, maka dilakukan evaluasi tindakkan perbaikan yang diawali dari akar masalah
- 6.7 Kepala bidang/Manajer Kualitas memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan dan menetapkan efektifitasnya.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 SPO Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L2-005)
- 7.2 Formulir pengendalian pekerjaan tidak sesuai dan tindakan perbaikan (UDDP-MK-L4-021)

8. RIWAYAT PERUBAHAN

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	18-01-2021	-	Dokumen Baru