

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

1. OBJETO

Establecer una metodología para la gestión de las Autorizaciones de Trabajo en Oldelval S.A., con la finalidad de fijar las condiciones mínimas de Seguridad y Salud ocupacional y cuidado del Medio Ambiente para la realización de trabajos en Oldelval S.A.

2. ALCANCE

Es de aplicación en todos los sitios del Sistema de Oleoductos de Oldelval S.A.

Alcanza a toda clase de trabajo realizado por personal de Oldelval S.A., contratistas y personal ajeno a la empresa.

3. DEFINICIONES

Sistema de Oleoductos: Comprendido por líneas eléctricas, Estaciones de Bombeo, Oleoductos, Gasoductos, Acueductos y Zonas de Servidumbre.

Autorización de Trabajo (AT): Documento emitido por escrito que autoriza la ejecución de cualquier trabajo de los listados en el punto 5.1.2 de este procedimiento, bajo ciertas condiciones en un área o equipo. Este documento proporciona el registro y control de la implantación de las medidas adecuadas para garantizar la seguridad en su ejecución.

Este formulario y su documentación adicional deben estar accesibles en el lugar de trabajo. Tanto los formularios originales como sus duplicados deberán quedar archivados en la Estación de Bombeo (EB).

La emisión de una Autorización de Trabajo es una parte esencial de un sistema que determina cómo debe realizarse el trabajo de modo seguro.

La tramitación de una autorización no hace a un trabajo seguro por sí solo. Para conseguirlo se requiere, entre otros, de la identificación de los peligros involucrados que necesitan ser considerados y controlados. La efectividad del sistema depende de una correcta valoración de los riesgos del trabajo, de asegurar que éstos han sido cubiertos por medidas preventivas adecuadas y condiciones seguras y finalmente de llevar a cabo los requisitos e instrucciones de la autorización de forma competente y responsable.

Las Autorizaciones de Trabajo son también un medio de comunicación entre el responsable del área, sus supervisores y operarios, y aquellos que lleven a cabo el trabajo. Conforman un sistema que cuando opera correctamente solo permite que el trabajo comience después de haber definido y consolidado procedimientos seguros. Por otra parte, suministran un registro claro de que los riesgos han sido considerados. También registra sistemáticamente la finalización de las tareas, la devolución de la instalación o equipo afectado, para la puesta en servicio en condiciones normales.

Control Previo del Trabajo (CPT): Es el registro PO_OL_EIR_03_FO_11 donde todas las personas involucradas para realizar una tarea (emisor, solicitante, ejecutantes, inspectores, etc) analizan las IPER e IAEI de ésta y las condiciones particulares para que todos estén en pleno conocimiento de los riesgos e impactos asociados.

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

Nota: Este documento no está condicionado solamente a la confección de un formulario de AT, puede existir en tareas que no requieran la emisión del mismo (ver flujograma punto 5.1.1).

Emisor de la Autorización de Trabajo: Persona de Oldelval S.A., responsable de la operación y/o disponibilidad de una instalación, área o equipo formalmente capacitada y habilitada para emitir Autorizaciones de Trabajo dentro del área bajo su custodia.

En consenso con el Jefe del sector, el Responsable de la Obra y/o Servicio y solo mediante la habilitación por parte del sector CASS, se podrá habilitar al inspector o responsable del proyecto de Oldelval S. A. para actuar como emisor de Autorizaciones de Trabajo, las cuales se realizarán en formulario papel por duplicado, quedando una en poder del emisor y la otra en el frente de obra.

Solicitante de la Autorización de Trabajo: Persona de Oldelval S. A. o empresa contratista encargada de la supervisión del trabajo, formalmente capacitada y habilitada.

Nota: El Sector CASS mantiene un registro del personal habilitado para emitir y solicitar Autorizaciones de Trabajo.

Ejecutante: Persona/s de Oldelval S. A. o empresa Contratista encargadas de realizar el trabajo.

Liberación de Áreas: La liberación de Área implica que el sector de Operación cede el control de un espacio físico determinado para la realización de una obra o servicio, siempre y cuando éste no se desarrolle en un área clasificada, equipos críticos en servicio o instalaciones que afecten o puedan afectar el proceso normal de la estación de bombeo. Una vez liberada el área deberá completarse y firmarse el anexo “Acta acuerdo para la realización de tareas en áreas liberadas de autorizaciones de trabajo” PO_OL_EIR_03_AN_04_Liberación de áreas.

Áreas Clasificadas: Zonas en las que pueden formarse atmósferas explosivas (las sustancias inflamables o combustibles se considerarán sustancias capaces de formar atmósferas explosivas a no ser que se establezca lo contrario). Estas Áreas están clasificadas de acuerdo a la norma IRAM-IAP-IEC-79. Las mismas se encuentran definidas en los legajos técnicos de las distintas EB.

Atmósfera Peligrosa: Desde el punto de vista de inflamabilidad, es aquella donde existe o puede existir en condiciones normales o de emergencia presencia de gases inflamables. Desde el punto de vista de toxicidad, es aquella cuya concentración de gases o vapores tóxicos es igual o mayor a la concentración ambiental permisible para una jornada de 8 horas de trabajo.

Trabajo en caliente: Es aquel trabajo donde las actividades y equipos utilizados generan o son capaces de generar la energía suficiente (chispa, fricción, llama abierta, superficie caliente, etc.) para producir la ignición de mezclas de gases, vapores y polvos combustibles e inflamables, así como cualquier otro material combustible. Además, cualquier trabajo en áreas de proceso donde exista la posibilidad que se genere atmosfera explosiva implica la necesidad de asegurar la no ocurrencia de incendios y/o explosiones mediante el control adecuado de los riesgos.

	<u>Título:</u> Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	--	---

Trabajo en frío: Es cualquier trabajo u operación en la que no se genera energía con suficiente intensidad para producir la ignición de vapores o gases derivados de sustancias combustibles o inflamables.

Lista Específica de Riesgos (L.E.R.): Listas de verificación de aspectos a tener en cuenta en ciertas tareas de un trabajo con riesgos específicos.

Nota: La LER debe ser llenada, en el caso de que esté asociada a una AT, entre el Emisor, el Solicitante y el Ejecutante del trabajo al inicio de éste.

Se definen las siguientes LER:

- LER Tareas en altura
- LER Tareas de mantenimiento eléctrico
- LER Espacios confinados
- LER Excavaciones
- LER Gammagrafía
- LER Tareas de hot tap
- LER Izamiento de cargas
- LER Tareas de soldadura
- LER Trabajo en altura de torrista
- LER Tareas de arenado
- LER Ensayo No Destructivo (END)
- LER Uso de martillo mecánico
- LER Uso de martillo hidráulico

Nota: Este documento no está condicionado solamente a la confección de un formulario de AT, puede existir en tareas que no requieran la emisión de este (ver flujograma punto 5.1.1). En este caso la LER será completada solamente por el solicitante.

Consignación de equipos e instalaciones: Es el conjunto de actividades necesarias para disponer de un modo seguro de equipamientos y sistemas con la finalidad de proceder a su intervención.

Nota: El proceder debe cumplir con las pautas seguras establecidas en el procedimiento de Consignación y Bloqueo (PO_OL_EIR_16).

Inhibición de alarmas o bloqueo de sistemas de incendio y Seguridad operativa: Es el proceso de poner fuera de operación el sistema de seguridad (alivio, venteo, detección, alarma, desacople automático o combate de incendio). Se deberá registrar la autorización en la Planilla PO_OL_EIR_03_FO_02 "Certificado de Aislamiento."

Certificado de Aislamiento: Es el documento emitido por un Supervisor / Operador de Oldelval S. A., para la inhibición de alarma o bloqueo de algún sistema de seguridad del Proceso para la realización de una tarea determinada. El Certificado deberá tener un plazo de validez que será establecido en el análisis previo de lo que esto implica para el proceso y la aprobación del mismo.

UAM: Unidad Automática de Medición.

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

4. RESPONSABILIDADES

Gerencia General

- Asegura que todo el personal con responsabilidades en la emisión y solicitud de autorizaciones de trabajo esté instruido en el Sistema de Autorización de Trabajo y su documentación complementaria.

Gerencias

- Garantizar y asegurar que los Emisores (Oldelval S. A.) y Solicitantes (tanto de Oldelval S. A. como de empresas Proveedoras de Servicios), hayan recibido la formación adecuada en el Sistema de Autorización de Trabajo;
- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento por parte del personal bajo su órbita;
- Habilitar la realización de un trabajo cuando la criticidad de este así lo requiera.

Jefes de sector

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento por parte del personal bajo su órbita;
- Habilitar la realización de un trabajo cuando la criticidad de este así lo requiera.

Supervisores

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento por parte del personal bajo su órbita;
- Habilitar la realización de un trabajo cuando la criticidad de este así lo requiera.

CASS

- Participar, cuando se le requiera, de la identificación de riesgos asociados a alguna actividad determinada;
- Coordinar la capacitación y certificación del personal que emite y solicita las Autorizaciones de Trabajo, manteniendo un registro del personal habilitado;
- Asesorar, a solicitud del Emisor y/o Solicitante, cuando las condiciones de riesgo así lo requieran.

Emisor

- Asegurarse que tanto el personal como los vehículos involucrados en el trabajo se encuentran habilitados para ingresar a instalaciones de Oldelval S. A.;
- Evaluar las condiciones operacionales del área, de la instalación o equipo donde se realizará el trabajo;
- Entregar la instalación/equipo a intervenir bloqueada/consignada. Cuando sea necesario, solicitara el soporte al especialista correspondiente (Ej.: bloqueo eléctrico al electricista, inhibición de instrumentos/alarmas al instrumentista);
- Poner en conocimiento del Solicitante y Ejecutante las condiciones en las que está el entorno y el equipo en que se realizaran los trabajos, así como la posibilidad de

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

variación de estas u otras circunstancias durante su realización;

- Verificar en el lugar del trabajo, junto al Solicitante y antes de firmar la AT, que las condiciones permiten iniciar las tareas y han sido establecidas precauciones previas (incluyendo medición de gas y aislamientos o bloqueos);
- Participar y controlar la CPT cuando el trabajo tenga vinculación con el proceso;
- Solicitar, si aplica al trabajo a realizar, la Lista Especifica de Riesgos de las tareas y asesorar respecto de las condiciones operativas al Solicitante;
- Firmar la Autorización de Trabajo una vez que haya cumplimentado los puntos anteriores;
- Tener en cuenta al momento de emitir una AT la posibilidad de superposición de tareas en una misma zona o instalación con el fin de contemplar los riesgos asociados;
- Una vez finalizado el trabajo y mediante una inspección del área, verificar que se han quitado los elementos de bloqueo y devolver las protecciones a su situación normal.
- Asegurar que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza estén acordes a los estándares de Oldelval S. A.
- Cerrar o cancelar la AT. Completar en el formulario las observaciones si las hubiera.
- Firma de la Autorización de Trabajo (Original y copia)

Solicitante

- Solicitar autorización para desarrollar los trabajos que requieran AT, detallando las circunstancias de tiempo, lugar y modo, como también los medios que se van a utilizar en cada etapa de desarrollo del trabajo;
- Asegurar que todos los trabajos que requieran un AT sean planificados adecuadamente con el tiempo necesario para su ejecución (IPER/IAEI, matriz de criticidad, instructivos, habilitaciones, etc);
- Inspeccionar las áreas e instalaciones donde se realizará el trabajo;
- Participar en la confección de las Matrices IPER e IAEI;
- Asegurar la participación y firma de todos los involucrados en la tarea en el Control Previo del Trabajo (CPT);
- Completar, si aplica al trabajo a realizar, la Lista Especifica de Riesgos de las tareas a su cargo;
- Firmar la Autorización de Trabajo, una vez que haya cumplimentado los puntos anteriores;
- Asegurar que los equipos, herramientas y elementos de protección personal sean adecuados para el trabajo y estén en buenas condiciones;
- Cumplir todas las instrucciones contenidas en la AT e informar al Emisor de cualquier desviación o circunstancia que surja durante la realización de los trabajos, suspendiendo la actividad hasta recibir las instrucciones oportunas por parte del emisor;
- Solicitar la cancelación o cierre de la Autorización de Trabajo y entregar el original firmado al Emisor.
- *En caso de evacuación, será el responsable de contabilizar al personal a su cargo y dar aviso a quien se encuentre a cargo del recuento de personal en el punto de reunión.*

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

Nota: El solicitante no podrá abandonar la instalación y/o frente de trabajo mientras se esté ejecutando la tarea. De lo contrario, se cerrará o cancelará la AT.

Ejecutante

- Mantener las condiciones, controles y disposiciones establecidas tanto de seguridad como operativas que se hayan puesto en práctica e interrumpir los trabajos cuando se detecten desvíos que pudiesen afectar la ejecución segura del trabajo informando al solicitante y/o emisor;
- Abstenerse de iniciar las tareas hasta que el proceso de Autorizaciones de Trabajo se haya completado.

5. DESARROLLO

5.1 Ciclo de una Autorización de Trabajo.

5.1.1 Planificación

Es responsabilidad del sector que necesite realizar una tarea asegurarse que todos los trabajos que requieran una AT sean planificados adecuadamente completando la Planilla de Planificación y Criticidad, asegurándose se dé cumplimiento a las siguientes etapas:

SOLICITUD

- Semana de planificación
- Nombre y Apellido del personal que carga la tarea
- Empresa que realizará la tarea
- Duración de la tarea
- Definir si la tarea afectará o no al proceso
- Detalle de la tarea a realizar
- Detalle de la zona de trabajo
- Días de la semana a realizar la actividad (R: Realizado – P: Programado – NR: No Realizado – NP: No Programado)
- Nivel de significancia del riesgo más alto de la matriz IPER (indicar el valor más alto de la tarea)
- Detallar si se requiere consignación y bloqueo
- Detallar si requiere horario y día adecuado (jornadas posteriores a las 17 horas, fines de semana o feriados)
- Detallar si se requiere inhibición de un sistema de seguridad
- Resultado de evaluación de riesgos

 OLDELVAL OLEODUCTOS DEL VALLE	<u>Título:</u> Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	--	---

- Responsable de aprobación
- Estado de aprobación
- Observaciones

AUTORIZACIÓN

- Se asignará el responsable de aprobación de la tarea, siendo estos:
 - Supervisor de operaciones
 - Coordinador de operaciones
 - Jefe de operaciones

APROBACIÓN

- En esta etapa, el responsable de autorización aprobará o desaprobará la tarea.
- En caso de ser necesario, el responsable de la aprobación hará las observaciones que considere pertinentes.

REQUIRENTE

- Se colocarán los datos de quien solicita la autorización. En caso de desaprobarse dicho pedido, el requirente se dará por enterado ingresando a la Planilla.


OPERADOR

- Podrá verificar, finalizadas las actividades, si éstas se llevaron a cabo acorde a lo planificado.

Nota: Las planillas se dividirán por zonas operativas que estarán disponibles en intranet de la compañía teniendo acceso a estas los jefes, coordinadores, supervisores y referentes.

ZONA OESTE:	Puesto Hernández	La Escondida
	Auca Mahuida	Lago Pellegrini
	Cerro Bayo	OLCLP
	Crucero Catriel	OSBAL
	Medanito	
ZONA CENTRO:	DPH	Allen
	Challacó	Chichinales
	Centenario	
ZONA ESTE:	Chimpay	Zorrilla
	Pichi Mahuida	Río Colorado
	Algarrobo	Salitral
	Puerto Rosales	

Nota: La comunicación de la solicitud de aprobación debe seguir la lógica establecida en el siguiente flujograma:



- Para la autorización de la inhibición/bloqueo, deberá contemplarse el análisis de la implicancia para el proceso y la duración máxima a la que se autoriza.
- Cuando la duración de la inhibición/bloqueo sea superior a una semana se deberá realizar Gestión de Cambio de acuerdo con el PO_ING_01 y deberá ser aprobada por el Gerente de Operaciones .

5.1.2 Autorización de Trabajo

Se requiere emitir una Autorización de Trabajo para:

- Montaje/desmontaje (equipos eléctricos, mecánicos, de combustión, de comunicación, etc.);
- Mantenimiento en zonas de proceso;
- Construcción;
- Reparación de sistemas;
- Relevamiento de ingeniería;
- Toda tarea o actividad en zona de proceso, vinculadas o no al mismo.

No se requiere la emisión de una Autorización de Trabajo para:

- Operaciones diarias de la instalación;
- Vigilancia;
- Trabajos administrativos en oficina
- Encargados de carga / Técnicos en tareas habituales relacionadas con la transferencia de custodia.

Tareas complementarias a la operación:

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

- Actividades con cargadores y/o destinatarios que requieran intervención en zona de proceso (Supervisión de mantenimientos en UAM y Water draw)

Nota: Para este caso se deberá realizar una CPT contemplando las actividades en zona de proceso dando aviso a operaciones cada vez que ingrese a la misma.

Tareas NO operativas:

- Tareas generales y mantenimiento de instalaciones menores fuera del área de proceso.
- Maestranza (limpieza de edificio): Confeccionarán un CPT semanal. En caso de que se incorporen otras actividades no previstas en el CPT inicial, se confeccionará un nuevo documento abarcando las mismas.
- Trabajos de carga y descarga en Almacenes y en áreas no operativas (transportes externos)
- Equipos de intervención en obradores o talleres en Estaciones de Bombeo (Ej.: Corte de camisas trabajos de soldadura en materiales limpios de elementos inflamables).
- Aquellas actividades de mantenimiento ejecutadas por el mismo personal de mantenimiento en áreas de talleres y obradores.

Nota: Para estas tareas la CPT deberá ser validada por el responsable de la instalación (supervisor, encargado o quien el supervisor designe) y firmada por un solicitante.

5.1.3 Visitas:

Se considera vista al personal propio o ajeno a la compañía que deba ingresar a la estación de bombeo sin generar interacción con ningún tipo de elemento. Este personal deberá ser registrado en el PO_OL_EIR_03_FO_11_AN Registro de charla ingreso de visita.

Se consideran visitas:

- Auditoria – Inspección (sin intervención en equipos y/o procesos operativos;)
- Recorridas de obra;
- Visitas gerenciales, de jefatura, coordinación, etc.
- Personal en training;
- ART y seguros;
- Relevamientos de ingeniería (sin intervención con equipos o sistemas ni que involucren tareas de riesgos específicos).

Nota: Para todos los casos el personal y equipos que realice trabajos en el ámbito de este procedimiento deberá figurar de ALTA en el sistema de control de contratistas a excepción de los casos definidos en el punto 6.6 del APENDICE ABA PARA INGRESO AL SISTEMA DE OLEODUCTOS del PG_OL_ABA_01 .

5.1.4 Matriz IPER/IAEI

Ambas matrices se realizarán según los procedimientos PG_OL_EIR_01 y PG_OL_EIR_02

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

respectivamente. Las mismas deben estar a disposición para su consulta al momento de realizar cualquier actividad. Está PROHIBIDO realizar trabajos sin las correspondientes matrices.

6. Llenado del formulario de Autorización de Trabajo

6.1 Datos generales

Se deberán colocar los datos requeridos en este campo realizando una descripción detallada del trabajo a efectuar con el fin de lograr una correcta interpretación de la información a completar en el presente documento.

6.2 Tipo de trabajo

En este campo se tildará si el trabajo se realiza en frío o en caliente teniendo en cuenta las definiciones del presente procedimiento.

6.3 Indicaciones permanentes

Las mismas describen prohibiciones, condiciones y obligaciones mínimas para el ingreso de personal y equipos al Sistema de Oleoductos.

6.4 Elementos de Protección Personal y Colectivos adicionales

Se completarán con una tilde los elementos de protección personal y colectiva adicionales a las indicaciones permanentes que el trabajo, en particular, requiera.

6.5 Revisión operativa

El Emisor deberá completar con una tilde los casilleros que corresponden. Esta lista de chequeos tiene como finalidad que el Emisor cubra aquellos aspectos que podrían ser olvidados y que permitan disponer del área de trabajo de forma segura.

Se deben completar TODOS los casilleros colocando una tilde en los que corresponda, luego que se haya verificado su cumplimiento o su realización.

No se debe dejar ninguna casilla en blanco

Esta tarea de verificación se realiza en el lugar donde se llevará a cabo el trabajo, contando como mínimo con la participación del Emisor (responsable de la Instalación) y del Solicitante (Persona que solicita la AT)

6.6 Indicaciones adicionales de seguridad

En este campo se pueden realizar indicaciones de seguridad complementarias a ser adoptadas en trabajos cuyos riesgos presupone la adopción de cuidados especiales.

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

Aquí el Emisor de la Autorización de Trabajo, referente CASS o sus representantes, supervisores de Oldelval S. A. o responsables de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las empresas contratistas podrán manifestar las consideraciones especiales que se deban tener en cuenta de acuerdo a la zona y el grado de intervención en el proceso donde se lleve adelante el trabajo.

6.7 Medición de gases

Las mediciones de gases que se deban tomar antes del comienzo de los trabajos en aquellas zonas donde pudiera existir una Atmósfera Peligrosa quedarán obligatoriamente registradas en el Formulario de Autorizaciones de Trabajo. Las mediciones serán realizadas tantas veces como se considere necesario, medida que indicarán las personas habilitadas para la toma de gases. Se considera “personal habilitado” a aquellas personas que posean el curso de Analista de gases.

Para el caso que se determine que la medición se realiza en forma permanente, la medición se anotará en el primer espacio definido en el formulario y validarán la medición el emisor y el solicitante.

Si la medición se realiza en forma periódica, los valores obtenidos se registrarán en los casilleros siguientes siendo validados solamente por el solicitante. El emisor sólo validará la primera medición.

Nota: NO se extenderá una Autorización de Trabajo y dicho trabajo **NO** proseguirá cuando se detecten gases o vapores inflamables en condiciones ricas de explosividad. Si la matriz de riesgo de la tarea a desarrollar determina que existe la posibilidad de detectarse gases o vapores inflamables, se solicitará asistencia de personal de seguridad para monitorear y realizar las indicaciones del caso.

6.8 Inhibición del sistema de seguridad

Si el trabajo a realizar requiere de la Inhibición de algún sistema de seguridad se tildará el campo en el formulario de la Autorización de Trabajo y se anexará el correspondiente certificado de aislamiento. (PO_OL_EIR_03_FO_02)

6.9 Listas Específicas de Riesgo asociadas a la AT

En caso de que aplique una o varias LER, se tildará en el casillero del formulario y se especificará cuál o cuáles son las listas a utilizar.

El llenado de las Listas Específicas de Riesgo consiste en responder ciertas preguntas que se plantean y que tienen la finalidad de recordar posibles aspectos que se puedan olvidar al realizar la tarea específica. Las respuestas de cada pregunta de las L.E.R. serán condicionantes para el comienzo del trabajo (SI–N/A). En el caso de que alguna de las preguntas no se pueda responder afirmativamente se detendrá la confección de la planilla y NO se dará comienzo a la tarea específica hasta tanto no se adopten las medidas que permitan obtener una respuesta afirmativa.

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

6.10 Trabajos en ducto

Este espacio está destinado a trabajos a realizarse fuera de las instalaciones de Oldelval S. A. y en ella deberá informarse el centro asistencial más cercano al sitio de trabajo. Cabe recordar que, si bien es el Centro de Control quien oficia de emisor y la AT se abre mediante vía telefónica, la empresa que realice la tarea debe poseer en formato original impresa toda la documentación relacionada con el AT.

6.11 Inicio de los trabajos

El **Solicitante y el/los Ejecutante/s** sólo podrán iniciar el trabajo luego de haber recibido la Autorización de Trabajo por parte del Emisor con las correspondientes firmas y anexos. Deberán mantener en el tiempo las condiciones establecidas en los documentos durante el período de ejecución del Trabajo.

6.12.1 Cancelación o cierre de la Autorización de Trabajo

La Autorización de Trabajo debe ser **cancelada** cuando:

- Cualquier indicación manifestada en la Autorización de Trabajo no está siendo atendida, u ocurra una disminución de las condiciones de seguridad preestablecidas;
- Se detecten incumplimientos a los Procedimientos establecidos por la compañía y no puedan ser subsanados en el momento;
- Surgieran nuevas situaciones de riesgo en el área donde se ejecuta el trabajo, inclusive aquellas provenientes de maniobras operativas;
- Surgiesen dudas en cuanto a los trabajos a ser ejecutados;
- Ocurran interrupciones del trabajo superior a 2 (dos) horas.
- Se declare una situación de Emergencia y/o contingencia.

Nota: Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, **cualquier persona puede detener la tarea** y luego dar aviso inmediatamente al Solicitante y/o al Emisor.

La cancelación implica la necesidad de emitir una nueva AT para poder continuar con la ejecución del trabajo.

Antes de cancelar la autorización de trabajo se debe asegurar que el sitio de trabajo esté en condiciones seguras y se haya restablecido el orden y limpieza del lugar.

En caso de cancelar la AT el Emisor tildará el casillero correspondiente en el formulario y dejará asentado en las observaciones el motivo de dicha cancelación.

Finalización del Trabajo. Cierre de la Autorización de Trabajo.

Se considera finalizada la actividad una vez que el sitio de trabajo ha quedado limpio y seguro, siendo el solicitante quien informa al emisor.

En todas las “Autorizaciones de Trabajo” se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones básicas:

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

LA AUTORIZACION ES VALIDA “SÓLO” DURANTE LA JORNADA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN EL TRABAJO”.

Al término de la jornada o de la tarea, el Solicitante debe encontrarse con el Emisor para realizar el cierre de la Autorización de Trabajo mediante una inspección del área, verificación del retiro de los elementos de bloqueo y la normalización de las protecciones. Además, asegurar que la integridad del personal y que el trabajo, las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza estén acordes a los estándares de Oldelval S. A. Dará su conformidad aceptando la finalización del trabajo, procediendo al cierre de la AT, registrando hora, fecha y la firma correspondiente.

Nota: Se debe emitir una Autorización de Trabajo original y su correspondiente copia. El documento original lo guardará el Emisor y la copia junto con los anexos (CPT, LER) la tendrá en su poder el Solicitante, quien será el responsable de que este visible en el frente de trabajo.

La Autorización de Trabajo es específica para el trabajo descrito.

7. Control Previo de Trabajo (CPT)

A lo mencionado en el apartado de “definiciones”, se especifican las siguientes consideraciones: Cuando se emitan AT que impliquen diferentes frentes de trabajo o múltiples actividades de diferentes especialidades (mecánicos, eléctricos, instrumentistas, soldadores, etc.) con diferentes equipos de trabajo, se realizara un CPT por cada actividad. Cada uno de los CPT debe detallar los pasos de la tarea a realizar. En este caso, deberá quedar registrada esta situación en el formulario de AT, utilizando el casillero de “Indicaciones Adicionales de Seguridad”.

Ejemplo: Para la ejecución de un mantenimiento programado de un equipo, en ocasiones participan distintas especialidades, los cuales poseen tareas, asociadas a instructivos y matrices deferentes. En este caso, no es posible describir en un único CPT los pasos de las tareas de cada uno e identificar peligros y adoptar medidas de control específicas.

NOTA: Toda persona que requiera incorporarse luego de que las tareas comenzaran y el CPT se halla confeccionado, deben comunicar al solicitante su intención de sumarse y éste (solicitante) transmitirá los riesgos asociados a la tarea para luego proceder a firmar el CPT. Queda a consideración del solicitante la incorporación o no de esta persona al frente de trabajo.

8. Extensión horaria

Quando el trabajo no pueda finalizar dentro del horario programado para la jornada, el responsable del mismo deberá solicitar una extensión horaria. **La extensión no podrá ser mayor a dos horas.**

La aprobación de dicha extensión será solicitada al Jefe de Guardia mediante correo electrónico agregando en copia al Centro de Control, Jefe de Seguridad CASS y Jefe de sector que involucra la tarea.

	Título: Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	---	---

En el caso que se autorice la extensión horaria, el emisor verificará que se mantengan las condiciones iniciales identificadas en la AT.

Estas extensiones solamente podrán solicitarse cuando por razones de seguridad *u operativas* un equipo o instalación no pueda quedar fuera de servicio, o bien no se asegure la condición operacional de la instalación.

En todos los casos debe de asegurarse que las jornadas de trabajo de las personas no excedan las 12 hs. incluyendo el viaje. Caso contrario deberá replantearse la actividad previendo las acciones a adoptar e informar al Jefe de Guardia las causas que originaron el desvío.


9. Archivo de las Autorizaciones de Trabajo

Las Autorizaciones de Trabajo confeccionadas en las EB deberán ser archivadas por el Emisor. Para trabajos en ducto serán archivadas por el solicitante o supervisor.

Todos los formularios de las Autorizaciones de Trabajo y sus anexos serán archivados por el período de un (1) año en el Área/Sector generado. Luego serán enviadas para archivo definitivo según el PG_OL_CDC_02_Control de los registros.

En los casos de Autorizaciones de Trabajo asociadas a la ocurrencia de Incidentes o Accidentes, el plazo de archivo es el regulado por la investigación de accidentes o el recomendado por la asesoría legal, y deben ser archivados junto con las evidencias del formulario de informe de investigación.

El proceso de AT puede representarse en el siguiente flujograma:



En la tabla a continuación se dispone una serie de ayudas para la interpretación de cada uno de los puntos de la revisión operativa de la AT.

1	¿Se ha informado a los trabajadores sobre las salidas de emergencia y puntos de reunión?	Se indicará a los ejecutantes la ubicación del punto de reunión y las vías de escape o evacuación.
2	¿Están desobstruidas las vías de acceso y salida del sitio de trabajo en caso de Emergencia?	Verificar que no existan obstáculos que impidan una libre y correcta evacuación en el lugar de trabajo.
3	¿La ventilación es adecuada?	Verificar que las tareas que se desarrollan en lugares cerrados o con poca circulación de aire cuenten con las medidas correspondientes (ventilación forzada, equipos autónomos, líneas de aire, etc.)
4	¿La zona de trabajo amerita señalización y demarcación?	Para aquellos casos en que se deba dar aviso a terceros con respecto a las tareas y riesgos asociados desarrolladas en esa zona (excavaciones, izajes, gammagrafiado, etc) o bien si el emisor lo cree necesario.
5	¿Pueden existir superposiciones entre este trabajo y otros que se realizan en la zona?	Verificar si se desarrollan trabajos simultáneos en la misma zona o equipo, diferentes sectores y/o contratistas.
6	¿Las maquinas / herramientas a utilizar se encuentran en buenas condiciones de uso y seguridad?	Todas las maquinas / herramientas a utilizarse deben estar en buenas condiciones de uso y seguridad. De detectarse alguna en mal estado se retirará inmediatamente de servicio quedando en análisis la cancelación o NO inicio de los trabajos.
7	¿Los equipos están conectados a tierra?	Los equipos y/o herramientas eléctricas o capaz de generar electricidad estática que se utilizaran para realizar la tarea deberán estar vinculados a tierra ya sea por una PAT de la EB o una independiente propia del equipo.
8	¿Los equipos / instalaciones han sido consignados (bloqueos o desacoples mecánicos y/o de otras energías)?	Si el trabajo requiere consignación y Bloqueo se aplicará PO_OL_EIR_16.-
9	¿El equipamiento se ha colocado en un lugar seguro?	Los equipos y herramientas deben estar ubicados en la zona de trabajo de manera tal que no se transformen en un obstáculo y no generen un riesgo adicional (colapso de una excavación, golpes contra instalaciones, etc.)
10	¿Se necesita en el lugar de trabajo medios de	Por la naturaleza de la tarea los involucrados

	comunicación?	deben estar permanentemente comunicados entre ellos y el emisor.
11	¿Las instalaciones circundantes suman algún riesgo a la tarea (Atmósfera explosiva, proximidad a inst. eléctricas; etc.)?	Si las tareas a desarrollarse implican la necesidad de aproximación, exposición a fuentes de riesgo (atm explosiva, electricidad, etc). Para efectuar la tarea se deben abrir bocas de inspección, cámaras, tableros eléctricos.
12	¿Se consideraron las maniobras operativas que puedan afectar la realización del trabajo? (OP / CCT)	En aquellos trabajos donde se deban realizar maniobras operativas para entregar la instalación o este pueda también repercutir en otra parte de la instalación o equipo (planeamiento y puesta en conocimiento a CCT y otros sectores posiblemente involucrados)
13	¿Se encuentra la zona libre de elementos inflamables?	Cuando se ejecutan trabajos en caliente, se deben eliminar todas las posibles fuentes combustibles (líquidos, sólidos y gases). De no ser posible eliminarlos, adoptar las medidas de control de riesgo necesarias (uso de mantas, inertizado, enfriamiento, etc)
14	¿Las bocas de drenaje, desagües y/o cámaras de las cercanías están tapadas y selladas?	Cuando se realicen trabajos en caliente o se deba asegurar una atmósfera libre de contaminantes todas las bocas, desagües y drenajes deben de estar selladas en las cercanías de la zona de trabajo.
15	¿Los rectificadores se apagaron 24 hs. antes?	Cuando se realicen intervenciones en el ducto o en EB que impliquen separar una sección de la cañería se deben apagar los rectificadores.
16	¿Se dispone en el lugar de trabajo de extintores acordes en capacidad y tipo con la actividad a realizar?	Cuando se desarrollen trabajos en caliente se contará con extintor acorde en capacidad y tipo independientemente del que se encuentra en la instalación.

-Una vez completa la Revisión Operativa, realizado el Control Previo del Trabajo (CPT) - charla de 5 minutos- y registrada la medición de gases, si lo anteriormente citado aplica, se dará conformidad mediante la firma del Formulario de Autorizaciones de Trabajo por parte del Emisor y del Solicitante.

10 Habilitación del Emisor

Está autorizado/habilitado para emitir Autorizaciones de Trabajo aquel personal de Oldelval S.A. o

	<u>Título:</u> Autorizaciones de Trabajo.	Código: PO_OL_EIR_03 Revisión: 25 Fecha de emisión: 30/07/25
---	--	---

a quien este delegue, que haya asistido al curso destinado a capacitar a los Emisores en materia del manejo del Sistema de Autorizaciones de Trabajo.

11 Habilitación del Solicitante

Están autorizados/habilitados para solicitar Autorizaciones de Trabajo aquel personal de Oldelval S.A., personal de empresas contratistas que hayan asistido al curso destinado a capacitar a los solicitantes en materia del manejo del Sistema de Autorizaciones de Trabajo.

Nota: Se establece el plazo de 2 años de validez para el personal propio y 1 año de validez para personal de empresas contratistas la habilitación de los Emisores y Solicitantes de las Autorizaciones de Trabajo. Este procedimiento será reforzado anualmente en el marco del programa anual de capacitación.


Cada sector debe asegurar que se capacite la cantidad de Emisores y solicitantes adecuada a las necesidades operativas. Su designación no debe necesariamente basarse en la jerarquía sino en una adecuada formación y en el conocimiento de las instalaciones y sus riesgos.

12 Auditoría de Sistema de AT

Aleatoriamente, podrá realizarse una auditoría al sistema de AT liderada por el Referente CASS y con participación del solicitante del AT, empleando para tal fin el formulario PO_OL_EIR_03_FO_15 Auditoría de sistema de Autorización de Trabajo.

Cabe destacar, que en el caso de que alguna de las respuestas del formulario sea NO, dependiendo la significancia de la misma, se podrá detener la tarea, y se analizará en conjunto con el emisor de la AT, la continuidad de los trabajos, dependiendo la situación planteada.

El proceso de AT se puede simplificar con el siguiente flujograma:



Los casos de trabajos correctivos no programados que requieran acción inmediata teniendo en cuenta su urgencia, deberán ser autorizados por el Gerente de Operaciones o su reemplazo.

En caso de aprobarse la ejecución de un trabajo no programado, se deberá poner en conocimiento al supervisor de la EB, Referente CASS Zonal y CCT.

6. REFERENCIAS

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 y sus Decretos y Resoluciones vigentes.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_01](#). Autorización de Trabajo.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_02](#). Certificado Aislamiento.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_03](#). L.E.R. Tareas en altura.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_04](#). L.E.R. Tareas de Mantenimiento Eléctrico
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_05](#). L.E.R. Espacios confinados.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_06](#). L.E.R. Excavaciones.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_07](#). L.E.R. Gammagrafía.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_08](#). L.E.R. Tareas de hot tap.
- Planilla [PO_OL_EIR_03_FO_09](#). L.E.R. Izamiento de cargas.

- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_10. L.E.R. Tareas de soldadura.
- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_11. Registro de Control Previo del Trabajo - Charla de cinco minutos.
- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_12. L.E.R. Trabajo en Altura de Torrista
- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_13. L.E.R. Tareas de Arenado
- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_14. L.E.R. Uso de Martillo *Mecánico*
- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_15. L.E.R. Ensayo no destructivo
- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_16. Buenas Prácticas Ambientales
- *Planilla PO_OL_EIR_03_FO_17. L.E.R. Uso de Martillo Hidráulico*
- Planilla PO_OL_EIR_03_AN_02_FO_01 Autorización de Trabajo para Trabajos en caliente– Proyecto Duplicar.
- Planilla PO_OL_EIR_03_AN_02_FO_02 Autorización de Trabajo para Trabajos en frío – Proyecto Duplicar.
- Planilla PO_OL_EIR_03_AN_02_FO_03. Reválida de AT Proyecto Duplicar.
- Planilla PO_OL_EIR_03_FO_18. Auditoría de sistema de Autorización de Trabajo.
- Planilla PO_OL_EIR_03_AN_04 Planificación y Criticidad
- Anexo PO_OL_EIR_03_AN_01 Autorización de Trabajo en Ducto.
- Anexo PO_OL_EIR_03_AN_02 AT y planificación.
- Anexo PO_OL_EIR_03_AN_03 Flujograma AT- Proyecto Duplicar.
- Anexo PO_OL_EIR_03_AN_04 Liberación de áreas