



1 CABEÇOTE EX-030 SEM MATRIZ — a fenda não está aqui; o «copo» que se vê é o bolso dele




geometria: seção medida no STEP `Cabecote\_EX-030\_sem\_flange.step` (1 sólido, 1 casca, 11 faces, 610.588,2 mm³— reimportado e conferido). Não há matriz alguma neste arquivo. A fenda 75,00 × 1,50 com R0,75 vive na MATRIZ, não no cabeçote: o cabeçote só fura em escada Ø80 (nariz)→ Ø90 (degrau) → Ø95 × 70,00 (o bolso). É essa escada que, em corte, parece o copo da matriz — porque é o copo da matriz em negativo, e é o que faz a matriz passar pelo nariz sem tocar a fenda.

2 GEDEON COMO ENTREGUE (02_/Body_A u Body_B) — 1 sólido com 3 CASCA: bolso de pino selado




geometria: seção medida das duas metades de `02\_CAD\_Modelos\_Historicos/` abertas SÓ PARA LEITURA (regra 2), unidas para o corte (Au B = 469.156,8 mm³ contra A + B = 469.156,7 — se tocam no plano de partição, não se sobrepõem). O retângulo pontilhado é a zona do pino Ø1,78 × 10,00: no `Body\_A` ela é uma CASCA INTERNA— cavidade selada dentro do aço, que é o que abre como «peça corrompida» no CAD e o que não tem ferramenta que faça— e no `Body\_B` não há bolso nenhum. Envelope Ø93,00 × Z 0..109,00.

3 GEDEON RECONSTRUÍDA DO SEU BACKUP — mesmo envelope, bolso conjugado, 1 CASCA por sólido




geometria: `06\_CAD\_Cabecote\_EX-030/STEP/Gedeon\_Corrigida/MatrizGedeon\_Corrigida\_Body\_A/B.step`, re-corte de `02\_/matrizGedeonCerta.step` (o seu backup: 640.180,7 mm³ = as duas metades brutas de `MatrizGedeon.step`, diferença 0,000 mm³) com o canal próprio da Gedeon (213.790,0 mm³) e com os pinos do próprio arquivo dele. An B = 0,000000 mm³; metal no canal = 0,000000 mm³; validade BRepCheck True nos dois. Caixa externa idêntica à faixa 2— o que mudou é o bolso, não a peça.

4 JONATHA v27 (o master aprovado) — compare com a faixa 3, no mesmo escalonamento



geometria: seção medida de `01\_CAD\_MatrizJonatha\_Oficial/MatrizJonatha.step` (2 sólidos, 469.001,7 mm³, cascas [3, 1]). As cascas são a mesma moléstia da Gedeon: bolso selado num corpo e ausente no outro — é o G-03 da auditoria, que a proposta v28.1 remedia abrindo os quatro bolsões no plano de partição dos DOIS corpos. Vista aqui para que a comparação seja no mesmo escalonamento, não de memória: o que as separa é medido na faixa 5— 155,1 mm³ de aço que a Gedeon tem na SAÍDA (Z 107,50→ 109,00) e que na Jonatha é o chanfro de 1,50 × 45°, mais 44,9 mm³ na zona dos pinos (Z 44,50→ 64,50). O funil não é a diferença: o canal da Gedeon cabe inteiro no da Jonatha (Gedeon— Jonatha = 0,0 mm³). Envelope idên

5 ONDE A GEDEON E A JONATHA DIFEREM — não são a mesma peça, e dá para ver onde



envelope comum: Ø 93,00 × Z 0..109,00 — as curvas de fora são as mesmas das faixas 2, 3 e 4; o que difere é interno e nas bordas, e é isto que responde "parece idêntica"

os dois blocos hachurados são os booleanos nos dois sentidos, medidos por `gerar\_gedeon\_corrigida.py` e aqui re-cortados em Y = 0 (é o plano onde os bolsos de pino aparecem). É isso que responde: as peças idênticas à Jonatha: a silhueta externa é a mesma porque o ENVELOPE é exigência do projeto (Ø93,00 × Z 0..109,00 idêntico); a diferença é interna, no caminho do plástico, o está