
PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

INTRUKSI KERJA FUSING INTERLINING

WORK INSTRUCTION OF FUSING INTERLINING

No .Dokumen	: YJ-IK.CUT.0002
Tgl.Efektif	: 25 January 2018
No. Revisi	: 00
Halaman	: 1



1. Siapkan PDS (Product Data Sheet) atau Test Report dari supplier interlining. Bisa diminta ke Merchandiser yang bersangkutan. Contoh PDS seperti di atas berisi temperatur, pressure, juga waktu yang dibutuhkan untuk merekatkan interlining yang baik.





2. Bersihkan belt press terlebih dahulu sebelum bekerja atau jika kelihatan ada lem yang menempel dengan menggunakan cairan pembersih dan lap. Tekan (Ikuti manual) tombol on untuk memulai kerja mesin dan off untuk mengakhiri kerja mesin.

Box dan potongan panel harus selalu bersih dan rapih.





3. Hidupkan mesin .

Atur kecepatan atau speed belt sesuai data interlining dari suplier.


Atur suhu yang dikehendaki sesuai dengan data interlining sheet.



4. Cek suhu mesin dengan laser gun atau dengan thermo paper setiap jamnya .

Cek selalu suhunya untuk memastikan kondisinya stabil.





5. **Sebelum pressing:**

A: Checking jenis warna bahan dan kualitas interlining yang akan digunakan.

B: Set bahan dengan lining, dan kondisi lining dan bahan dalam keadaan rapih.

C: Hasil press tidak boleh beda warna dengan bahan yang belum di press dan pastikan lem tidak menempel pada kain pressan akibat kondisi belt kotor / tidak dibersihkan.

Siapkan mock up /potongan panel dan interlining letakan diatas kertas kemudian masukan ke conveyer mesin



6. Setelah keluar dari conveyer mesin diamkan mock up tunggu sampai dingin



7. Setelah dingin lakukan test tarik hasil proses fusing dengan menggunakan alat ukur "bone strength".

Bone strength Mock up test harus didokumentasikan hasilnya sehari 2X bone strength test harus dilakukan

Defect standard:

1) Feel off (terkelupas)
2) Dirty (kotor)
3) Adhesive showing out (lem keluar)