PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT	**INSTRUKSI KERJA PENCEGAHAN JAMUR DI PACKING** *WORK INSTRUCTION - ANTI MOULDING IN PACKING*	No. Dokumen : YJ-IK.PAC.0002 Tgl. Efektif : 23 Mei 2018 No. Revisi : 00 Halaman : 1


1. Gantung semua garment didalam drying room :
   - Untuk garment yang tidak beresiko (garment non seamsealing) digantung selama 4 jam
   - Untuk garment yang beresiko (garment dengan seamsealing) digantung selama 8- 10 jam
2. Setelah keluar dari drying room diamkan selama 3 jam
3. Cek kelembaban garment dengan menggunakan aqua boy
4. Masukan garment kedalam polybag, Pastikan polybag memiliki hole (ventilasi) , serta dalam kondisi baik dan kering
5. Masukan silica sebagai desicant kedalam garment yang telah masuk polybag



7. Simpan karton packing diatas pallet plastik



8. Susun karton packing sampai batas ketinggian (*tidak boleh melebihi batas ketinggian)



9. Jaga kelembaban udara tetap stabil dengan mengecek kualitas & membersihkan filter mesin dehumidifier secara rutin



10. Pantau kelembaban ruangan dengan mengecek thermohygrometer dan mengisi humidity control setiap hari

11. Jaga kebersihan ruangan, hindari tumpahan dan kebocoran bahan cair pada karton packing. Jangan biarkan hewan (kucing) berkeliaran masuk ke area packing
12. Pastikan lampu anti molding /UV dalam keadaan baik dan menyala setiap saat
13. Pastikan area penyimpanan tidak bocor saat hujan (jika terjadi kebocoran, lakukan tindakan perbaikan segera)
14. Pastikan selalu ada jarak antara tembok dengan barang.

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT	**INSTRUKSI KERJA PENCEGAHAN JAMUR DI PACKING** *WORK INSTRUCTION - ANTI MOULDING IN PACKING*	No. Dokumen : YJ-IK.PAC.0002 Tgl. Efektif : 23 Mei 2018 No. Revisi : 00 Halaman : 1


1. Hang all garments in the drying room:
   - For garments that are not at risk (non-sealing garments) hang for 4 hours
   - For risky garments (garments with seamsealing) hang for 8-10 hours
2. After leaving the drying room, leave it for 3 hours
3. Check the humidity of the garment using Aqua Boy
4. Put the garment into the polybag. Make sure the polybag has holes (ventilation) and is deep good and dry condition
5. Put silica as a desiccant into the garment that has been placed in a polybag



7. Store the carton packing on the plastic pallet



8. Arrange the packing cartons to the limit height (*must not exceed the limit height)



9. Keep the air humidity stable by checking the quality & cleaning the dehumidifier machine filter regularly



10. Monitor room humidity with check the thermohygrometer and fill the humidity control every day

11. Keep the room clean, avoid spills and leaks of liquid materials in the cardboard packaging. Don't let animals (cats) wander into the packing area.
12. Make sure the anti-molding/UV lamp is in good condition and on at all times.
13. Make sure the storage area does not leak when it rains (if a leak occurs, take action immediate repair)
14. Make sure there is always some distance between the wall and the item.