PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT	**INSTRUKSI KERJA** **PENCEGAHAN JAMUR DI DOWN ROOM STORAGE-** ***WORK INSTRUCTIONS -*** ***ANTI MOULDING IN DOWN ROOM STORAGE***	No. Dokumen : YJ-IK.WHS.0012 Tgl. Efektif : 11 Juni 2018 No. Revisi : 00 Halaman : 1

1. Pastikan down yang diterima dari supplier dalam keadaan baik, tidak lembab, dan tidak berpotensi berjamur. *Make sure the downs received from the supplier are in good condition, not moist, and not potentially moldy.*
2. Pada saat unloading dan pemindahan down pada rak penyimpanan, pastikan down disimpan pada plastic pallet (hindari penyimpanan down bersentuhan langsung dengan lantai) *At the time of unloading and moving down the storage rack, make sure the down is stored on the plastic pallet (avoid storing down in direct contact with the floor)*
3. Pastikan selalu ada jarak pada penyimpanan down dengan dinding (down tidak menempel langsung pada dinding). *Make sure there is always a distance on the storage down with the wall (down does not stick directly on the wall)*
4. Seluruh karyawan yang bekerja pada area down storage tidak diizinkan untuk membawa makanan atau minuman. (Minuman dapat ditempatkan atau dikumpulkan pada suatu tempat khusus). *All employees working in down-storage areas are not allowed to bring food or drink. (Drinks can be placed or collected at a special place)*





5. Simpan down pada rak yang telah dilapisi melamin atau cat anti jamur. Pastikan rak memiliki jarak dengan dinding atau jendela. *Keep down on the shelf that has been coated with melamine or anti-fungal paint. Make sure the rack has a distance with a wall or window.*



6. Pantau kelembaban ruangan dengan mengecek thermohygrometer dan mengisi humidity control setiap hari. *Monitor the humidity of the room by checking the thermohygrometer and filling humidity control every day.*



7. Pantau suhu ruangan dengan mengecek kondisi AC dan mengisi humidity control setiap hari. Pastikan humidity atau kelembaban ruangan tidak kurang dari 60% RH. *Monitor room temperature by checking the condition of air conditioner and filling humidity control every day. Make sure humidity or humidity of the room is not less than 60% RH*

8. Jaga kebersihan ruangan, hindari tumpahan dan kebocoran bahan cair pada garment. Jangan biarkan hewan (kucing/tikus) berkeliaran di area kerja (lakukan pest control). *Keep the room clean, avoid spills and leakage of liquids in the garment. Do not allow animals (cats / mice) to roam the work area (do pest control).*
9. Pastikan area kerja tidak bocor saat hujan (jika terjadi kebocoran, lakukan tindakan perbaikan segera). *Make sure the work area does not leak in the rain (in case of leakage, take immediate corrective action).*
10. Pastikan selalu ada jarak antara tembok dengan barang disamping plastik palet yang harus selalu digunakan

10. Pastikan selalu ada jarak antara tembok dengan barang disamping plastik palet yang harus selalu digunakan
Make sure there is always a distance between the wall and the goods beside the plastic pallets that should always be used
11. Implementasikan 5S di tempat kerja. *Implementation 5S at work area.*