## PROVA FINAL DE TERMODINÂMICA Prof. Frederico W. Tavares

- 1) (30 pontos) Uma mistura contendo 50%, em mols, de n-butano (1), 30% de n-hexano(2) e 20% de n-octano(3) escoa em uma tubulação a 50 °C. Sabendo-se que as pressões de vapor dos componentes são, respectivamente iguais a 5,2 atm ; 0,55 atm e 0.078 atm, calcule **as composições das fases presentes** para as duas condições:
  - a) Tubulação a 2 atm;
  - b) Tubulação a 4 atm.
- 2) (10 pontos) Um tanque contém quantidades equimolares de água e n-octano a 50 °C. Usando-se a aproximação de que água e n-octano sejam completamente imiscíveis na fase líquida, **calcule a pressão e a composição da fase vapor** dentro do tanque. Sabe-se, também, que as pressões de saturação da água e do n-octano são, respectivamente,  $P^{\text{sat}} = 0.15$  atm e  $P^{\text{sat}} = 0.078$  atm.
- 3) (30 pontos) Metanol pode ser manufaturado através da seguinte reação: nCO (g) + 2n H<sub>2</sub> (g) = nCH<sub>3</sub>OH (g). Sabe-se que a 400 K e 1 atm e n=1, a constante de reação e o calor são: K = 1,52;  $\Delta H^0 = -22600cal$ . Para n=4 e sabendo-se que na saída do reator (em equilíbrio) as condições são de 5 atm e 500 K e que a composição de hidrogênio é de 40% (em mols), **calcule** K **e as composições dos outros componentes**.
- 4) (30 pontos) O ciclo de Rankine é usado para produzir 50000 Btu/min de taxa de trabalho útil. Dados: **Corrente 1**: 400 °F e 20 psia; **Corrente 2** (saída da turbina): 5 psia; **Corrente 3** (saída do condensador): 132 °F. Sabendo-se que a turbina trabalha com 60% de eficiência, calcular:
  - a) As propriedades termodinâmicas das correntes.
  - b) A taxa de calor envolvida na caldeira.

ABS PRESS PSIA (SAT TEMP)		SAT WATER	SAT STEAM	TEMPERATURE, 200	DEG F 250	300	350	400	450	500
(101.74)	V H S	0.0161 69.73 69.73 0.1326	333.60 1044.1 1105.8 1.9781	392.5 1077.5 1150.2 2.0609	422.4 1094.7 1172.9 2.0841	452.3 1112.0 1195.7 2.1152	482.1 1129.5 1218.7 2.1445	511.9 1147.1 1241.8 2.1722	541.7 1164.9 1265.1 2.1985	571.5 1182.8 1288.6 2.2237
(162.24)	V U S	0.0164 130.18 130.20 0.2349	73.532 1063.1 1131.1 1.8443	78.14 1076.3 1148.6 1.8716	84.21 1093.8 1171.7 1.9054	90.24 1111.3 1194.8 1.9369	96.25 1128.9 1218.0 1.9664	102.2 1146.7 1241.3 1.9943	108.2 1164.5 1264.7 2.0208	114.2 1182.6 1288.2 2.0460
10 (193.21)	V UHS	0.0166 161.23 161.26 0.2836	38.420 1072.3 1143.3 1.7879	38.84 1074.7 1146.6 1.7928	41.93 1092.6 1170.2 1.8273	44.98 1110.4 1193.7 1.8593	48.02 1128.3 1217.1 1.8892	51.03 1146.1 1240.6 1.9173	54.04 1164.1 1264.1 1.9439	57.04 1182.2 1287.8 1.9692
14.696 (212.00)	V U H S	0.0167 180.12 180.17 0.3121	26.799 1077.6 1150.5 1.7568		28.42 1091.5 1168.8 1.7833	30.52 1109.6 1192.6 1.8158	32.60 1127.6 1216.3 1.8460	34.67 1145.7 1239.9 1.8743	36.72 1163.7 1263.6 1.9010	38.77 1181.9 1287.4 1.9265
15 (213.03)	Y UHS	0.0167 181.16 181.21 0.3137	26.290 1077.9 1150.9 1.7552		27.84 1091.4 1168.7 1.7809	29.90 1109.5 1192.5 1.8134	31.94 1127.6 1216.2 1.8436	33.96 1145.6 1239.9 1.8720	35.98 1163.7 1263.6 1.8988	37.98 1181.9 1287.3 1.9242
20 (227.96)	SHO.	0.0168 196.21 196.27 0.3358	20.087 1082.0 1156.3 1.7320		20.79 1090.2 1167.1 1.7475	22.36 1108.6 1191.4 1.7805	23.90 1126.9 1215.4 1.8111	25.43 1145.1 1239.2 1.8397	26.95 1163.3 1263.0 1.8666	28.46 1181.6 1286.9 1.8921

\_\_\_\_\_\_

$$K = \exp\left(\frac{-\Delta G^{0}}{RT}\right) = \prod_{i} \hat{a}_{i}^{v_{i}}$$

$$\left(\frac{\partial G/T}{\partial T}\right)_{P} = -\frac{H}{T^{2}}$$

$$R = 1,987 \frac{cal}{gmolK} \text{ and } 144 \text{ Btu} = 778 \text{ psia}$$

$$f_{i} = x_{i} \hat{\phi_{i}} P = x_{i} \gamma_{i} f_{i}^{0}$$

$$y_{i} P = x_{i} \gamma_{i} P_{i}^{SAT}$$

$$\hat{a}_{i} = \frac{\hat{f}_{i}}{f_{i}^{0}}$$

$$\Delta(H + \frac{v^{2}}{2} + gz) = Q + W_{s}$$

$$K = exp\left(\frac{-\Delta G^{0}}{RT}\right) = \prod_{i} \hat{a}_{i}^{\nu_{i}}$$
$$\left(\frac{\partial G/T}{\partial T}\right)_{P} = -\frac{H}{T^{2}}$$

$$R = 1,987 \frac{cal}{gmolK}$$
 and 144 Btu = 778 psia ft<sup>3</sup>  
$$\Delta (H + \frac{v^2}{2} + gz) = Q + W_s$$

$$\begin{split} \hat{f}_i &= x_i \, \not\!{\phi_i} \, P = x_i \gamma_i f_i^0 \\ y_i P &= x_i \gamma_i P_i^{SAT} \\ \hat{a}_i &= \hat{f}_i \\ f_i^0 \end{split}$$