

IRONCAD基本繪圖



魚與熊掌,並可兼得, IronCAD三大特點及優勢

如果您正在找一套工作效率 2 倍但價格一半的 3D CAD設計軟體,IronCAD 絕對值得您細細品味,IronCAD 繪圖速度是一般3D CAD軟體的1.5~2倍,也就是說同樣的工程師使用IronCAD的繪圖產值可增加1.5~2倍,IronCAD 擁有 "快" 彈性"及 "協同"的特性,擁有IronCAD 立即提升設計產能,更好的消息是擁有IronCAD只需要以 XXworks,XXventor一半的價格,輕鬆擁有直覺式3D直接建模,組裝爆炸圖、板金設計、與AutoCAD 一樣專業且熟悉的2D出圖環境、BOM 表及目前主流設計軟體的圖檔輸出入格式,IronCAD 讓您一次擁有。

- 效能(Performance)-建模快,組裝快,出圖快 內建豐富3D圖形及零件庫,不需建立2D草圖 拖拉式建模,易學易用,繪圖速度比一般CAD軟體快1.5~2倍 三維球功能,可快速移動特徵及零件位置或翻轉任何角度 零模式可放置多個零件(一般軟體需切換到組裝模式),不同零件可互相參考尺寸加速繪圖速度,完全整合與AutoCAD同樣熟悉的2D出圖環境,不需匯出至其他出圖軟體
- 彈性 (Flexibility)


援 parasolid 及 ACIS 雙核心,所以匯入及匯出圖檔的能力較強 匯入實體圖形可輕易做特徵辨識並可更改尺寸 整合來自NASA 的Nastran 有限元素分析軟體

協同(Collaboration)

有效率的利用外部檔案,直接轉成資料庫零件可直接與主流軟體Pro/E,UG作匯入Model同步更新團隊協同設計圖檔溝通能力強




IronCAD可以很快速的利用智能 圖庫來創建Model 25






圓孔直徑20mm




對此點點右鍵選擇 To point到下一面,也 可自己拉伸貫穿



3維球








打開3維球後,選擇沿

著軸的方向

選擇後就可以對3 維球中心做平移








深度20




5mm的孔



從設計圖庫中 直接選取圖型 並拖拉至位置, 接著再利用三 維球來做定位





圓孔大小為5mm, 圓孔中心距離 雨邊界距離個 維5mm




如何製作多孔

◎ 以下介紹兩種方式,一種是用Pattern

Feature的方式,另一種是用3維球的方式




Pattern Feature 陣列





方向選擇後,有圖示綠色的小箭頭,方向錯可交換方向



方式:選擇雙

特徵:選擇圓

方向1:選擇長


方形的一邊

方向2:選擇長


方形的另一邊



3維球











選擇Copy或Link進來介面都如圖

示所示,「Number:複製數量」

「Distance:特徵距離」

