
IRONCAD 馬達建模講義

目錄


馬	達	繪	製				2
	_		•	器繪製			
腳	В	繪	製	<u> </u>	錯誤!	尚未定義書籤	0
腳	C	繪	製		錯誤!	尚未定義書籤。	0

馬達繪製


(1)從設計元素庫 Shapes 拉出 Block, 設定長 23mm 寬 12mm 高 19mm。




(2)從設計元素庫 Shapes 拉出 H Block 放置在零件底邊中點上,設定長 $2.1 \, \text{mm}$ 寬 $4.3 \, \text{mm}$ 高 $4 \, \text{mm}$ 。




(3)從設計元素庫 Shapes 拉出 Block 放置在零件側面上,與上面距離 2mm,設定長 31.8mm 寬 12mm 高 2mm。




(4)從設計元素庫 Shapes 拉出 HCylinder 放置在兩翼中點上,設定半徑 1.25mm 高 2mm。




(5)從設計元素庫 Shapes 拉出 H Block 放置在兩側翼中點上,設定長 2mm 寬 1.8mm。




(6)從設計元素庫 Shapes 拉出 Cylinder 放置在頂面中點上,設定半徑 1.25mm 高 6mm。




(7)從設計元素庫 Shapes 拉出 Cylinder 放置在頂面中點上,設定半徑 3mm 高 5mm。




(8)從設計元素庫 Shapes 拉出 Cylinder 放置在頂面側邊中點上,設定與側邊距離 5mm 半徑 6mm 高 5mm 。




(9)從設計元素庫 Shapes 拉出 Cylinder 放置於上一特徵圓心上,設定半徑 4.5mm 高 1mm。




(10)從設計元素庫 Shapes 拉出 Cylinder 放置於上一特徵圓心上,設定半徑 2.4mm 高 3.4mm。



(11)從設計元素庫 Shapes 拉出 H Cylinder 放置於上一特徵圓心上,設定半徑 $1.15 \,\mathrm{mm}$ 高 $3.4 \,\mathrm{mm}$ 。




(12)完成




十字聯軸器繪製


(1)從設計元素庫 Shapes 拉出 Block,設定高 19mm。




(2)從設計元素庫 Shapes 拉出 H Cylinder 放置零件正中心,設定高 1mm 半徑 2.3mm。




(3)先變更到視角為 B. F. L,再從設計元素庫 Shapes 拉出 Cylinder 放置零件正中心,設定高 2mm 半徑 3.5mm。




(4)從設計元素庫 Shapes 拉出 H Cylinder 放置於圓柱頂面中心,設定高 2mm 半徑 2.5mm。



(5)從設計元素庫 Shapes 拉出 H Cylinder 放置於圓孔中心,設定高 0.6mm 半徑 1.8mm。



(6)編輯初始 Block 草圖,使草圖線條如下。



(7)完成

