7 Заметки по эксплуатации

7.2 Поверку амперметра следует проводить в 7.1 Перед измерением амперметр должен находиться под номинальной нагрузкой в течение -1 мин.

Рекомендуемый межловерочный интервал - 2 гсда, соответствии с ГОСТ 8.497-83.

в Свидетельство об упакравівании

8.1 Амперметр упакован согласно требованиехнической покущентации. предусмотрениям

личная подпись

расшифровка

9 Свидетельство о приемке

гост вл11-93 и признан годным для эксплуатации, о 9.1 Амперметр изготовлен и принят в соответчем свидетельствует наличие клейма (штампа) на CTBNN C TY P5 05796073.151-99, FOCT 22261-94, изделии.

Дичная подпись E

OTH

JAM JAMA О расшифровка подписи

дата выпуска

10 Сведения о поверке Амперметр поверен. **Дата поверки** <u>2010 08</u> W

ATTECTAT AKPEDINTALIV Эет. № ВУ/112 действити Подпись поверителя

OKTI PE 33.20.43.500 OKTI 42 2300



## NACHOPT

1 Основные сведения об изделии на амперметр Э8030-М1

менного тока в интервале температур окружающего предназначен для измерения тока в цепях пере-Амперметр Э8030-М1, изготовленный ОАО"ВЗЭП" воздуха от минус 50 до плюс 60 °С.

Амперметр зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Республики Белатусь.

2 Основные технические данные

2.1 Класс точности 2,5 2.2 Верхний предел измерений 2.3 Способ включения

2.4 Частота <u>50, 180-550</u> г<sub>ц</sub> 2.5 Допускаемое изменение показаний, вы температуры окружающего ратуры в пределах рабочих температур от минус 50 до плюс 60 °С на каждые 10 °С изменения темперавоздуха от нормальной (20±5) °С до любой темпетуры должно быть равно 0,5 предела основной поизменением званное

званное воздействием повышенной влажности 95 % при температуре 35 °С должно быть равно пределу 2.6 Допускаемое изменение показаний, основной погрешности, грешности.

мальной частоты (пределов нормальной области званное отклонением частоты на ±10 % от норчастот) должно быть равно пределу основной по-Допускаемое изменение показаний, грешности

званное мамочением положения амперметра от нор-мального положения в любом направлении на 45° 2.8 Допускаемое изменение показаний, выдолжно быть равно пределу основной погрешности. 2.9 Масса не более 0,25 кг.

2.10 Потребляемая мощность не более 2,5 В.А. 2.11 Габаритные размеры должны быть не 60-

2.12 Средний срок службы - 12 лет. 2.13 Суммарная масса цветных метаплов приnee 80×80×70 mm;

зедена в табличе 1.

на медной ос- 25 на 25,	22	Наименование Масса, г
		Алюминий и 22 алюминиевые 22

з Комплектность

3.1 Комплект поставки амперметра должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Amnepmerp 1 ust   Cko6a 2 ust   BMHT 2 ust   BMA-60x16,48,016 2 ust	Наименование	Кол.	Примечание
2 wr.	мперметр	1 ust	HOSENUE MOSESCON
2 mT	коба	2 mT.	SENDER OF SENDERS
	BMHT 0 M3-50x16.48.016	2 шт	CONTROL (PET)

Продолжение таблицы

	На коробку упаковоч-	-	DAG SMITEDMETEDS HE-		-	The same of the sa
Кол.		E 22		4 mT.	Z mT.	
Озаменование		Hachopt (NC) MAM	The same of the sa	Гайка М5.6H.32.136	LIAMER 5.32.039	ווחרו דדה ייי

## 4 Консервация

4.1 Амперметр должен быть подвергнут консервации в соответствии с требованиями гОСТ 9,014-78 для группы изделий III-1 по варианту временной 5 Транспортирование, хранение противокоррозионной защиты вз-в.

5.2 Условия транспортирования должн 5.1 Транспортирование амперметра по FOCT 22261-94.

соответствовать условиям хранения группы 3 FOCT 15150-69.

6 Гарантии изготовителя

амперметра требованиям действующих технич ских условий при соблюдении условий эксплуат б.1 Изготовитель гарантирует соответству ции, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации - 4 года с Гарантийный срок хранения - 6 месяцев дня ввода амперметра в эксплуатацию.

момента изготовления.