Permissão para Trabalho Combinada	Impresso em:	08/02/2024 07:51
-----------------------------------	--------------	------------------

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: TCE Trabalho A

Página 1

**FRIO** 



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 18124026

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOUIPAMENTOS DE TESTE** 

	/ I 🖴
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	№ 3805799

Análise de Risco:	№ 3805799							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão ina	adequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRAI					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impediment	nto para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/eq	uinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que este entrega para a intervenção	ja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
,					14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EX SOBRE OS RISCOS DE EX LOCAL CORRETO DO TRA	ECUÇÃO E				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SII LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EPC Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomenda	ıção na Análise							

de Riscos? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 08/02/2024 07:51

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

# Nº 18124026

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome		Gerência Autorizado p/ data		Assin	atura	
Revalidação							
		I	Autoriza	ção para o Traball	10		
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente					-		
Emitente					-		
Revalidação					-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
18	Falta verificar se existe alguma possível fonte de ignição após 30 min da execução de trabalhos à quente? (OBSERVADOR DE TRABALHO À QUENTE)			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

άrσα
ď
amitanta
nite
6
<u>''</u>

Impresso em: 08/02/2024 07:51 Permissão para Trabalho Combinada

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A **FRIO** 

Página 3



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 18124026 

		E	m caso de ALERT	A DE DE	SCARGAS ATM	OSFÉRICAS,	, interrom	per e	sse tra	balho.
Item		Condições d	los Equipamentos e/ou Lo	cal - Serviç	o não concluído			Sim	Não	N/A
5	A LIBRA foi mantida?									
6	A área pema	nece isolad	a e sinalizada? (quando	necessári	0)					
7	As grades de	e pisos estã	o adequadas?							
8	As vias de a	cesso estão	desobstruídas?							
9			s capeados?							
10	Falta verificar se existe alguma nossível fonte de ignicão anós 30 min da execução de trabalhos à									
11	Os resíduos	estão segre	egados nos recipientes a	adequados	?					
			Informaç	ões Gerai	s do Encerramen	ito				
Trabalho	Concluído:			O Sim		○ Não				
Condiçõ	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:	Com Pendência Sem Pendência			ncia			
Obs:										
			Qı	uitação da	a Permissão					
		Matrícula	Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca	
Requisit	ante									
Co-Emite	ente									
Emitente	)									
			Cié	ncia dos	Executantes					
	Empresa		Matrícula		Nor	ne		Assin	atura	

Impresso em: 08/02/2024 07:51

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 1

**FRIO** 



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.

	· • <del>- •</del>
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análisa de Risco:	Nº 3805700

Alialise de Risco.	9						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequada	s?			9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS INTERFEREM COM ESTA FRENTE D				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedimento para o	s			11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipament	o due	-		12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que esteja impedii entrega para a intervenção?				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervenção:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTAN SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO LOCAL CORRETO DO TRABALHO?	E			15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR LOCAL DO TRABALHO?	0						
7) Falta algum EPI ou EPC recomend Estão inadequados?							
8) Falta alguma recomendação na A de Riscos?	nálise						

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

mento: Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Via do Co-Emitente

PETROBRAS

Impresso por:



Página 2



# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome		Gerência Autorizado p/ data		Assin	atura	
Revalidação			_				
		ı	Autoriza	ção para o Traball	10		
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT		
Co-Emitente					-		
Emitente					-		
Revalidação					-		
				ão para Engarram			

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
18	Falta verificar se existe alguma possível fonte de ignição após 30 min da execução de trabalhos à quente? (OBSERVADOR DE TRABALHO À QUENTE)			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Impresso em: 08/02/2024 07:51

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Nome

Local da Exec: TCE Trabalho A

Página 3

**FRIO** 

Rubrica



Via do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 18124026

Matrícula

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.								
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Lo	Sim	Não	N/A				
5	A LIBRA foi mantida?							
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando	necessário)						
7	7 As grades de pisos estão adequadas?							
8	8 As vias de acesso estão desobstruídas?							
9	Drenos e Vents deixados capeados?							
10	Falta verificar se existe alguma possível fonte de quente? (OBSERVADOR DE TRABALHO À QUE!							
11	Os resíduos estão segregados nos recipientes a							
	Informaçõ	ões Gerais do Encerrame	nto					
Trabalho Concluído: Sim Não								
Condições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência								
Obs:	Obs:							
	Quitação da Permissão							

Requisitante									
Co-Emitente									
Emitente									
Ciência dos Executantes									
Empresa		Matrícula	Nome		Assinatura				

Empresa

Hora

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Local da Exec: Gerência Emitente: TCE

Impresso por:

Trabalho A

Página 1

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-

RJMG/DTRM/TECAM

Nº 18124026

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **EQUIPAMENTOS DE TESTE.** 

	· • <del>- •</del>
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análica do Pisco:	N0 2905700

Analise de Risco.	N° 3605799							
	Lista de Verificação							
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão in	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedimento para os					11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a					12) Falta iluminação adequada?			
					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervenção					14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EX SOBRE OS RISCOS DE EX LOCAL CORRETO DO TRA	KECUÇÃO E				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SI LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EPC Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomendação na Análise								

de Riscos? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

/ia do Executante

Impresso em: 08/02/2024 07:51

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

Página 2

**FRIO** 



Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 18124026

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Matrícula Nome			Gerência Autorizado p/ data		Assinatura			
Revalidação									
		I	Autoriza	ção para o Traball	10				
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica		
	46073218			TELECOMUNICAC					
Requisitante	111 11818 113 13 14 14 14 14 14 1	GEORGE WIL SANTIAGO C		OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT				
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C				
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU	-	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C				
Co-Emitente					-				
Emitente					-				
Revalidação					-				
		Lista de V	/erificac	ão para Encerram	ento de PT				

	Lista de Verificação para Encerramento de PI			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
18	Falta verificar se existe alguma possível fonte de ignição após 30 min da execução de trabalhos à quente? (OBSERVADOR DE TRABALHO À QUENTE)			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Impresso em: 08/02/2024 07:51

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

**FRIO** 

Página 3



Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Nº 18124026

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.												
Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído			Sim	Não	N/A	ı
5	A LIBRA foi	mantida?										1
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando ı	necessári	0)						
7	As grades de	e pisos estã	o adequada	ıs?								
8	As vias de a	As vias de acesso estão desobstruídas?										1
9		Drenos e Vents deixados capeados?										
10	Falta verificar se existe alguma possível fonte de ignição após 30 min da execução de trabalhos à quente? (OBSERVADOR DE TRABALHO À QUENTE)?											
11	Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?											
	Informações Gerais do Encerramento											
Trabalho Concluído:				O Sim		○ Não	) Não					
Condições dos Equipamentos e/ou Local:					O Com	Pendência	O Sem Pendé	<sup>2</sup> endência				
Obs:												
					. ~ .	~						
				Qu	itação da	a Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa Hora			Rubrica			
Requisit	ante											
Co-Emite	ente											
Emitente												
	Ciência dos Executantes											
	Empresa			Matrícula		Nome			Assinatura			