03/10/2023 10:40 Impresso em:

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A





TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM

Impresso por:

Nº 17647282

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DE PARTIDA DO GMG DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS (TORRE DE CONCRETO). Máquina: Outras Máquinas:

Ordem Manut.: Operações:

Análise de Risco: Nº 4599551 (AR2 com LV)

Allalise de Nisco.	331 (AIX2 (00111 E V)			~			
					'erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
As escadas estão inadequadas ou utilizadas de maneira incorreta? As ferramentas estão inadequadas?					12) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHO					13) Falta equipamento de controle de incêndio?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE	: DE				14) Falta iluminação adequada?			
TRABALHO? 4) Em trabalho individual, falta a p	resença				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?			
de um observador? 5) Existe algum impedimento para	os				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
acessos e saídas? 6) Existe algum sistema/equipame não foi liberado e que esteja impe					17) Falta realizar inspeção no sistema de proteção individual contra quedas?			
entrega para a intervenção?					18) Falta realizar o aterramento elétrico?			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTA SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÂ LOCAL CORRETO DO TRABALHO	OE				19) Falta tomar os cuidados específicos, quanto à distância e ao isolamento das redes elétricas?			
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZA LOCAL DO TRABALHO? 9) Falta algum EPI ou EPC recome					20) Falta utilizar recipientes ou bolsas adequadas para ferramentas ou outros materiais de forma a evitar a queda?			
Éstão inadequados? 10) Falta alguma recomendação n de Riscos?					21) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
11) Falta aplicação do LIBRA?					22) Quando determinado pelo planejamento, falta verificar a disponibilidade de equipe e equipamentos de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com trabalhadores em altura?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7 e 17

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Para acesso nos patamares superiores ao 3o, utilizar cinto com duplo talabarte na escada.

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão DESENERGIZADOS antes de atuar. Testar antes de atuar.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições

03/10/2023 10:40 Impresso em:

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

CERVEIRA

Trabalho A **FRIO**

PETROBRAS

Via do emitente na área

Co-Emitente

Revalidação

2

adequados?

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

RJMGCO

Recomendações Permanentes

da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado

- 1	enlergencia, pare o serviço e va para o local pre-determinado.										
ı			Matriz de	Isolamento(LIB	RA)						
	SEM MATRIZ D	DE ISOLAMENTO									
			Verificação e A	utorização da Inte	ervenção						
-	Matrícula	Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assina	atura				
-	Revalidação										
-											
1			Autoriza	ção para o Trabal	ho						
1		Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
	Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
	Requisitante	40886937 	SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
	Emitente	9689245	IVALDO LIMA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-						

		Lista de Verificaç	ão para Encerram	ento de PT					
Item	Condições dos E	quipamentos e/ou Local -	Serviço concluído			Sim	Não	N/A	
1	Não há nenhum tipo de vaza	mento?							
2	O LIBRA foi removido?								
3	O isolamento térmico está ín	tegro?							
4	O local está organizado, limpadequados?	oo e arrumado? Os resío	duos estão segregad	los nos recipientes					
5	O sistema de lubrificação foi	recomposto?							
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?								
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?								
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?								
9	Os instrumentos estão ínteg	ros e instalados no loca	ıl?						
10	Os vazamentos foram remov	idos?							
11	Todos os parafusos dos flan	ges foram torqueados o	corretamente e sem	estojo curto?					
12	A proteção do acoplamento	foi reinstalada?							
13	Andaimes, sinalização e aces	ssos removidos?							
14	As proteções contra quedas	(guarda-corpos, corrim	ãos, degraus, grade	s de pisos) estão ao	dequadas?				
15	As vias de circulação estão o	desobstruídas e com sir	nalizações íntegras?						
16	Drenos e Vents deixados car	peados?							
17	Eletrodutos, calhas, condule	tes, tubings de instrum	entação estão íntegr	os?					
Item	Condições dos E	quipamentos e/ou Local -	Serviço não concluíd	0		Sim	Não	N/A	
1	Não há nenhum tipo de vaza	mento?							

O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes

Permissão para Trabalho Combinada Impresso el

Impresso em: 03/10/2023 10:40

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 3





TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM

_{JN-} Impresso por:

Nº 17647282

		E	Em caso d	le ALERTA	DE DE	SCARGAS ATM	IOSFÉRICA:	S, interrom	iper e	sse tra	balho
Item		Condições d	dos Equipame	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído			Sim	Não	N/A
3	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínte	egros?							
4	Os equipam	entos para a	atmosfera ex	plosiva estão	o íntegros	e com todos os pa	arafusos?				
5	A LIBRA foi	mantida?									
6	A área pema	nece isolad	la e sinalizad	la? (quando ı	necessári	o)					
7	As grades d	e pisos estã									
8	As vias de a	cesso estão									
9	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados?	?							
Informações Gerais do Encerramento											
Trabalho Concluído:				O Sim		○ Não					
Condições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência						dência					
Obs:											
				Qu	itação da	a Permissão					
		Matrícula		Nome		Empresa	Hora		Rubrica		
Requisit	ante										
Co-Emite	ente										
Emitente	•										
				Ciê	ncia dos	Executantes					
Empresa Matrícula			Matrícula	Nome			Assinatura				
	·										

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-

Gerência Emitente:

RJMG/DTRM

Nº 17647282

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DE PARTIDA DO GMG DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS (TORRE DE CONCRETO).

Máquina:

Outras Máquinas: Ordem Manut.:

Operações:

Nº 4599551 (AR2 com LV) Análise de Risco:

Análise de Risco: Nº 4599551 (AR2	com Lv)						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
As escadas estão inadequadas ou utilizadas de maneira incorreta? As ferramentas estão inadequadas?				12) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE			13) Falta equipamento de controle de incêndio?				
TRABALHO?				14) Falta iluminação adequada?			
4) Em trabalho individual, falta a presença				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?			
de um observador? 5) Existe algum impedimento para os				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
acessos e saídas? 6) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a				17) Falta realizar inspeção no sistema de proteção individual contra quedas? 18) Falta realizar o aterramento elétrico?			
entrega para a intervenção?							
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				19) Falta tomar os cuidados específicos, quanto à distância e ao isolamento das redes elétricas?			
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? 9) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				20) Falta utilizar recipientes ou bolsas adequadas para ferramentas ou outros materiais de forma a evitar a queda?			
Estão inadequados? 10) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?	•			21) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
11) Falta aplicação do LIBRA?				22) Quando determinado pelo planejamento, falta verificar a disponibilidade de equipe e equipamentos de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com trabalhadores em altura?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7 e 17

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Para acesso nos patamares superiores ao 3o, utilizar cinto com duplo talabarte na escada.

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão DESENERGIZADOS antes de atuar. Testar antes de atuar.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições

TCE

NP-1

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO

ER PETROBRAS

Via do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM

Impresso por:

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações Permanentes

da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO												
Verificação e Autorização da Intervenção												
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura								
Revalidação												

		Autoriza	ção para o Traball	ho		
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	40886937	SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			

Impresso em: 03/10/2023 10:40

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



RJMG/DTRM Nº 17647282

TP/DDT/DTNNESE/UN-

		,	
Em caso de Al FRTA	DE DESCARGAS	ATMOSFERICAS	. interromper esse trabalho

		•						,		P 0. 0		
Item		Condições d	los Equipamentos e/	ou Lo	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
3	Os aterrame	ntos elétrico	os estão íntegros?									
4	Os equipam	entos para a	atmosfera explosiva	a estã	o íntegros	e com todos os p	arafu	sos?				
5	A LIBRA foi	mantida?										
6	A área pema	nece isolad	a e sinalizada? (qua	ando	necessário	0)						
7	As grades d	e pisos estã	o adequadas?									
8	As vias de a	cesso estão	desobstruídas?									
9	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados?									
			Infor	maçõ	es Gerai	s do Encerrame	nto					
Trabalho Concluído:					○ Sim ○ Não							
Condições dos Equipamentos e/ou Local:				O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia				
Obs:												
					. ~ .	~						
				Qu	litação da	Permissão						
		Matrícula	Nome			Empresa		Hora		Rubrica		
Requisit	ante											
Co-Emit	ente											
Emitente	•											
				Ciê	ncia dos	Executantes						
Empresa Matrícula			cula		No	me			Assin	atura		

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



/ia do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-

RJMG/DTRM

Nº 17647282

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DE PARTIDA DO GMG DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS (TORRE DE CONCRETO).

Máquina: Outras Máquinas:

Ordem Manut.:

Operações:

Nº 4599551 (AR2 com LV) Análise de Risco:

Análise de Risco: Nº 4599551 (AR2	com LV)						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As escadas estão inadequadas ou				12) Falta atender as recomendações da			
utilizadas de maneira incorreta?				Análise de Riscos?			
2) As ferramentas estão inadequadas?				10) 5 1/2			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				13) Falta equipamento de controle de incêndio?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE							
TRABALHO?				14) Falta iluminação adequada?			
4) Em trabalho individual, falta a presença				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?			
de um observador?				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
5) Existe algum impedimento para os				10) I alta os executantes portarem o I Bo:			
acessos e saídas?				17) Falta realizar inspeção no sistema de			
6) Existe algum sistema/equipamento que				proteção individual contra quedas?			
não foi liberado e que esteja impedindo a							
entrega para a intervenção?				18) Falta realizar o aterramento elétrico?			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				19) Falta tomar os cuidados específicos,			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				quanto à distância e ao isolamento das			
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				redes elétricas?			
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O				20) Falta utilizar recipientes ou bolsas			
LOCAL DO TRABALHO?				adequadas para ferramentas ou outros			
9) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				materiais de forma a evitar a queda?			
Estão inadeguados?				21) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
10) Falta alguma recomendação na Análise				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
de Riscos?				. , .			
11) Falta aplicação do LIBRA?				22) Quando determinado pelo			
				planejamento, falta verificar a			
				disponibilidade de equipe e equipamentos			
				de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com			
				trabalhadores em altura?			
				u abamauores em anura:			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7 e 17

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Para acesso nos patamares superiores ao 3o, utilizar cinto com duplo talabarte na escada.

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão DESENERGIZADOS antes de atuar. Testar antes de atuar.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições

NP-1

IIaua

TAG: TCE

Gerência Emitente:

Local da Exec: TCE

Equipamento:

Trabalho A FRIO



Revalidação

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM

Impresso por:

Nº 17647282

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações Permanentes

da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

emergencia, pare o serviço e va para o local pre-determinado.									
	Matriz de Isolamento(LIBRA)								
SEM MATRIZ [SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO								
		Verificação e A	utorização da Inte	ervenção					
Matrícula	Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura								
Revalidação									
		Autoriza	ção para o Trabal	ho					
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Requisitante	40886937 	SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Co-Emitente				-					

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			

Impresso em: 03/10/2023 10:40

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM **Nº 17647282**

,	1	6	4/	28	2	

ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS interromper

			.III Caso de ALLINTA	DE DE	SCANGAS ATM	COI LINICAS,	micerroni	pei e	33C 116	ballio.
Item		Condições d	os Equipamentos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído			Sim	Não	N/A
3	Os aterrame	ntos elétrico	os estão íntegros?							
4	Os equipame	entos para a	tmosfera explosiva estão	o íntegros	e com todos os pa	rafusos?				
5	A LIBRA foi	A LIBRA foi mantida?								
6	A área pema	nece isolad	a e sinalizada? (quando r	necessário	o)					
7	As grades de	e pisos estã	o adequadas?							
8	As vias de a	cesso estão	desobstruídas?							
9	Drenos e Vents deixados capeados?									
Informações Gerais do Encerramento										
Trabalho	Concluído:			O Sim		○ Não				
Condições dos Equipamentos e/ou Local:			O Com Pendência		O Sem Pendência					
Obs:										
				. ~ .						
			Qu	itação da	a Permissão					
		Matrícula	Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca	
Requisit	ante									
Co-Emit	ente									
Emitente	•									
			Ciêr	ncia dos	Executantes					
Empresa Matrícula				Non	ne		Assin	atura		

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17647282			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4599551			

Descrição da PT

REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DE PARTIDA DO GMG DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS (TORRE DE CONCRETO).

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Treinamento NR-35 obrigatório		
2	Utilizar cinto de segurança com duplo talabarte		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Realização de DDS		
2	Seguir corretamente as recomendações da PT		
3	Seguir corretamente as recomendações da PT, utilizar bolsa para movimentação do material manuseado.		
4	UTILIZAR CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO		
5	UTILIZAR DISPOSITIVO DE COMUNICACAO		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s) ->	2			
	3			
	4			
	5			