Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 10:30 CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

PETROBRAS F

Via do emitente na área

REDUC Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMERA CV-23 (LIMPEZA DA LENTE E SUBSTITUIÇÃO DO VISOR) LOCALIZADA EM FRENTE AO S7. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E USO DE FERRAMENTAS MANUAIS.

| Máquina: | - PLATAFORMA ELEVATÓRIA | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Outras Máquinas: | | | | | | |
| Ordem Manut.: | 002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV | | | | | |
| | 0070 - Reparo e montagem de infraestrutura | | | | | |
| | 0240 - Substituição de câmera | | | | | |
| Operações: | 0440 - Operação de plataforma elevatória | | | | | |
| | 0490 - Trabalho em altura | | | | | |
| | 0570 - Uso de furadeira elétrica | | | | | |
| Análise de Risco: | Nº 4733691 (AR2 com LV) | | | | | |

| 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | , | | sta de \ | /erificação | | | |
|--|-----|-----|----------|---|-----|-----|-----|
| Item | Sim | Não | N/A | Item | Sim | Não | N/A |
| 1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO? | | | | 10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA? | | | |
| 2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE | | | | 11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO? | | | |
| EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS? | | | | 12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? | | | |
| 3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA | | | | 13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO? | | | |
| INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE | | | | 14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT? | | | |
| INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? | | | | 15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO? | | | |
| 5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? | | | | 16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO? | | | |
| 6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? | | | | 17) HÀ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO? | | | |
| 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? | | | | | | | |
| 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO? | | | | | | | |
| 9) FALTA ALGUM EPI OU EPC RECOMENDADO? | | | | | | | |

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Via do emitente na área

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

22/08/2023 10:30 Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

| | Verificação e Autorização da Intervenção | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Matrícula | Nome | Gerência | Autorizado p/ data | Assinatura | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Revalidação | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | Autorização para o Trabalho | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------|--|--|--|--|--|
| | Matrícula | Nome | Empresa | Gerência | Data/Hora* | Rubrica | | | | | |
| Emitente | 9689245 | IVALDO LIMA CERVEIRA | PETROBRAS | TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO | | | | | | | |
| Requisitante | 44820595 | MARCELO GONCALVES D SILVA | SPREAD SISTEMAS | TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO | | | | | | | |
| Responsável pelo Serviço de Apoio | | SIEV. | | - | | | | | | | |
| Revalidação | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | Lista de Verificação para Encerramento de PT | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Item | Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído | Sim | Não | N/A | | | | |
| 1 | Drenos e Vents deixados capeados? | | | | | | | |
| 2 | Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? | | | | | | | |
| 3 | Os aterramentos elétricos estão íntegros? | | | | | | | |
| 4 | O isolamento térmico está íntegro? | | | | | | | |
| 5 | Andaimes, sinalização e acessos removidos? | | | | | | | |

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 10:30 TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

| Item | | Condições d | los Equipamentos e/ou Lo | cal - Serviço concluído | | Sim | Não | N/A |
|----------|---|---------------|--|--|-----------------------|---------|--------|------|
| 6 | | - | io foi recomposto? | | | | | |
| 7 | O LIBRA foi | removido? | <u> </u> | | | | | |
| 8 | A proteção o | lo acoplame | ento foi reinstalada? | | | | | |
| 9 | Os equipame | entos e sist | emas auxiliares (água de | máquina, linha de selaç | em) estão operacionai | is? | | |
| 10 | Os equipame | entos para a | atmosfera explosiva estã | o íntegros e com todos | os parafusos? | | | |
| 11 | As proteçõe fixadas? | s contra qu | edas (guarda-corpos, cor | rrimãos, degraus, grades | de pisos) estão adeq | uadas e | | |
| 12 | Os vazamen | tos foram re | emovidos? | | | | | |
| 13 | O local está adequados? | | , limpo e arrumado? Os r | esíduos estão segregad | os nos recipientes | | | |
| 14 | Eletrodutos, | calhas, cor | nduletes, tubings de instr | umentação estão íntegr | os? | | | |
| 15 | O Sistema/E | quipamento | está sendo entregue ise | ento de vazamento? | | | | |
| 16 | Todos os pa | rafusos dos | flanges foram torquead | os corretamente e sem e | stojo curto? | | | |
| 17 | | | stão desobstruídas e con | | | | | |
| 18 | quente? Agu | ıardar 60 mi | anto a presença de pont in para encerramento da idades que possam prod | PT em caso de: corte a | | a | | |
| Item | | | los Equipamentos e/ou Lo | | 0 | Sim | Não | N/A |
| 1 | | organizado | , limpo e arrumado? Os r | | | | | |
| 2 | Drenos e Ve | nts deixado | s capeados? | | | | | |
| 3 | Os equipame | entos para a | atmosfera explosiva estã | o íntegros e com todos | os parafusos? | | | |
| 4 | O Sistema/E | quipamento | está sendo entregue ise | ento de vazamento? | | | | |
| 5 | Os aterrame | ntos elétric | os estão íntegros? | | | | | |
| 6 | A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) | | | | | | | |
| 7 | A LIBRA foi mantida? | | | | | | | |
| 8 | As grades de pisos estão adequadas? | | | | | | | |
| 9 | | | desobstruídas? | | | | | |
| 10 | quente? Agu | ıardar 60 mi | anto a presença de ponto in para encerramento da idados que possam prod | PT em caso de: corte a | | a | | |
| | esmerimame | ento ou ativi | idades que possam prod Informaçã | pontos quentes. Ses Gerais do Encerra | mento | | | |
| Onera | cões da OM/I |)iagrama - | Serviço Concluído ? | 700 Geraio de Encerra | | Si | im | Não |
| | Reparo e monta | | | | | | - | 1440 |
| | Substituição de | | lestitutura | | | | | |
| | Operação de pla | | vatória | | | | | |
| | Frabalho em alti | | vatoria | | | | | |
| | Jso de furadeira | | | | | | | |
| | ões dos Equipar | | Local: | Com Pendência | Sem Pendêno | cia | | |
| Obs: | 1.1. | | | | | | | |
| | | | _Qu | ıitação da Permissão | | | | |
| | | Matrícula | Nome | Empresa | Hora | Rubr | ica | |
| Requisit | tante | | | | | | | |
| Emitent | e | | | | | | | |
| | | | Ciê | ncia dos Executantes | | | | |
| | | | | | | A : | 4 | |
| | Empresa | | Matrícula | | Nome | ASSII | natura | |
| | Empresa | | Matricula | | Nome | ASSII | natura | |

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 10:30 CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: L

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

Impresso por: QUENTE



Via do Executante



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMERA CV-23 (LIMPEZA DA LENTE E SUBSTITUIÇÃO DO VISOR) LOCALIZADA EM FRENTE AO S7. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E USO DE FERRAMENTAS MANUAIS.

| Máquina: | - PLATAFORMA ELEVATÓRIA |
|-------------------|--|
| Outras Máquinas: | |
| Ordem Manut.: | 002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV |
| | 0070 - Reparo e montagem de infraestrutura |
| | 0240 - Substituição de câmera |
| Operações: | 0440 - Operação de plataforma elevatória |
| | 0490 - Trabalho em altura |
| | 0570 - Uso de furadeira elétrica |
| Análise de Risco: | Nº 4733691 (AR2 com LV) |

| Analise de Risco. | 4/33691 (ARZ CC | om Lv) | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------|-----|
| | | | Lis | sta de V | /erificação | | | |
| Item | | Sim | Não | N/A | Item | Sim | Não | N/A |
| 1) .EXISTE ALGUM | | | | | 10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO | | | |
| SISTEMA/EQUIPAMENTO QU | JE NÃO FOI | | | | DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE | | | |
| LIBERADO QUE IMPEÇA A E | NTREGA | | | | GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA? | | | |
| PARA A INTERVENÇÃO? | | | | | | | | |
| 2) ACESSO A EQUIPAMENTO | OS, FRENTE | | | | 11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU | | | |
| DE TRABALHO, SAÍDAS DE | | | | | PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO? | | | |
| EMERGÊNCIA, EQUIPAMENT | | | | | | | | |
| EMERGÊNCIA E ROTAS DE I | FUGA ESTÃO | | | | 12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O | | | |
| IMPEDIDOS? | | | | | LOCAL DO TRABALHO? | | \square | |
| 3) EXISTE VAZAMENTO DE C | | | | | 13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU | | | |
| MATERIAIS INFLAMÁVEIS O | • | | | | COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO | | | |
| PERIGOSOS NO LOCAL DA | | | | | CAMPO? | | | |
| INTERVENÇÃO OU ARREDO | | | | | 14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA | | | |
| 4) EXISTEM OUTROS TRABA | | | | | 15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO | | | |
| INTERFEREM COM ESTA FR | ENTE DE | | | | ENTORNO DA INTERVENÇÃO? | | | |
| TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DI | _ | | | | ERTORIO DA INTERVENÇÃO: | | | |
| PREVENÇÃO E/OU CONTRO | | | | | 16) HÀ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO | | | |
| INCÊNDIO PARA EXECUTAR | | | | | OÚ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO? | | | |
| TRABALHO? | | | | | , | | | |
| 6) FALTA A COBERTURA DE | FSGOTO | | | | 17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO | | | |
| OLEOSO OU CANALETAS? | 200010 | | | | DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO? | | | |
| 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE | = | | | | | | | |
| CONFINAMENTO PARA EVIT | | | | | | | | |
| PROJEÇÃO OU QUEDA DE F | | | | | | | | |
| , | | | | | | | | |
| 8) FALTA ALERTAR OS EXE | CUTANTES | | | | 1 | | | |
| SOBRE OS RISCOS DE EXEC | CUÇÃO E | | | | | | | |
| LOCAL CORRETO DO TRAB | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9) FALTA ALGUM EPI OU EP | C | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 10:30 CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.

Trabalho A

QUENTE



Via do Executante

REDUC
Nº 17483908

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

| | Verificação e Autorização da Intervenção | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Matrícula | Nome | Gerência | Autorizado p/ data | Assinatura | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Revalidação | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Î . | | | | | | |

| | Autorização para o Trabalho | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | Matrícula | Nome | Empresa | Gerência | Data/Hora* | Rubrica | | | | |
| Emitente | 9689245 | IVALDO LIMA CERVEIRA | PETROBRAS | TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO | | | | | | |
| Requisitante | 44820595 | MARCELO GONCALVES DA SILVA | SPREAD SISTEMAS | TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO | | | | | | |
| Responsável pelo Serviço de Apoio | | | | - | | | | | | |
| Revalidação | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | Lista de Verificação para Encerramento de PT | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Item | Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído | Sim | Não | N/A | | | | |
| 1 | Drenos e Vents deixados capeados? | | | | | | | |
| 2 | Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? | | | | | | | |
| 3 | Os aterramentos elétricos estão íntegros? | | | | | | | |
| 4 | O isolamento térmico está íntegro? | | | | | | | |
| 5 | Andaimes, sinalização e acessos removidos? | | | | | | | |

Via do Executante

PETROBRAS



Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 10:30 TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:





| O sistema de lubrificação foi recomposto? O LIBRA foi removido? A proteção do acoplamento foi reinstalada? Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais? Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas? Os vazamentos foram removidos? O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros? O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto? As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. | Ŧ | | | | Sim | Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído | | | | | ltem | | |
|--|------------|--|---------|--|--------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| A proteção do acoplamento foi reinstalada? Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais? Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas? O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão integros? O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? O Sistema/Equipamento está desobstruídas e com sinalizações íntegras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 69 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Condições dos Equipamentos e/ou Local: Serviço não concluído Sim N O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? D renos e Vents deixados capeados? O s equipamentos para atmosfera explosiva estão integros e com todos os parafusos? O sa terramentos elétricos estão integros? A a úrea pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) A LIBRA foi mantida? As y as de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da ren caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Deperações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Condições dos Equipamentos e/ou Local: Ocondições do | \top | | | | | | | | | | 6 | | |
| Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais? Os equipamentos para atmosfera explosiva estão integros e com todos os parafusos? As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas? Os vazamentos foram removidos? Os situatos estão lestá organizado, limpo e arrumado? Os residuos estão integros? Os situatos de circulação estão desobstruídas e com sinalizações integras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Item Condições dos Equipamentos evio Local - Serviço não concluído Os equipamentos para atmosfera explosiva estão integros e com todos os parafusos? Drenos e Vents deixados capeados? Os equipamentos para atmosfera explosiva estão integros e com todos os parafusos? Os aterramentos elétricos estão integros? A u IBRA foi mantida? A a laRA foi mantida? A sias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Deperações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Ordições dos Equipamentos elevatória Matrícula Nome Empresa Hora Sem Pendência Descriptor de para de elevatória Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante | | | | | | | | | | | removido? | O LIBRA foi | 7 |
| Os equipamentos para atmosfera explosiva estão integros e com todos os parafusos? As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas? Os vazamentos foram removidos? Olocal está organizado, limpo e arrumado? Os residuos estão segregados nos recipientes adequados? Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão integros? Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros? O local está organizado, limpo e arrumado? Os residuos estão segregados nos recipientes adequados? As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações integras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Item Condições dos Equipamentos elou Local - Serviço não concluido Sim N O local está organizado, limpo e arrumado? Os residuos estão segregados nos recipientes adequados? Drenos e Vents deixados capeados? Drenos e Vents deixados capeados? Os aterramentos elétricos estão integros? A Sies permanece isolada e sinalizada? (quando necessário) A LIBRA foi mantida? As grades de pisos estão adequadas? As grades de pisos estão adequadas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Deperações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Sim Orocados de plataforma elevatória Horos de producidas de plataforma elevatória Condições dos Equipamentos elou Local: Com Pendência Description de Permissão Condições dos Equipamentos elou Local: Ocom Pendência Condições dos Equipamentos elou Local: Ocom Pendência Description de Permissão | \top | | | | | | | | stalada? | ento foi rein | do acoplame | A proteção o | 8 |
| As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas? 12 Os vazamentos foram removidos? 13 Olocal está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? 14 Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão integros? 15 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 16 Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto? 17 As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações integras? 18 Quitação da for vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. 19 O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? 20 Drenos e Vents deixados capeados? 30 Se quipamentos para atmosfera explosiva estão integros e com todos os parafusos? 40 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 50 Os aterramentos elétricos estão integros? 61 A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) 71 A LIBRA foi mantida? 81 As grades de pisos estão adequadas? 92 As vias de acesso estão desobstruídas? 93 O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. 100 Informações de palaforma elevatória 101 Quitação de câmera 1020 - Uso de furadeira elétrica 1020 - Uso de furadeira elétrica 103 - Olocal foi vistoriado peramento de promos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. 10 Informações de Equipamentos elétrica 10 Condições dos Equipamentos elétrica 10 Condições dos Equipamentos elétri | \top | | | | | tão operacionais? | Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais? | | | | | | 9 |
| fixadas? | | | | | | | | | | | 10 | | |
| O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? 14 Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros? 15 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 16 Todos os parátusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto? 17 As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esemerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. 18 Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído 10 Olocal está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? 2 Drenos e Vents deixados capeados? 3 Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? 4 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 5 Os aterramentos elétricos estão integros? 6 A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) 7 A LIBRA foi mantida? 8 As grades de pisos estão adequadas? 9 As vias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. 10 Derações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? 10 Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? 10 Operações do Equipamentos e/ou Local: 10 Com Pendência 11 Sem Pendência 12 Os Substituição de câmera 12 Operações do Equipamentos e/ou Local: 12 Ocom Pendência 13 Os em Pendência 14 Os Derações dos Equipamentos e/ou Local: 15 Ocom Pendência 16 Entresa Hora Rubrica 17 Ocom Pendência 18 Entresa Hora Rubrica | | | | | е | os) estão adequadas e | graus, grades de _l | rimãos, d | a-corpos, cor | edas (guard | es contra qu | | 11 |
| A Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros? | \perp | | | | | | | | | | | | 12 |
| 15 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 16 Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto? 17 As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras? 18 O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. 18 Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído 20 local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? 2 Drenos e Vents deixados capeados? 3 Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? 4 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 5 Os aterramentos elétricos estão íntegros? 6 A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) 7 A LIBRA foi mantida? 8 As grades de pisos estão adequadas? 9 As vias de acesso estão desobstruídas? 0 local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. 1000-0 Reparo e montagem de infraestrutura 1010 Poperações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? 1020 - Reparo e montagem de infraestrutura 10240 - Substituição de câmera 1030 - Trabalho em altura 10570 - Uso de furadeira elétrica 1030 - Trabalho em altura 1040 - Operações dos Equipamentos e/ou Local: | 4 | | | | | recipientes | | | | <u> </u> | ? | adequados? | |
| Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto? As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações integras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído Sim N O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? D Dreos e Vents deixados capeados? O sequipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? O sa aterramentos elétricos estão integros? A LIBRA foi mantida? A segrades de pisos estão adequadas? A svias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Operações do Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: Ocom Pendência Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante | \perp | | | | | | | | | | | | |
| As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações integras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído Sim N O local está organizado, limpo e arrumado? Os residuos estão segregados nos recipientes adequados? D prenos e Vents deixados capeados? D os equipamentos para atmosfera explosiva estão integros e com todos os parafusos? O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? O sa terramentos elétricos estão integros? A LIBRA foi mantida? A LIBRA foi mantida? A sias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Geraís do Encerramento Deperações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Sim O reações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? O com Pendência Sem Pendência Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: O com Pendência Sem Pendência Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante | \perp | | | | | | | | | | | | |
| O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído Sim N O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? Drenos e Vents deixados capeados? Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? So aterramentos elétricos estão integros? A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) A LIBRA foi mantida? As grades de pisos estão adequadas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Derações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Sim Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Corre Reparo e montagem de infraestrutura 1040 - Operação de plataforma elevatória 1040 - Operação de plataforma elevatória 10570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Ocom Pendência Description de Permissão Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | \perp | | | | | urto? | | | | | | | |
| quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído Sim N | \perp | | | | | - d- (b-ll | | , | | | | | 17 |
| Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído Sim N | | | | | | | o de: corte a quen | PT em cas | erramento da | in para ence | uardar 60 m | quente? Agi | 18 |
| O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? Drenos e Vents deixados capeados? Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? A O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? Os aterramentos elétricos estão íntegros? A LIBRA foi mantida? A LIBRA foi mantida? As grades de pisos estão adequadas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Operações de plataforma elevatória 0440 - Operação de plataforma elevatória 0490 - Trabalho em altura O570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Ocom Pendência Sem Pendência Obs: Outação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | 5 1 | Não | Não | Sim Não | Sim | | | | | | | esineimani | Item |
| Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? O Sa aterramentos elétricos estão íntegros? A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) A LIBRA foi mantida? As grades de pisos estão adequadas? As vias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Sim O200 - Reparo e montagem de infraestrutura D240 - Substituição de câmera D440 - Operação de plataforma elevatória D490 - Trabalho em altura D570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: Quitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | | | 1100 | | recipientes | | | | | organizado | | |
| 4 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 5 Os aterramentos elétricos estão íntegros? 6 A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) 7 A LIBRA foi mantida? 8 As grades de pisos estão adequadas? 9 As vias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Deparações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Sim DO70 - Reparo e montagem de infraestrutura D040 - Substituição de câmera D040 - Trabalho em altura D0570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: Quitação da Permissão Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | | | | | | | | ? | s capeados | ents deixado | Drenos e Ve | 2 |
| Sos aterramentos elétricos estão íntegros? A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) A LIBRA foi mantida? A sy as grades de pisos estão adequadas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Deperações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Sim Doro - Reparo e montagem de infraestrutura Doro - Reparo e montagem de infraestrutura Doro - Trabalho em altura Doro - Trabalho em altura Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: O com Pendência Sem Pendência Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | | | | | · | | | | | 3 | | |
| A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) A LIBRA foi mantida? A syrades de pisos estão adequadas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Sim O70 - Reparo e montagem de infraestrutura 1240 - Substituição de câmera 1440 - Operação de plataforma elevatória 1490 - Trabalho em altura 1570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Ocom Pendência Ocom Pendência Ocom Pendência Ocom Pendência Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | | | | | | | | | | | O Sistema/E | 4 |
| A LIBRA foi mantida? A syrades de pisos estão adequadas? As vias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Derações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Sim Doro - Reparo e montagem de infraestrutura Doro - Substituição de câmera Doro - Trabalho em altura Doro - Trabalho em altura Doro - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos | | | | | | Os aterramentos elétricos estão íntegros? | | | | | 5 | | |
| As grades de pisos estão adequadas? 9 As vias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Derações da OM/Diagrama - Serviço Concluído? Sim Doro - Reparo e montagem de infraestrutura Doro - Substituição de câmera Doro - Trabalho em altura Doro - Trabalho em altura Doro - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: O Com Pendência Sem Pendência Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | | | | | A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) | | | | | 6 | | |
| 9 As vias de acesso estão desobstruídas? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Operações de enera Operações de plataforma elevatória Operações de plataforma elevatória Operações dos Equipamentos e/ou Local: Operações de Encerramento Operações de Encerramento Operações de Encerramento Operações dos Equipamentos e/ou Local: Operações de Encerramento Operações de Operações de Encerramento Operações de Op | \perp | | | | | A LIBRA foi mantida? | | | | | 7 | | |
| O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Sim O70 - Reparo e montagem de infraestrutura O240 - Substituição de câmera O440 - Operação de plataforma elevatória O570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Ocom Pendência Ocom Pendência Ocom Pendência Ocom Pendência Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | \perp | | | | | | | | | | <u> </u> | | 8 |
| quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento Derações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Sim 2070 - Reparo e montagem de infraestrutura 2040 - Substituição de câmera 2040 - Operação de plataforma elevatória 2040 - Trabalho em altura 20570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: Quitação da Permissão Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | \perp | | | | | | | | | | | | 9 |
| Informações Gerais do Encerramento Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? O070 - Reparo e montagem de infraestrutura O240 - Substituição de câmera O440 - Operação de plataforma elevatória O490 - Trabalho em altura O570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Obs: Quitação da Permissão Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, | | | | | | 10 | | | | | |
| Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? 0070 - Reparo e montagem de infraestrutura 0240 - Substituição de câmera 0440 - Operação de plataforma elevatória 0490 - Trabalho em altura 0570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Obs: Quitação da Permissão Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | | | | | | | | | luuucs que | ciito ou utiv | Comerman | |
| 20070 - Reparo e montagem de infraestrutura 20240 - Substituição de câmera 20440 - Operação de plataforma elevatória 20490 - Trabalho em altura 20570 - Uso de furadeira elétrica 20570 - Uso de furadeira elétrica 2058: 2068 - Quitação da Permissão 2068 - Quitação da Permissão 2079 - Quitação da Permissão 2088 - Quitação da Permissão 2088 - Requisitante | N | m | im | Sim | Sir | | | | | - Servico C | Diagrama - | cões da OM/l | Operac |
| D240 - Substituição de câmera 0440 - Operação de plataforma elevatória 0490 - Trabalho em altura 0570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Condições dos Equipamentos e/ou Local: Quitação da Permissão Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | - | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | ······ | | | | | | | |
| Ad40 - Operação de plataforma elevatória 0490 - Trabalho em altura 0570 - Uso de furadeira elétrica Condições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência Obs: Quitação da Permissão Requisitante Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica | | | - | + | \neg | | | | | aootratara | U | • | |
| Agequisitante Description of the process of the pr | | | - | + | \neg | | | | | vatória | | | |
| Condições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Com Pendência Com Pendência Sem Pendência Obs: Quitação da Permissão Empresa Hora Requisitante | | | - | + | \neg | | | | | vatoria | | | |
| Condições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência Obs: Quitação da Permissão Empresa Hora Requisitante | | | - | | \neg | | | | | | | | |
| Quitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante | | | | | | | | | | | | | |
| Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante | | | | | | | | | | | | | Obs: |
| Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante | | | | | | | | | | | | | |
| Requisitante | | | | | | | Permissão | itação da | Qu | | | | |
| | | ca | rica | Rubrica | Rubri | Hora | Empresa | | Nome | | Matrícula | | |
| Emitente | | | | | | | | | | | | tante | Requisit |
| | | | | | | | | | | | | е | Emitente |
| Ciência dos Executantes | | | | | | | Executantes | ncia <u>dos</u> | Ciê | | | | |
| | | | inatura | Assinatura | Assin | | | | | | | Empresa | |
| | | atura | utura | | | | | | | | | | |

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



| PT nº: | 17483908 | | | | |
|--------|--------------|----------------|------|------------|-------|
| OM nº: | 002028154624 | Operação(ões): | 0440 | Página(s): | 1 / 1 |
| AR nº: | 4733691 | | | | |

Descrição da PT

Manutenção corretiva na câmera CV-23 (Limpeza da lente e substituição do visor) localizada em frente ao S7. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e uso de ferramentas manuais.

| Nº | Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT | Sim | Não |
|----|--|-----|-----|
| 1 | Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 11: OPERAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA | | |
| 2 | Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 17: TRABALHOS EM ALTURA | | |
| 3 | Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 67: CAMINHÃO ABASTECEDOR | | |
| 4 | Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS | | |
| 5 | Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas. | | |
| 6 | Isolar e sinalizar a área de trabalho. | | |
| 7 | Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada. | | |
| 8 | Utilizar cinto de segurança do tipo paraquedista com duplo talabarte | | |
| 9 | Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea. | | |
| 10 | Verificar se a máquina de elevação é operada por mão de obra experiente e qualificada. | | |
| 11 | Verificar se as condições climáticas estão apropriadas para execução das tarefas. | | |
| N⁰ | Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO | Sim | Não |
| 1 | Realizar checklist prévio da máquina de elevação. | | |
| Nº | Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO | Sim | Não |
| 1 | Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas. | | |
| 2 | Não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma. | | |
| 3 | Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea. | | |

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

| | Nome (legível) | Matrícula | Empresa | Rubrica |
|---------------|----------------|-----------|---------|---------|
| Requisitante> | 1 | | | |
| Executante(s) | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



| PT nº: | 17483908 | | | | |
|--------|--------------|----------------|------|------------|-------|
| OM nº: | 002028154624 | Operação(ões): | 0490 | Página(s): | 1 / 1 |
| AR nº: | 4733691 | | | | |

Descrição da PT

Manutenção corretiva na câmera CV-23 (Limpeza da lente e substituição do visor) localizada em frente ao S7. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e uso de ferramentas manuais.

| N⁰ | Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT | Sim | Não |
|----|---|-----|-----|
| 1 | Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS | | |
| 2 | Isolar e sinalizar o local de trabalho | | |
| 3 | Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada | | |
| 4 | Transportar ferramentas em bolsas adequadas ou amarradas | | |
| 5 | Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e absorvedor de energia | | |
| 6 | Verificar se o andaime foi liberado ou se não haverá utilização de andaime | | |
| 7 | Verificar se o executante está apto para trabalhos em altura | | |
| 8 | Verificar se o sistema de ancoragem está adequado | | |
| Nο | Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO | Sim | Não |
| 1 | Utilizar acesso seguro para realização da atividade | | |
| 2 | Verificar as condições climáticas para execução das tarefas | | |
| Nº | Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO | Sim | Não |
| 1 | Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea | | |

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

| | Nome (legível) | Matrícula | Empresa | Rubrica |
|---------------|----------------|-----------|---------|---------|
| Requisitante> | 1 | | | |
| Executante(s) | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



| PT nº: | 17483908 | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------|------------|-------|
| OM nº: | 002028154624 | Operação(ões): | 0070, 0240, 0570 | Página(s): | 1 / 1 |
| AR nº: | 4733691 | | | | |

Descrição da PT

Manutenção corretiva na câmera CV-23 (Limpeza da lente e substituição do visor) localizada em frente ao S7. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e uso de ferramentas manuais.

| Nº | Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT | Sim | Não |
|----|--|-----|-----|
| 1 | Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS | | |

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

| | Nome (legível) | Matrícula | Empresa | Rubrica |
|---------------|----------------|-----------|---------|---------|
| Requisitante | 1 | | | |
| Executante(s) | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |