17/01/2024 07:37 Impresso em: Permissão para Trabalho Combinada

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO

Página 1



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 18040347

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

#### Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE** 

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805700

	Analise de Risco.	N° 3805799							
				Lis	sta de V	/erificação			
	Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Г	1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
	2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
	TRABALHO?  3) Existe algum impedimento para os					11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
_	acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipamento que					12) Falta iluminação adequada?			
	não foi liberado e que esteja impedindo a					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
L	entrega para a intervençã					14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
	5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
L	6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO? 7) Falta algum EPI ou EP								
L	Estão inadequados?								
-1	8) Falta alguma recomendação na Análise								

de Riscos? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 17/01/2024 07:37

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

## Nº 18040347

## Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura
Revalidação							
		ı	Autoriza	ção para o Traball	10		
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	A	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente					-		
Revalidação					-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

ı	٢	۲	۱
	7	ï	ζ
	١	L	,
-			
١	Ç	ĺ	
	٢	۲	۱
	7	-	_
	١.	-	-
			ı
1	Ļ	L	,
٠	٠	=	•
1	C		
í	7	ľ	۱
ď	2		
	:		
	c		
	C		
í	7	ľ	١
	١	L	•
	r	-	١
Ľ	١	-	•
	C		١
	٢	۲	١
	-	`	
٠	•		

17/01/2024 07:37 Impresso em: Permissão para Trabalho Combinada

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 3





PETR	OBRAS		TECAM <b>)40347</b>	Impresso								
						SCARGAS ATI	MOS	FERICAS				
Item	ALIDDA	-	dos Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
5 6		oi mantida? manece isolad	la a sinaliza	do? (guanda i	nagasaári	۵۱						
7		de pisos estã			necessario	<u> </u>						
8		acesso estão										
9		Vents deixado										
					es Gerai	s do Encerrame	nto					
Trabalho	Concluído:				Sim		0	Não				
Condiçõe	es dos Equip	oamentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	encia			
Obs:												
					itação da	a Permissão						
		Matrícula		Nome	Empresa			Hora		Rubrica		
Requisita												
Co-Emite Emitente												
Limente	;			Cia	asia das	Fysoutontes						
	Empres	22		Matrícula	ncia dos	Executantes	ome			Assin	atura	
	Lilipies	oa .		Matricula		140	JITIC			733111	atura	

Impresso em: 17/01/2024 07:37

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 1

**FRIO** 



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 18040347

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

#### Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Allalise de Risco.	11, 20021.88							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedime	ento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas?	aurinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
	4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença	10:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EP Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomende Riscos?	dação na Análise							

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 17/01/2024 07:37

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

**FRIO** 

# Nº 18040347

## Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura				
Revalidação											
	Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
	9689245	IVALDO LIMA			TIC/OI/MAC/MC-						
Emitente		CERVEIRA	•	PETROBRAS	RJMGCO						
	46073218	050505.44		TELECOMUNICAC							
Requisitante		GEORGE WIL SANTIAGO C		OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C						
		OANTIAGO O	OKKLIA	TELEBRAS							
	70700280	FAGNER		TELECOMUNICAC	l I						
Requisitante		ABRANCHES		OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C						
		BEZERRA LIN	NS	TELEBRAS							
	48909206	IVI INIOED DID		TELECOMUNICAC	l						
Requisitante		KLINGER PIR FERREIRA JU		OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C						
		- Ertiteliot ot		TELEBRAS							
Co-Emitente					-						
Revalidação					_						
Revaildação					-						
		lioto do V	/orificaci	ão para Encorram	ente de DT						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Permissão para	Trabalho Combinada
	Gerência Emitente:

Impresso em: 17/01/2024 07:37

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 3



Via do Co-Emitente

		TP/DDT/DTNN RJMG/DTRM/ Nº 180		Impresso	por:				FI	RIC	)
		E				SCARGAS ATM	OSFÉRICAS				
Item			los Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído			Sim	Não	N/A
5		oi mantida?									
6		nanece isolad			necessari	0)					
7 8		de pisos estão									
9		/ents deixado									
J	Didnes o	onto donado	o oupoudoo		es Gerai	s do Encerramen	to				
Trahalho	Concluído:				Sim		○ Não				
		pamentos e/ou	l cool:			Pendência					
	es dos Equip	amenios e/ou	Local.		O Com	rendenda	Sem Pend	ericia			
Obs:											
				Qu	itação da	a Permissão					
		Matrícula		Nome	,	Empresa	Hora		Rubri	ca	
Requisita	ante										
Co-Emite	ente										
Emitente	)										
					ncia dos	Executantes					
Empresa Matrícula			Matrícula		Nome			Assinatura			

Página 1

TAG:

TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-

RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Nº 18040347

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE** 

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Allalise de Risco.	11 3003799								
	Lista de Verificação								
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?				
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				
TRABALHO?  3) Existe algum impedime	ento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?				
acessos e saídas?	aurinamento aue				12) Falta iluminação adequada?				
Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					13) Falta os executantes portarem o PBS?				
entrega para a intervença	10:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?				
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?				
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?									
7) Falta algum EPI ou EP Estão inadequados?									
8) Falta alguma recomende Riscos?	dação na Análise								

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

/ia do Executante

Impresso em: 17/01/2024 07:37

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 2

EII PETROBRAS

Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

**FRIO** 

## Nº 18040347

## Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Matrícula Nome		Gerência		Autorizado p/ data	Assinatura						
Revalidação	Revalidação											
		ı	Autoriza	ção para o Trabal <mark>l</mark>	10							
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica					
	9689245	IVALDO LIMA	`		TIC/OI/MAC/MC-							
Emitente		CERVEIRA	•	PETROBRAS	RJMGCO							
	46073218	050505.44		TELECOMUNICAC								
Requisitante	GEORGE WIL			OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT							
		OANTIAGO C		TELEBRAS								
	70700280	FAGNER		TELECOMUNICAC								
Requisitante		III IIIII III III III III ABRANCHES		OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT							
		BEZERRA LIN	NS	TELEBRAS								
	48909206	IVI INIOED DID		TELECOMUNICAC	l							
Requisitante	KLINGER PIR 			OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C							
		- Ertiteliot ot		TELEBRAS								
Co-Emitente					-							
Revalidação					_							
Revaildação					-							
	<u> </u>	lioto do V	/owificos	ão para Encorram	ente de DT							

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
		Jiiii	NaU	IVA
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Permissão	para	Trabalho	Combinada

Impresso em: 17/01/2024 07:37

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 3



Via do Executante

	OBRAS		TECAM <b>940347</b>	Impresso		SCARGAS ATN	/IOSI	FÉRICAS,	, interrom		RIC	
Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
5	A LIBRA fo	oi mantida?										
6	A área per	nanece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessári	0)						
7		de pisos estã										
8		acesso estão										
9	Drenos e \	/ents deixado	s capeados									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramer	nto					
Trabalho	Concluído:				O Sim		0	Não				
Condiçõe	es dos Equip	oamentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia			
Obs:												
				Qu	itação da	a Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisita												
Co-Emite												
Emitente												
					ncia dos	Executantes						
Empresa N			Matrícula		No	me		Assinatura				